

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, использования и реставрации памятников археологического, архитектурного и художественного наследия

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Степановой. Кирпичный дом.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник изобразительного искусства
		22 —	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)
Бороды Полоцкого XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Выноградовский р-н,
п. Выноградовский, ул. Мира, 12а, автономная область,

с. Нижняя Басенка. От районного центра с. Л. Бородынки паром через р. Сев. Двина, далее автобусом, следуя по д. бывшим "безумкам" вниз по "размытым" дорогам на Нижнюю Басенку, доехав I км.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительский	туристско-искусствоведческий	лечебно-оздоровительный	жилой	ханистический	не используется
+	музей, Сады, аллеи		Большой зал, кухня	+	управление труда, приемная склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида— 3
- Фото фрагментов— 5
- Гипсали—
- Обмеры: план— 2
- фасад
- разрез
- Схематический план охранной зоны—

Кладка — I стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

По сведениям местных жителей дом построен во второй половине XIX в., что подтверждается данными анализа стилистических особенностей и состоянием строительного материала.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачен извоз, плохо сохранилось тесовое покрытие, частично утрачен докор.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, в whichеие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственных структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. исч-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техники, размер

Дом Симаковой стоит в первом ряду основной улицы села, проходящей вдоль р. Власыги. Он обращен лицевой стороной к улице и замыкает западный угол усадебного участка, который имеет уклон в сторону реки.

Дом одноэтажный, на подклете, состоит из избы-пятстенка, просторных сеней с чуланом и хозяйственного двора. Все его части расположены на одной продольной оси, образуя в плане прямоугольник, и покрыты одною двускатной кровлей с большими свесами. К ^{постройному} северному боковому фасаду дома пристроено архитектурное по форме крылью из четырех столба. Его лестница размещена параллельно стене дома и обращена к улице. На противоположном фасаде находился газов (утрачен).

Дом рублен из брёвен в обло, которые в срубе хозяйственного двора имеют неровно выступающие концы. Фронтон лицевого фасада — ~~из бруса~~^{из бревен}, дворового — бранчатый; крыши сохранил элементы первоначальной конструкции: курицы, водотечники и тесовое покрытие над хозяйственным двором. Внутреннее пространство каждой части раздelenо продольной стеной на две смежные, разные по площади помещения. Большине освещается тремя окнами лицевого и двумя окнами бокового фасадов, меньшее имеет по два окна на каждом из фасадов. Позади жилых помещений находятся сени с чуланом, за ними сараи с передубами контрфорсами и центральным столбом, поддержившим балки перекрытия. В несогласном подклете под жилыми помещениями устроены погреба. За счет уклона участка подклет под

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

- ХАРАКТЕРНЫЙ -

Образец жилой постройки в пансионате, конструктивном решении и декоре которого использованы традиционные приемы народного зодчества. Отличительной особенностью дома является оформление отдельных архитектурных элементов: крупные основные балконы, афи, архивные источники, иконографический материал.

ПОСНОВНЫЕ БЫЧИНОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Hot.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Концепция общего состояния для памятников археологии

228 229 230 231 232 233 234 235

• 300 •

九九春子法語卷之三

	хорошее	среднее	плохое	非常好的
ХАРАКТЕРИСТИКА общего состояния: для памятников архитек- тики	культурного слоя известных наименований			
для памятников архите- ктуры и истории:	конструкций стен декоративный материалов подиумов декора фасадов исторических			+
в интерьере:	архитектурный скульптурный текстильный			
для памятников изу- чительного искусства:	изобразительного искусства скульптурный графика изделий народного			

ХСИСТЕМА ОХРАНЫ

a) 電子傳導性質：電荷傳導率

столице республики и ее столицей

6) дата в 20 документа о получении разрешения _____ №____

в) границами отведенной зоны в зоне регламентации застройки (краткое описание с ссылкой на утверждённый документ)

Be отработана

г) базисная производимость и производимые насыщенные грузы

3) дата и №^н отпечатка документа _____ Н.С.Т.

Дата создания пакета

Составлено Панчишко 11.7.2018г.
Учр.



BRUNSWICK, B.C., CANADA. PHOTOGRAPH BY G. H. MCKEE



"8888829966"

Архангельская обл., Виноградовский р-н, с. Нижняя Ваеньга
Усадьба Ф.К. Стаковой. Жилой дом.

7а) сараев имеет большую высоту. Здесь находятся хлевы. Чулан в сенях и помещения подклета освещаются волюковыми окнами.

Скромное внешнее оформление дома сводится в основном к декоративной резьбе на отдельных элементах покрытия. Прямоугольные оконные проемы жилых помещений, расположенные на одной высоте и трехчастное окно в центре фронтона обрамлены простыми наличниками. Красивого криволинейного профиля кронштейны поддерживают вынос кровли, на концах которого помещены причелины из двух досок. Верхняя доска украшена крупными прямоугольными выступами, нижняя - со сквозным орнаментом из отдельно расположенных крестов, ромбов, завитков, розеток. Концы причелин обработаны длинными прямоугольными зубцами. Резная доска-ветренница, спускающаяся с верха фронтона, практически не сохранилась. Красивого рисунка крюки-курицы, поддерживающие водотечины, выполнены в виде стилизованных птичьих голов.

Внутри южный угол большего помещения занимает русская печь с печурками. В смежном помещении - печь-голландка.

Основные габариты: 20,2 x 10,2 м

















Министерство культуры СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

3.2
1.8.4.

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР Мин.культ. Главк охраны памятников

(индекс)

Адрес

Архангельская обл., Вычегодский р-он, с. Солдаты.

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Усадьба Ф.К. Симаковой. Жилой дом.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

НР. ПОЛ. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+				+		

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
союзная	республ.	местная	не состоит

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

да	нет
+	

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив,
союзный	республикан.	местные

место хранения документов

Дата составления карточки

19785

М. П.

ВИНИИ ИСКУССТВО

ЗНАНИЯ

+

Составитель Швеева М.В., науч. сотр.

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Дом Симакровой стоит в первом ряду основной улицы села и обращен к ней лицевой стороной.

Дом одноэтажный, на подклете, состоит из избы-пятистенка, просторных сеней с чуланом и хоз. двора. Все части расположены на одной продольной оси, образуя в плане примоугольник, и покрыты общей двускатной кровлей. К восточному боковому фасаду пристроено крыльцо на четырех столбах. Дом рублен из бревен в обло. Фронтон лицевого фасада - тесовый, дворового - бревенчатый. Кровли сохраняет элементы первоначальной конструкции: курицы, водоточки, тесовое покрытие хоз. двора.

Скромное внешнее убранство сводится в основном к декоративной резьбе на отдельных элементах кровли.

Характерный образец жилой постройки, в планировке, конструктивном решении и декоре которого использованы традиционные приемы народного зодчества. Отличительной особенностью дома является декоративное оформление отдельных архитектурных элементов: крыльца и деталей кровли.