

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство Культуры. Государственная инспекция по охране памятников
(изменение республиканского органа охраны памятников)
истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковная лавка (?)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент, искуства
			4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или эпоха исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

II половина XIXв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская область, Савинский район,
село Алексино. От Савино 33 км. на восток
(национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей, библиотека, клуб			санаторий, гостиница, дачи		учреждение торговли, промышленности, склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 2

Фото фрагментов— 2

Генплан— 1

Обмеры: план— I

фасад—

разрез—

Схематический план
охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) (для памятников археологии
 для памятников истории
 для памятников архитектуры и монументального искуства

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций,
- история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника,
- автор, строитель, заказчик, историк создания,

Известно, что в конце XIXв. Рождественской и Иоакимоанненской церквам принадлежало в Алексине 32 лавки. Типологические здания относятся к распространенным в крупных селах ряда районов Ивановской области "палаткам". "Палатки" использовались как складские торговые помещения. В летние страды в целях сохранения от пожара в "палатках" хранилось наиболее ценное имущество односельчан.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

К южному фасаду лавки пристроен деревянный сарай на кирпичных столбах. Расширен западный дверной проем на северном фасаде. Растесано окно на западном фасаде. Мелкие вертикальные трещины. Местами утрачены лицевые ряды кладки.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, значение, текст и время установления немориадной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Здание расположено в восточной части села, выходя западным торцевым фасадом на его обширную торговую площадь, а продольным южным - к Рождественской церкви. Центральная продольная ось несколько наклонена к объему храма, что объясняется, очевидно, направлением линий существовавшей церковной ограды, угловой постройкой которой и служила лавка (сохранился небольшой участок ограды, примыкающий к южному фасаду).

Кирпичная одноэтажная представляющая в плане вытянутый по продольной оси прямоугольник постройка. Разделена капитальной стеной, выявленной на северном фасаде лопatkой, на два равные, почти квадратные в плане помещения, каждое из которых перекрывается самостоятельным, довольно высоким коробовым сводом. На высоте двух метров от уровня пола в стенах "палаток" образован уступ для устройства наката. Простой горизонтально-протяженный объем здания завершен высокой двускатной кровлей, образующей шипы над торцевыми фасадами. Кровля крыта дранкой. Углы обработаны лопатками "на угол". Завершены фасады плоским карнизом, состоящим из пояса упрощенных сухариков и пояса поребрика "на плашку" в обрамлении тяг-полок. В центре восточного фасада сохранилось первоначальное окно - небольшое по размерам с лучковой привеской. Вокруг проема устроена четверть для внешней рамы. В каждую из палаток ведет самостоятельный вход с северного фасада. Фасады побелены. Размер кирпича : 25 x 12 x 6. Габариты плана: 15,1 м. x 7,7 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Образец хозяйственной постройки сельской местности, распространенного в Ивановской области типа, со скромным традиционным декором фасадов. Входит в архитектурный ансамбль Рождественской и Иоакимоандреевской церквей, который играет большую роль в композиции села.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. В.Березин, В.Добронравов. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Вып.У. Владимир, 1898 г., стр.245-247.

см. Вкладыш №1

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя
для памятников архитектуры и истории	важнейших находок
	конструкций
	стей
	покрытий
	потолков
	пола
	декора фасадов
	интерьеров
в интерьере:	
	живописи
	скульптура
	прикл. иск-ва
для памятников монументального искусства	
	покоя
	постамента
	скульптуры
	грунта
	красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) Категории охраны

созида в	республикан	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранных зон и зон регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не устанавливались.



D999927096

г) балансовая принадлежность и конкретное использование объединения.

Склад Савинского торгового

а) дата и № изданного документа

Дата составления паспорта

3 ноября

197 4

Составитель Шередега В.И., рук. группы ВПНРК (Ф. и. о. доцент, канд. профессор)

三、四

Гендерный

З.4. № -I.17.13.
индекс.

ВКЛАДЫШ № I

УШ. Основная библиография, архивные источники, иконографический материал.


И.Ф. Токмаков. Историко – статистическое описание г. Коврова Владимирской губернии. М., 1902 г., стр. 28-33.

Кроки обмеров, план, фотофиксация и материалы обследования в Ивановском областном управлении культуры.









Министерство культуры СССР • Памятники истории и культуры СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гос. инспекц. по охране памят. истор. и культуры
 Адрес Ивановская обл., Савинский р-н, село Алексино.
(наименование республиканского органа охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

З.4 № -I.I7.I3.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Церковная лавка /?

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки

• 3 • XI 1974.

М. П.

Составитель Шередега В., рук. пр. группы

(Ф. и. о., должность или профессия БИНГКО.

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис-ца
		4	

II ПОЛОВИНА XIX в.

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственные	не используется
					+	

хорошее среднее благотв. аварийное

союзная республ. местная не состоит

+

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

да нет


органы охраны	реставрационные мастерские	музей. краев. НИИ
согзанный республикан. местный	республикан. местные	+

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Известно, что алексинским церквам в к. XIX в. в селе принадлежало 32 ланки. Здание расположено в восточной части села, выходя торцевым западным фасадом на торговую площадь, а продольным южным к Рождественской церкви. Служила угловой постройкой церковной ограды. Кирпичная одноэтажная представляющая в плане вытянутый по продольной оси прямоугольник постройка. Разделена глухой капитальной стеной на два равные, почти квадратные в плане помещения с самосто ятельный входами, каждое из которых перекрыто коробовым сводом. Углы объема обработаны лопатками. Объем завершен карнизом с поясами сухариков и ребрика. В центре восточного фасада сохранилось первоначальное окно. Фасады побелены. Размер кирпича : 25 x 12 x 6.

Образец хозяйственной постройки, распространенного в Ивановской области типа. Входит в архитектурный ансамбль церквей Иоакима и Анны и Рождества Богородицы.