3700001406

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

МК РСФСР Главное управление по охране памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Банк Соединенный

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)
1883, 1914 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., г. Иваново, ул. Красной Армии, II, весь транспорт до ост.: "магазин "детские товары", "пл. Победы"
(АССР, край, область, район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.	—	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ: проект I

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 8

Генплан —

Обмеры: план — 3

фасад —

разрез —

Схематический план охранной зоны —

Вкладыш 1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а) для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

Первоначально на участке находился кирпичный одноэтажный с подвалом дом, выстроенный в 1883 г. С 1903 года владельцем дома был В.В.Попов. В 1909 г. в Иваново-Вознесенске было учреждено отделение Соединенного банка, разместившееся в доме Попова. В 1913 году дом перешел во владение Торгового дома И.А.Соколова с сыновьями. По заказу Соколовых в 1913-~~1914~~ году был подготовлен проект надстройки второго этажа и реконструкции фасада здания. По первоначальному проекту отделка фасада отличается от существующей. (подпись под проектом неразборчива). Надстройка второго этажа и переоформление фасада были проведены в 1914 году по проекту архитектора А.Ф.Снурилова. На первом этаже дома размещалась квартира управляющего, а на втором отделение Соединенного банка. В первоначальный проект был внесен ряд изменений, в частности здание получило симметрию фасада. Планировка помещений осталась без изменений.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

сохранилось без существенных изменений

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации) не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения: тексты, материал, техника, размер

Здание расположено в непосредственной близости от исторического центра в ряду исторической застройки по красной линии ул.Красной Армии (бывш. Рождественской).

Здание в плане прямоугольное,с выступающим прямоугольным объемом со стороны двора,кирпичное 2-х этажное с подвалом,оштукатуренное.На фасаде выделена центральная часть завершенная щипцовым аттиком и оформленная шестью лопатками,разделяющими высокие арочные ниши.Между лопатками помещены лепные украшения: над окнами второго этажа - в виде венков,над окнами первого этажа - в виде гирлянд и факелов.Над окнами первого этажа главного фасада,над окнами второго этажа дворового и юго-западного фасадов выступают клинчатые перемычки с замковыми камнями.Главный вход расположен асимметрично,в левой части главного фасада здания. В центре северо-восточного фасада расположено большое арочное окно со своеобразной мелкой расстекловкой для освещения межэтажной лестницы. Вместо обычного стекла использован стеклянный кирпич.Со стороны дворового фасада в прямоугольном выступающем объеме расположен второй вход на первый этаж и в подвал.Дверной проем помещен на прямоугольном выступе и фланкирован филенками в виде сегментовидных двухуступчатых ниш. Боковые фасады оформлены межэтажными поясками,видимо оставшимися от первоначального здания.

На втором этаже с юго-западной стороны расположен зал банка,из которого арочный проем ведет в центральный холл с комнатами,расположенными по обе стороны от него.Планировка первого этажа коридорного типа

продолжение см вклад.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Своеобразный памятник неоклассицизма,не имеющий в го роде аналогов, композиционный центр нечетной стороны улицы Красной Армии. Фасад выполнен по проекту местного архитектора А.Ф.Снурилова.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Соловьев А.П.Имя в архитектурном словаре.-Рабочий край,6 марта 1987 г.
ГАИО,ф.2,оп.1,5009 - первоначальный проект и поэтажные планы.
5231 - дело о переоценке недвижимых имуществ.
ИГОИРМ,открытка № 78[illegible]3/5 - вид дома до надстройки.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя				
	важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций	+			
	стен	+			
	покрытий	+			
	потолков	+			
	пола	+			
	декора фасадов	+			
	интерьеров	+			
в интерьере:	живописи				
	скульптуры				
	прикл. иск-ва	+			
для памятников монументального искусства	цоколя				
	постамента				
	скульптуры				
	грунта				
	красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не утверждена

D000026942

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Управление административных зданий облисполкома, Облфинотдел.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта «7» декабря 1983 г.

Составитель Тихонов А.М., доцент ИвГУ
(ф. и. о., должность или профессия)
(подпись)

Инспектор по охране памятников
(подпись)

М. П.

Ист., з. 7267

Вкладыш с.I к паспорту: Банк Соединенный

Адрес: Ивановская обл.,г.Иваново,ул.Красной Армии,II

к разделу УII а продолжение

с расположением комнат по обе стороны коридора.С северо-восточной стороны расположена парадная межэтажная лестница с решеткой в виде волны, образующая на уровне второго этажа полукруглый балкон,выступающий над пролетом лестницы.Сохранились также две лестницы в подвале с решетками в стиле модерн,разными по рисунку.Одна лестница расположена в центре дворовой части здания,а другая в восточном углу.

Гор. Иваново-Вознесен
Театръ-Клубъ.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) [индекс]

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК РСФСР Главн. упр.по охр.пам.ист.культ.
[наименование республиканского органа охраны]

Адрес Ивановская обл.г. Иваново, ул. Красной Армии, 11
[АССР, край, область, автономная обл., национальный округ, населенный пункт]

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Банк Соединенный

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1883; 1914

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственные	не используется
+						

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив.
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
	+	+			

Дата составления карточки 7 декабря 1988 г.

Составитель Тихомиров А.М. [Ф., и., о., должность и профессия, подпись]

Инспектор по охране памятников Искусствозн. [Ф., и., о., подпись]

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Краткое описание

Первоначально на участке находился дом кирпичный, одноэтажный с подвалом 1883 г. В 1914 г. по проекту А.Ф. Снурилова был надстроен второй этаж и все здание было переоформлено в стиле неоклассицизм. Здание расположено в ряду исторической застройки ул. Красной Армии по красной линии. В плане оно прямоугольное, кирпичное, 2-х этажное. Фасады оштукатурены. Центр здания завершен щипцовым аттиком и оформлен шестью лопатками, разделяющими высокие арочные ниши. Главный вход расположен в левой части здания. Между лопатками помещена лепнина в виде венков и гирлянд. В прямоугольном объеме со стороны двора расположен второй вход на первый этаж и в подвал. Дверной проем фланкирован сегментовидными нишами. Планировка коридорная с крупным залом в юго-восточной части второго этажа. Сохранилась межэтажная лестница и две лестницы в подвал с ограждением в стиле модерн. Своеобразный памятник неоклассицизма фасад выполнен по проекту А.Ф. Снурилова.

г. Торжок, тип., зак. 3308-72