

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

Союзная республика Россия, Министерство культуры

Управление охраны культурного наследия
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Лавка торговая

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

конец XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Карелия, г.Пудож

(АССР), край, область, район, автономная обл.

ул.К.Маркса, № 3

(национальный округ; населенный пункт; пути сообщения)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилое помещение	хозяйств. цели	не используется
+	музей бюбл. клуб		больн. кварт. квота.		учреждение торгов. прямомол. слова	

магазин

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 3
 Фото фрагментов— 1
 Генплан— I
 Обмеры: план—
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранный зоны

а)

для памятников археологии	— история возникновения; кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель — неизвестны. Построена в конце XIX в. Датируется на основании данных Бюро технической инвентаризации.

Принадлежала, вероятно, одному из двух пудожских купцов 2-ой гильдии — Ф. Овчинникову или М. Борисову

Ф. А. Овчинникову принадлежало две крупнейшие по товарообороту лавки. Одна из них, с продовольственными и промышленными товарами, имела в 1900 г. оборот в 45 тыс. руб. в год. Вторая, специализированная по продаже мануфактурных и галантерейных товаров — 15 тыс. рублей.

Всего же три ведущих предпринимателя-торговца Пудожа (включая Н. А. Базегского, которому принадлежали торговые ряды) контролировали в 1900 г. 84% городского товарооборота.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В сер. XX в. прорублено окно на западном фасаде, и, вероятно, расширены окна на главном. Металлическая кровля заменена на шиферную.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установление мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Занимает рядовое положение в застройке улицы К.Маркса, выходит на ее красную линию торцовым фасадом.

Здание одноэтажное, кирпичное. Прямоугольное в плане, объем покрыт двухскатной стропильной крышей с шиферным покрытием.

Главный фасад симметричен: по его оси расположен вход в лавку, по обе стороны от которого выполнены большие прямоугольные окна. Над входом и над окнами в уровне карниза проходит горизонтально-вытянутая ниша, а над ней, в верхней части щипца — ниша в форме полукруглого окошка. Стены оштукатурены, увенчаны несложным профилированным карнизом на боковых и главном фасадах. Наличники дверей и окон — простые из гладкостроганной доски. Восточный фасад глухой, на западном, со стороны двора, прорублено позднее окно. На северном фасаде — дверь в складское помещение и большой оконный проем в щипце.

В планировке здание разделено поперечной кирпичной стеной на две разные по площади части, меньшая из которых, со стороны двора, разделена продольной дощатой перегородкой.

Стены изнутри оштукатурены, полы покрыты метлахской плиткой. Перекрытия плоские, дощатые по балкам.

Размеры здания в плане 11,6 x 8,2 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерное для Пудожа конца XIX в. кирпичное торговое здание. Является элементом старой застройки исторического центра города.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Технический паспорт на здание. Республиканское бюро технической инвентаризации.

2. ЦГА РК, ф.7 (Податный инспектор Пудожского уезда), оп. I, д.24/206, л. I-96.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя в земляных впадениях			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+	
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва			
для памятников монументального искусства	цоколя постаменты скульптуры грунта красочного слоя			

хорошее	среднее	плохое	аварийное

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

НЕТ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.



D000026538

г) балансовая принадлежность и исключительное использование На балансе Пудожского ГОРПО.магазин "Кооператор"д) дата и № охранного документа НЕТ

Дата составления паспорта

Составитель Коганич В.Г. архитектор

(ф. и. о., должность и в. профессия)

12/21 октября 19894

Инспектор по охране памятников

Маркова В.М.



КООПЕРАТОР



СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Управление охраны культурного наследия
 (наименование республиканского органа охраны)

Адрес Республика Карелия, г.Пудож, ул.К.Маркса, 3
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Лавка торговая

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-па
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА конец XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилье помещения	хозяйственное	не используется
+						

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

кто хранит документы

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			

составления карточки 1964г.

Копнин В.Г. - архитектор / Инспектор по охране памятников Маркова В.М.
 (ф. и. о., должность или профессия, подпись) (ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Здание одноэтажное, кирпичное. Прямоугольный в плане объем покрыт двухскатной стропильной крышей с шиферным покрытием.

Главный фасад симметричен: по его оси расположен вход в лавку, по сторонам от которого выполнены окна. Стены оштукатурены, увенчаны профилированным карнизом на боковых и главном фасадах. Наличники окон из гладкостроганной доски.

Восточный фасад — глухой, западный с одним окном, смещенным на дворовую часть. Северный имеет дверь в складское помещение и окно в щипце. Планировка разделена кирпичной поперечной перегородкой на две неравные части.

Стены изнутри оштукатурены, перекрытия дощатые по балкам.

Размеры в плане 11,6 x 8,2 м.