

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия. Министерство

культуры и туризма. Отдел охраны культурного наследия
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

Пустынь Ямезерская.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Корпус келейный, западный

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального искусства
		- 4,2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

кон. 1850-х г.г. - 1878 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Карелия, Приснегский р-н,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
п. Шоки, оз. Ямезеро в 18 км юго-западнее посёлка
национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-всекурсному	лечебно-оздоровительному	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		бальн. санат. залы		учреждения промышленных	*

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4

Фото фрагментов — 2

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны

Вкладыш — 1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций,
a)	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Первое упоминание о кедельных корпусах содержится в документе 1879 г., одновременно с упоминанием ограды и башен. Вероятно, возведение кедельных корпусов вместе с оградой велось в течение длительного времени — с конца 1850-х годов до 1878 года.

Корпус построен из средства благотворителей сидами братии.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В середине XX в. утрачены дверные и оконные заполнения, междуэтажные перекрытия. Отсутствует кровля и ворота.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, назначение, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер,

Корпус расположен в средней части западной линии ограды.

Это двухэтажное кирпичное здание. Основной видовой объем имеет форму параллелепипеда, покрытого четырехскатной вальмовой крышей. С севера к нему примыкает небольшой прямоугольный в плане двухэтажный объем лестничной клетки, западная стена которого совпадает с линией ограды, а восточная — с плоскостью одноименного фасада. Стены дома опущены, без декоративных элементов, венчający стены карниз несложного профиля. В центральной части первого этажа здания расположен сквозной арочный проем — главный вход-проезд на территорию монастыря. Выступающая за ограду часть главного западного фасада имеет симметричное расположение окон — по два на каждом этаже справа и слева от арочного проема и одно, вероятно, двойное окно, расположившееся над ним. Восточный фасад также имеет широкий оконный проем над проездной аркой, в окна ^{всех окон без наличников.} боковых фасадов имеют окна в уровне 2-го этажа. С территории пустыни в них устроены входы в здание, в лестничная клетка имеет сквозной проход с дверьми на западном и восточном фасадах.

Планировка дома определена двумя капитальными поперечными стенами, делящими объем здания на 3 секции. Первый этаж с центральным арочным проемом имеет две расположенных по бокам келейных помещения с самостоятельными входами. На втором этаже находятся три большие помещения, вероятно, первоначально имеющие перегородки и выразительную планировку.

См. вкладыш

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерное келейное здание конца XIX в., входящее в небольшой монастырский комплекс южной части Карелии.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

I. ЦГА Карелии. Фонд 25, список I, дело 60/1.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии			+	
для памятников архитектуры и истории	+		+	
			+	
			+	
			+	
в интерьерах:				
для памятников монументального искусства				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Не используется.

д) дата и № охранного документа Не имеется

Дата составления паспорта

Составитель: Комин В.Г. - архитектор

(Ф.И.О., должность или профессия)

(подпись)

10. II 1993 г.

Черковь В.И.

(подпись)

Испектор по охране памятников

М.Л. Исполнительный
руководитель
РУГОР

г. Петрозаводск, Бланочная



D000026305

ВКЛАДНЫЙ I
 Карелия
 Прионежский район
 п. Шокша, оз. Яшезеро
 Пустынь Яшезерская. Корпус келейный западный.

К п. УП а) Фундаменты бутовые, ленточные. Стены из кирпича и каменных блоков. Перекрытия были дощатыми по крупным балкам прямоугольного сечения. Крыша стропильная с металлическим покрытием по дощатой обрешетке.

Основные размеры в плане 19,4 x 9,3 м.











ПЕТЯ

ВОЛДОЗЕРС

ОНТР

ВОЛДОЗЕРС

АРС

ВОЛДОЗЕРС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МНО



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) - I.6.I.II
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Отдел охраны культурного наследия (индекс)
 Адрес Карелия, Прионежский р-н, п. Йокшо, озеро Ямезеро
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Пустынь Ямезерская. Корпус келейный, западный

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ памятник археологии памятник истории памятник архитектуры памятник монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА кон. 1850-х г.г. - 1878 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
союзнич.	республ.	местная	не состоит

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления картотеки 10.11.1993

М.П.

Составитель Копанин В.Д. - архитектор
 (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местные

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.
 (Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Корпус двухэтажный кирпичный. Основной объем в форме параллелепипеда с четырехскатной вальмовой крышей. С северного фасада примыкает небольшой прямоугольный в плане объем лестничной клетки. Стены оштукатурены, без декоративных элементов, карниз простого профиля. Главный фасад - западный с симметричным расположением окон. В центральной части первого этажа устроен арочный проезд на территорию монастыря. По бокам от него два келейных помещения с самостоятельными входами. На втором этаже 3 помещения с анфиладной планировкой. Переходы дощечные по балкам, крыша стропильная с металлическимкрытием.

Размеры в плане 19,4 x 9,3 м.