

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Государственная инспекция по охране

(наименование республиканского органа охраны памятников)

памятников истории и культуры.

*Ремон.
и/или (?)*

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Духовное училище.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)
1880-1884 г.г. /литературный источник,
надпись на памятнике/.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская область, г. Шуя, ул.
Советская, 40-а.
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт, пути сообщения)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей обл. клуб		больн. санит. дота.		учреждение торгов. промыш. склад.	

учебное заведение

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 1
- Фото фрагментов — 4
- Генпланы —
- Обмеры: план — 2
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
- огражденной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание духовного училища построено в 1880 году. В верхнем его этаже размещались четыре класса и правление училища. В нижнем-классы, сборная комната, библиотека и квартира смотрителя.

Алекса́ндро-Невская Церковь пристроена к училищу в 1884 году на средства фабриканта В.К. Рубачева. На одном из фронтонов церкви об этом гласит надпись "1884".

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Перестройки незначительны. Утрачена глава на бывшей церкви.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Кубический двухэтажный объем, вытнутый вдоль оси север-юг, с прижатым к нему с севера одноэтажным усложненным объемом церкви.

План первого этажа близок к Г-образному, второго — прямоугольный. Здание расположено внутри квартала в окружении остатков парка.

Полуподвал перекрыт системой впарушенных и лучковых сводов, межэтажные перекрытия — деревянные, плоские. Металлическая кровля положена по деревянным стропильным конструкциям.

В убранстве фасадов основного объема выделяются богатые карнизы: венчающий, состоящий из нескольких палочек, валиков, сухарей и елочки, и межэтажный, из палочек, валиков и поребрикового полска.

Центр главного фасада выделен металлическим крыльцом, ограничен лопатками и завершен щипцом на фоне аттика. Аналогичными лопатками, рустованными на высоту первого этажа, отмечены все углы главного объема.

Окна имеют кличатые перемычки, кирпич которых несколько выступает из плоскости стены. Поверх полосы выдается замковый камень.

Храмовая часть оформлена иначе. Плоскости ее наружных стен завершаются карнизом, углы отмечены пилястрами. Окна полуциркульные, их обрамляют наличники из каннелированных пилястр.

Планировка основной части здания — коридорная. Культовая половина представляет двоякие алтарь, храм и трапезную, объединенные посредством широкого арочного проема. Арка применяется также в дверных проемах второго этажа основной части. Этажи ее сообщаются посредством металлической двухмаршевой лестницы, расположенной в центральной части.

Постройка выполнена из красного кирпича, оштукатурена внутри и необлицована снаружи (за исключением двух фасадов культовой половины).

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Типичная общественная постройка 80-х годов XIX в. Интересна механическим объединением двух зданий различного назначения, необлицованными фасадами. Интересный памятник архитектуры. Подлежит местной охране.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

- В. С. Березин. историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Владимир, 1898 г. Стр. 130.
 Правдин. Описание города шуи и шуйских церквей. Шуя, 1889 г. стр. 17.
 Ф. Г. Муров. исторический очерк г. шуи. Владимир. 1892 г. Стр. 122.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+		
в интерьере:	живописи скульптуры прик-а, иск-ва		+		
для памятников монументального искусства	цоколя постаumenta скульптуры грунта красочного слоя		+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

не охраняется

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не определены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

На балансе Шуицкого педагогического института.

не имеется

д) дата и № охранного документа

Шлычков Д.А.,

от **16** оставал **декабря**

8

Опыт. научный сотрудник ИВ. СИРТИМ
(ф. и. о. должности или профессии)

197 г.

Шлычков Д.А.
(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)



'D000028004'











МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.3. - 1.17.77.
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охране памятн. ист. и культ.
 Адрес Ивановская обл. г. Шуя, ул. Советская 40-а
 (АССР, край, область; райги, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Бывшее духовное училище

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА _____

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры +	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	---------------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1880-1884 г.г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению +	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительный	жилое помещение	хозяйственное	не используется
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

предлож. по использа. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее +	среднее	плохое	аварийное
--------------	---------	--------	-----------

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит +
---------	----------	---------	-----------------

наличие утвержденной охранной зоны да / нет **нет**

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт +	фотографик +	обмеры +	реставрационные материалы
--------------	-----------------	-------------	---------------------------

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный +	республикан.	местные

Дата составления карточки « I » ИЮЛЯ 1974 г.
 М. П.

Составитель Левичев Ф.В. *Левичев* Инспектор по охране памятников *Левичев*
 (Ф. и. о., должность или профессия, подпись) (Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Кубический двухэтажный объем, вытянутый вдоль оси север-юг, с примкнувшим к нему с севера одноэтажным усложненным объемом церкви.

В убранстве фасадов основного объема выделяются богатые варнизы. Окна имеют клинчатые перемычки, кирпич которых несколько выступает из плоскости стены. Поверх полосы выдается замковый камень.

Типичная общественная постройка 80 годов XIX в.

На балансе Шуйского педагогического института.

Учебное заведение.