

6273

8.2 1,20.9

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР  
 Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории  
 наименование республиканского органа охраны памятников  
 и культуры

### ПАСПОРТ

Дом жилой

#### I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

#### II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

#### III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

вт. пол. XIX века

#### IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Калининская обл., г. Калинин, ул. Медниковская, 21

АССР, край, область, район, автономная обл.,  
национальный округ, населенный пункт, путь подъезда.

#### V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 5

Фото фрагментов— 5

Генплан—

Обмеры: план—

фасад—

разрез—

Схематический план  
охранной зоны—

2 Вкладыш I стр. к разд. УПа)

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) { для памятников археологии  
для памятников истории  
для памятников архитектуры и монументального искуства
- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.  
— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.  
— автор, строитель, заказчик, история создания.

Судя по стилистическим особенностям, здание выстроено во второй половине XIX века.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Внутренняя планировка изменилась незначительно: В интерьере I этажа — одна новая печь. Штукатурка не фасадах осыпается. Отсутствуют ступеньки перед гаражным входом, разобрана наружная лестница на I этаже — с севера.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Жилой дом, расположенный на понижающемся к востоку рельефе, стоит на углу двух улиц. Главным (южным) фасадом здание обращено на красную линию улицы Медниковая, а боковым (восточным) – на улицу Салтыкова-Щедрина.

Одноэтажное деревянное на кирпичном полуподвале, оштукатуренном и покрашенном, здание выстроено в стилистически смешанных формах (с элементами композиции позднего классицизма и резным декором, характерным для вт. пол. XIX века). Деревянная часть обшита тесом с калевкой на фабричных гвоздях. Прямоугольный объем, немного вытянутый по оси "север-юг", покрыт двускатной кровлей. Холодные сени, примыкающие к дому с западной стороны – взяты под одну кровлю с основным объемом. Северные сени первого этажа опираются на столбы, покрыты самостоятельной кровлей. На главный фасад выходят четыре оси окон и парадный вход, над которым помещено ложное окно. Почти квадратные по форме окна полуподвала отделены от высоких прямоугольных окон первого этажа трехступчатым штукатурным тянутым карнизом. Окна первого этажа обрамлены резными наличниками с консольками в виде "сердечка". Лучковая перемычка окон выделена сандриком с резным подзором. Углы сруба обработаны пиластрами с филенками. Двупольная филенчатая парадная дверь с

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника. (см. вкладыш № I)

Характерный образец жилой деревянной застройки г. Твери вт. пол. XIX в. с резным убранством фасадов. Располагаясь на углу двух улиц, дом имеет большое градостроительное значение.

### ИИ. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Библиографических и других источников не имеется.

Планы и фото находятся в Калининском областном управлении культуры, крошки и негативы – в архиве В/О "Союзреставрация".

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:  
для памятников археологии

культурного слоя  
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
приклад. искуства

для памятников монументального искусства

цоколя  
постамента  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии	+		+	
для памятников архитектуры и истории	+	+		
в интерьере:				
для памятников монументального искусства				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		+

б) дата и № документа о принятии под охрану нет

Решение об исполнении от 08.02.89г № 32

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.

Жилой дом

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

д) дата и № охранных документов нет

Дата составления паспорта

Составитель арх. Мазаева И.А.  
ф., и., о., должность или профессия

август

1987г.

Мар  
подпись

Инспектор по охране памятников

подпись

Областная типография, г. Вологда, ул. Калинина, 3. Зак. 3435

М. И.



## ВКЛАДЫШ № 1

к паспорту "Дом жилой" Калининская обл.,  
г. Калинин, ул. Медниковская, 21

к разделу УПа) (продолжение)

накладным декором увенчана чугунным зонтом, повторяющим лучковую форму перемычки окон первого этажа, и украшенным резными кронштейнами и подзором. Венчающий карниз декорирован зубчиками, выносная часть и причелины – подзором. Трехчастное оконо фронтона также оформлено подзором. Северный фасад имеет нерегулярную, композицию. Свободное пространство стены фасада прорезано тремя окнами (одно из которых на первом этаже обрамлено гладким наличником с консольками и завершено полочкой). К западному фасаду в четыре окна пристроен лестничный тамбур. На восточном фасаде с регулярной композицией расположено пять окон. Лопатка делит фасад на две почти равные части с 3-мя и 2-мя окнами.

В интерьере полуподвала поперечная стена делит пространство на две приблизительно равные половины, дополнительно перегороженные на жилые помещения. В интерьере первого этажа – идентичный принцип планировки. В передней, большей части, четыре комнаты имеют крестообразное расположение, во второй – помещения (вероятно теплые сени и кухня). Из холодных сеней (западная сторона) на жилой чердак ведет деревянная одномаршевая лестница. В жилых комнатах первого этажа: полы дощатые с фризом, белая кафельная печь с профилированными цоколем и карнизов (кафель гладкий – 42,5x22,5).

Кладка – смешанная. Размер кирпича 22,5(26,5)x12,5(13)x6,5(7). Шов не обработан.