

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Государственная инспекция по охране
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА водяная мельница на речке Тамбича

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

начало XX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

Пудожский район, дер. Тамбичозеро /Костина Гора/ в 103 км от Пудожа

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещения	хозяйственно-вещное	не используется
	музей библ. клуб		бальн. санит. лечебн.		учреждение торгов. промыш. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 3
 Фото фрагментов— 8
 Генплан— 1
 Обмеры: план— 2 (поэтажные)
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Мельница была построена в начале XX в. артелью двух деревень Костина Гора и Татарская Гора. Действовала до коллективизации

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

полуразрушена рубленая из бревен плотина, разрушен настил над спускными лотками, утрачена наружная лестница, с нижнего яруса на плотину

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Водяная мельница-колесуха с верхним боем, двухколесная, односрубная, двухэтажная. Мельничный сруб (8,6 x 5,5 м) поставлен ниже плотины параллельно течению реки. Первый этаж разделен продольным перерубом на две примерно равные части, из которых в правой /восточной/ помещаются "колесница", а в левой /западной/ - "толчя" /ступа с пестами/ и шестеренная передача жерновов. Верхняя часть ступы выполнена из брусьев, нижняя выдолблена в камне. Оба помещения имеют самостоятельные наружные входы и окна-продухи. Кроме того помещение толчей соединено внутренней лестницей со вторым этажом "амбаром", в западной части которого находится направляющая рама пестов, жернова и поворотный бункер для зерна, а в восточной, приподнятой на I венец, прежде складывалось привозимое зерно /откуда и название всего помещения "амбар" /. В ход в амбар с юга, со стороны плотины. Мельничный сруб сделан из жилого дома. Он рублен в обло и перекрывает гвоздевой крышей по слегам, которые в свою очередь поддерживаются тремя парами стропильных ног. Князевая слега лежит на перекрещенных концах последних, остальные слуги врублены "в полдерева". Фронтоны каркасные - дощатая обшивка по вертикальным стойкам

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Водяная мельница в деревне Костина Гора представляет значительный научный интерес как хорошо сохранившийся пример односрубных мельниц, характерных для восточной части Карелии

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не имеется

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя
 важнейших находок
 для памятников архитектуры и истории конструкций
 стен
 покрытий
 потолков
 пола
 декора фасадов
 интерьеров
ПЛОТИНЫ
 живописи
 скульптуры
 приклад. иск-ва

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+ + +		
+			+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



г) балансовая принадлежность и конкретное использование _____

не используется

д) дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта

Составитель Орфинский В.П., архитектор
 (Ф. и. О., должность или профессия)

197 г.

Инспектор по охране памятников А.В. Соловьев

Петров
 (подпись)

М. П.

(подпись)

























3.6. -1.61.13
 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) (индекс)

РФСР Главк охраны памятников НК РСФСР
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА
 Марсельская АССР, Пудожский р-он, д. Костина Гора

Адрес (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
мельница водяная

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Дата составления карточки

Составитель

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		6	

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилое помещения	хозяйственное	не используется
						+

включение в региональный музей

предлож. по использ.	хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+	

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

да	нет
	+

спорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
	+	+	+

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный
	+	+

Инспектор по охране памятников

Вахрамеева Т.И., архитектор

ВНИИ искусств
 Маркова В.М.

(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

(ф., и., о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Расположен на краю деревни, на берегу небольшого ручья. Представляет прямоугольный объем, крытый двускатной крышей. Рядом с мельницей остатки плотины. Мельница двухфункциональная, двухъярусная, с верхней подачей воды. В первом яруса два отсека с самостоятельными входами — для рабочих колес и для ступы и ларя для муки. Лестница с первого яруса ведет на второй, неразделенный с бункером для зерна и жерновками. Оборудование почти все деревянное, кроме каменной ступы. Стены — бревенчатые, крыша дощатая.

Габариты 8,3 x 6,3 м

Характерный для Пудожского района тип водяных мельниц с традиционным оборудованием.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

1002308000

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Министерство культуры

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников
(наименование республиканского органа охраны памятников)
истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА МЕЛЬНИЦА ВОДНАЯII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

конец XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, Пудожский район,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

дер. Костина Гора

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей белл. клуб		бальн. санит. д/отд.		учреждение торгов. промышл. сфера	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4
 Фото фрагментов — 1
 Генплан —
 Обмеры: план — 3
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производилась разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Строитель, заказчик, история создания неизвестны.

Датируется на основании анализа архитектурно-конструктивных решений и сведений местных жителей. КОН. XIX в.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Разрушена плотина, подававшая воду на колеса мельницы, в полуразрушенном состоянии крыша и сруб, механизм в нерабочем состоянии.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.

мельница расположена на краю деревни, на берегу небольшого ручья в месте резкого перепада рельефа.

Представляет собой прямоугольный объем, перекрытый двускатной крышей. Рядом с мельницей находится остатки плотины, подававшей воду на рабочий механизм. Мельница ^(мель муку и дробит крупу) двухфункциональная, двухъярусная, с верхним боем. Для подачи воды на колеса из сруба мельницы выведены два желоба в уровне верха I-го яруса. Первый ярус состоит из двух помещений, разделенных бревенчатой стеной и имеющих самостоятельные входы. В одном помещении расположены рабочие колеса, и под ^(под колесами) частично земляной, ^(площадь перед ними) частично дощатый по балкам. В другом помещении — ступы для дробления крупы, зубчатое колесо для передачи движения на жернова, ларь для муки и вестница на 2-й ярус. Во втором ярусе неразделенное одно помещение без потолка. Здесь размещены бункер для зерна и жернова. Со второго яруса имеется самостоятельный выход ^{на ручьи} благодаря перепаду рельефа. Постройка и все внутреннее оборудование, кроме ступы из камня, выполнено из деревянных элементов. Стены из бревен рублены "в обло", крыша стропильная дощатая, ^{на ручьи} потолок I-го яруса дощатый по балкам.

Габариты 8,3 x 6,3 и

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

в XIX в.

Характерный для Пудохского района тип водяных мельниц с традиционным оборудованием, своеобразно решенной системой функциональных связей механизма.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Вахрамеева Т.И. Проект реставрации мельниц из д. Костина Гора Пудохского района. 1972г. Архив КСРПМ

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя
 важнейших находок
 конструкций
 стен
 покрытый
 вытолок
 пола
 декора фасадов
 интерьеров

в интерьере: живопись
 скульптуры
 прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства: цоколя
 постамента
 скульптуры
 грунта
 красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	
		+	
		+	
		+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

НЕ ИМЕЕТСЯ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены



Дудожский райисподком

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

не имеется

д) дата и № охранного документа

Вахривьева Т.И., архитектор

Дата составления паспорта

Составитель

ф. и. о., должность или профессия

14 июня 198 г.

Маркова В.И.

(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)











