

№ 51

ИНДЕКС

3700340003

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР /недвижимые/

СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА РОССИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ

наименование республиканского органа охраны памятников

ПАСПОРТ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба. Погреб.

2. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятники:	памятники:	памятники:	памятники:
археоло- :	истории :	архитек- :	монументального
гия :	туры :	искусства	
.....
:	:	2	:

3. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА/или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника-дерева для памятников истории/

Первая половина 19 в. /см. п. 8/

4. АДРЕС/местонахождение/ПАМЯТНИКА Ивановская обл., Гаврилово-Посадский район, с. Петрово-Городище, Петрово-Городищенский с/с.

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда/

5. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. :	культ. :	турист. :	лечебно- :	жилищ. :	хоз. :	не использ.
назначению :	просв. :	экскурс :	оздоров. :	помещ. :		
.....
	музей :	больн. :	дет. :	учрежд. :		
	библ. :	сыват. :	дом :	торг. :		
	клуб :	д./отд. :		пром. :		
				склад +		

Приложение: фото общего вида - 1
 фото фрагментов - нет
 Генплан - нет
 Обмеры: плен - 1
 фискал - нет
 разрез - нет
 схематич. план охранной зоны - нет

6. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии - история возникновения, кем и когда проводились раскопки и раскопки, места хранения коллекции

для памятников истории - история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника

а/для памятников архитектуры и монументального искусства - автор, строитель, заказчик, история создания

Имена автора, подрядчика, заказчика, а также точную дату возведения памятника установить не удалось. Однако, в частной переписке хранителя фондов Гаврилово-Павловского филиала Ивановского обл. исторического музея с работниками Владимирского обл. исторического музея /см. п. 8/ содержится ряд указаний, благодаря которым, ориентировочно, усадьба может быть датирована первой половиной 18 в. /в переписке упоминается имя представителя Ивановского обл. отдела ВОСПИИ тов. Котова, обследовавшего усадьбу/.

б/перестройки и утраты, изменения первоначальный облик памятника
Утрат нет; перестроек не производилось.

в/реставрационные работы/общая характеристика, время, автор; место хранения документации/

Не проводились.

7. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии - характер культурного слоя, важнейшие находки

для памятников истории - характеристика памятника, наличие, текст, время установления мемориальной доски

а/для памятников архитектуры - основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты

для памятников монументального искусства - основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер

Двухэтажное здание, в плане прямоугольной формы.

Объемно-пространственная композиция здания решена в виде невысокого вытянутого по горизонтали объема с повышенной центральной частью входа в погреб.

Характер фундаментов установить не удалось. Несущая конструкция выполнена из кирпича. Остатки каменной кладки, сохранившиеся в различных частях интерьера, позволяют сделать предположение о существовании каменного свода или системы каменных сводов, перекрывавших некогда пространство погреба, ныне покрытое высокой двускатной железной кровлей.

Внутрипространственная структура здания отражена на фасадах с помощью лепнины, которые в совокупности с престоинным карнизом в виде напуска двух рядов кирпича, составляют более чем скромное декоративное убранство памятника.

Длина фасада северного - 15,85 м. Длина восточного фасада - 6,95 м. Пол погреба углублен, примерно, на 3,5 - 4 м.

6/ общая оценка общественной, научно-исторической или художественной значимости памятника.

Образец служебной постройки первой половины 18 в.

8. ОСНОВНАЯ ВНЕДИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Архив хранителя фондов Гаврилово-Посадского филиала Явановского обл. исторического музея Крылова И. В. Черепица, 1969-1972 гг.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния

хорошее: среднее: плохое: аварийное

для памятников
археологии культурного слоя
важнейших находок

.....

для памятников
архитектуры
и истории конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров
живописи
скульптуры
прикладного искусства

+
+
+

+
+
+

в интерьере

