

ПАСПОРТ**НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ**

Новый охранный №	Старый охранный №	Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
13	-	Крепость .г.Калининград, Ленинградский район, Калининградская область.	1775- 1779г.

1. Даты основных пристроек и перестроек

1779 г.

2. Автор, строитель, заказчик

Не известен

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником

Не имеется

4. В чьем ведении находится памятник

Горпродторг

5. Кем и как используется

Используется под склад

6. Техническое состояние памятника

Удовлетворительное.

7. Тип, материал и основные конструкции

МАТЕРИАЛЫ— КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ, КАМЕНЬ.

8. Краткая история памятника

Крепость служила для обороны города
Кенигсберга.

10. Основная литература и иконография

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта

Материалы будут представлены дополнительно

12. Обследована:

1938 год

Примечания

Крепость служила для обороны города
Кенигсберга .



Дата составления паспорта:

6 января 1958 г.

Паспорт составил Ст. Инспектор

Обл. Упр. культуры

Ответствен. редактор

Лавренко В

П А С П О Р Т
НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

Наименование и адрес памятника

Основная
дата
памятника

Крепость г. Калининград *Третьяков*
Ленинградский район,
Калининградская область

1775-
1779 гг

1. Даты основных пристроек и перестроек

1779г

2. Автор, строитель, заказчик

Не известен

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства,
связанные с памятником

Не имеется

4. В чьем ведении находится памятник

Горпродторг

5. Кем и как используется

используется под склад

6. Техническое состояние памятника

удовлетворительное

7. Тип, материал и основные конструкции

Материалы- кирпич, цемент, камень

8. Краткая история памятника

Крепость служила для обороны города
Кенигсберга.

9. Фото [13×18], включающее генеральный план участка с охранной зоной, планы зданий и сооружений, все фасады, основные интерьеры и фрагменты.



10. Основная литература и иконография

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта

Материалы будут представлены дополнительно

12. Обследование:

1961г

Примечания

**Крепость служила для обороны города
Кенигсберга**



Паспорт составил
Ст. инспектор
дел. упр. культуры Лавренко
Ответствен. редактор Лавренко

Калининградская гор. тип. Зав. № 5333 г. 100 7.7.61 г.

Памятники истории и культуры Российской Федерации
(недвижимые).

Российская Федерация.
Департамент культурного наследия.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА	Редюит Бастиона «Прегель»			Bastion Pregel			
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник археологии	памятник истории	Памятник архитектуры	памятник монументального искусства			
			+				
III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА <small>(для дат исторического события, с которым связано возникновение памятника – для памятников истории)</small>	1862г.						
IV. АДРЕС <small>(местонахождение памятника)</small>	г.Калининград ул.Дзержинского, 31			Friedlander Torplatz			
V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первонач. назначению	культур. архив.	турист. экскурс.	достопримеч.	Жилые здания.	Хозяйств.	не известно.
		+					

ПРИЛОЖЕНИЯ:	Фото общего вида	- 5
	Фото фрагментов	- 2
	Генплан	- 1
	Обмеры: планы	- 1
		-
		-

Схематической план охранной
зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для эвристики археологии	- история возникновения, кем и когда проводились работы и раскопки, место хранения находок
	для эвристики истории	- история возникновения: краткие характеристики событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника
	для эвристики архитектуры и материального искусства	- автор, стилистика, материалы, история создания

Бастион Прегель назван по расположению в непосредственной близости от него реки Прегель.

Бастион построен в рамках проекта второго вального оборонительного пояса города-крепости и представляет собой левое плечо южного фронта городских укреплений.

Сведения об использовании помещений бастиона с момента постройки и до штурма города в апреле 1945г. крайне скудны. Можно предполагать наличие военных складов.

В конце XIX в., в связи с появлением вокруг Кенигсберга нового оборонительного пояса значение бастионов падает.

С 1910-1914гг. часть вальных укреплений сносилась, в том числе и был срыт вал бастиона "Прегель" ввиду его нецелесообразности после постройки системы фортов. В ходе штурма города в апреле 1945г. бастион был захвачен частями наступающей Советской Армии 7 апреля. В послевоенные годы реставрационные работы на бастионе не проводились.

В настоящее время сохранился только редонт бастиона "Прегель".

б) постройка и утрата, выявление археологический объект памятника

В настоящее время памятник используется как склад, обстроен одноэтажными службами, оконные проемы дворового периметра заложены, помещения редонта перегорожены.

в) Реставрационные работы (объект характеризуется, время, автор, место хранения документов)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а) для памятника архитектуре	– характер культурного слоя, материальные раскопки.
для памятника истории	– характерны памятники, планы, планы и время установки мемориальной доски.
для памятника архитектуре	– особенности особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер двора фасада и интерьеров, планировки двора, скульптуры, прикладного искусства, строительных материалов, основные габариты.
для памятника монументальной скульптуре	– особенности особенности композиционного и колористического решения; тошнота, материалы, техника, размер.

Бастион “Прегель” расположен на юге исторического центрального ядра г.Кенигсберга, состоял из двух основных элементов: внешнего оборонительного вала, имеющего форму тупого угла, и подковообразного “редюнта”.

Сохранился редюнт бастиона, представляющий собой одноэтажное кирпичное сооружение с грунтовым покрытием, верхняя часть которого оборудована бойницами, амбразурами, маленькими капонирами для прострела внешнего оборонительного вала. Казематы редюнта перекрыты крестовыми и циркульными сводами.

По периметру наружных стен расположены бойницы, по внутреннему периметру – оконные проемы с лучковыми завершениями. Архитектурные детали: псевдомашинный карниз и угловые башенки горжевой части, по центру ограды которой расположены въездные ворота во внутренний двор.

Длина сооружения – 76,5 м, ширина – 88 м.

б) Оценка объекта общественной, научно-исторической или художественной ценности.

Редюнт бастиона “Прегель” представляет значительный интерес, как часть оборонительной системы Кенигсберга и является воплощением передовой для своего времени военной мысли и виднейшего прусского фортификатора XIX в. - Эрнста Людвиг фон Астера.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

- Винклер Ф.В. Кенигсберг. Из серии “Градостроительство Германии”. Берлин, 1926
 - Gause Fritz. Koenigsberg - so wre es war. Dusseldorf, 1988
 - Герте В. Древняя история Восточной Пруссии. Кенигсберг, 1929
 - Трауготт Эрхардт. История крепости Кенигсберг (1257-1945rr.). Wuerzburg, 1960
- Бастион Прегель. Архив НИЦ дело № 60

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния:		хорошее	среднее	плохое	аварийное
а) для памятников археологии	Культурного слоя				
	Важнейших находок				
для памятников архитектуры	Конструкций	+			
	Стен		+		
	Покровый		+		
	Потолков		+		
	Полы			+	
	Декора фасадов		+		
в интерьере	Интерьеров				
	Живописи				
	Скульптуры				
для памятников монументального искусства	Прикладного искусства				
	Цоколя				
	Постаменты				
	Скульптуры				
	Группы				
	Красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

Республик. местная не состоит

а) категория охраны		+
б) дата и № документа о принятии под охрану	Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г. № 1327	
в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки <small>(примечание: с листом на утверждающей чертеже)</small>		нет
г) балансовая принадлежность и конкретное использование	НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры ООО «Геликон»	
д) дата и № охранного документа	охранно-арендный договор от 18.12.98г. № 12-2	

Дата составления паспорта

и 10 в марта 2000 года

Составитель

Копцева Л. Н., нач. отдела



Институт по охране памятников

[Handwritten signature]

Яворская Н. Г., гл. инспектор

[Handwritten signature]















РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Департамент культурного наследия

(наименование органа охраны)

Адрес

Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Дзержинского, 27.

(край, область; район, автономная область; национальный округ; местный пункт)

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА

Редут Бастиона («Прегель» Bastion Pregeł)

наименование памятника	наименование истории	наименование архитектуры	наименование монумент. искусства			
		+				
1862 г.						
по первоначальному назначению	культурно-просветительское	туристско-экологическое	лечебно-отдыхательное	иные назначения	католическое	не выявлено
					+	
предложения по использованию					+	
характеристики технического состояния		хорошо	средне	плохо	периодично	
			+			
категория охраны		республиканская		местная		не входит
		+				
статус утверждённой охраной			да		нет	
					+	
наименование документации		инвентарь	фотография	обмеры		реставрационные материалы
		+	+	+		
даты создания документов			оригиналы охраны		реставрационные материалы	
			оригиналы	республиканск.	местный	республиканск.
					+	местные
					музей, архив, ПНИ	




Сопроводитель

Кочнев А. П., подп. отделе
Ф. И. О., должность или прозвище, подпись

Инспектор по охране памятников

Иванова И. Г., ст. инспектор
Ф. И. О., подпись

Фото или схематический план



Двор редюнта. Вид на западное крыло.

Краткое описание

Интереснейший образец крепостного фортификационного сооружения середины 19 века. Построен в рамках проекта второго вального оборонительного пояса города Кенигсберг в 1862г. непосредственной близости реки Прегель.

Состоял из двух основных элементов: внешнего оборонительного вала, имеющего форму тупого угла (не сохранился) и подковообразного редюнта.

Сохранился редюнт бастиона, представляющий собой одноэтажное кирпичное сооружение с грунтовым покрытием, верхняя часть которого оборудована бойницами, амбразурами, маленькими капонирами для прострела внешнего оборонительного вала. Казематы редюнта перекрыты крестовыми и циркульными сводами. По периметру наружных стен расположены бойницы, по внутреннему периметру – оконные проемы с лучковыми завершениями. Архитектурные детали: псевдомашинульный карниз и угловые башенки горжевой части, по центру ограды которой расположены въездные ворота во внутренний двор.

Длина сооружения – 76,5 м, ширина – 88 м.