

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главная инспекция по охране, реставрации  
 (наименование республиканского органа охраны памятников)  
 и использованию памятников истории и культуры.

# ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ПОГОСТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. КОМПЛЕКС

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искуства
			4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

ХVIII век

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, Пудожский р-н,  
 (АССР, край, область, район, автономная обл.,  
 Колодозерский с/с, д.Погост, 77 км от Пудожа  
 национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей бюро клуб		больница санаторий детский сад		учреждение торговли, промышленности	2

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 1  
 Фото фрагментов— 1  
 Генплан— 1  
 Обмеры: план—  
     фасад—  
     разрез—  
 Схематический план  
 охранной зоны

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)	для памятников археологии	—история возникновения: кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	—автор, строитель, заказчик, история создания.

В период освоения Севера славянами Колодозеро находилось на землях Обонежской пятини Новгорода. На его берегах образовалось одноименное село, состоящее из четырех деревень: Усть-Река, Заозерье, Дубово. Между ними на полуострове центральное селение — Погост. Здесь проходил основной путь новгородцев из Онежского озера к Белому морю (по рекам Вёдла, Колода, далее волоком — в Кенозеро). Деревня Погост сохранила по сей день старинную планировку. Здесь, на возвышенной оконечности полуострова в XVIII веке сформировался общественный центр села, который по-видимому, являлся композиционным центром для всех окружающих деревень и состоял из шатровой церкви Рождества Богородицы (1784г) и шатровой колокольни (XVIIIв.). От деревни храмовый ансамбль отделяла ограда с воротами и торговыми лавками. В комплекс торгового ряда входило два амбара.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Колокольня разобрана в 1930 годах, церковь сгорела в 1967г.. В 1960ые годы тесовые кровли сохранившихся строений заменены на скоффанерные.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Храмовый комплекс Рождественского погоста располагался на южном берегу Колодозера на небольшом полуострове. Кубленая ограда, пересекая полуостров, отделяла его от деревни.

В ограду были встроены толстые стены, композиционно объединенные с ней главным входом. Со стороны деревни перед оградой построены два амбара. В настоящее время большая часть ограды утрачена, сохранились торговые лавки с воротами и невысокой башенкой главного входа и амбары.

Сохранившиеся строения погоста срублены из сосновых бревен. Декоративные элементы отсутствуют.

Несмотря на утраты основных памятников погоста, существующие его сооружения сохраняют свою композиционную роль в структуре селения, образуя с рядами домов своеобразную торговую площадь.

## б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный для XVIII века комплекс сооружений погоста, распространенный в средней Карелии с русским населением.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Суслов В.З. Путевые заметки о Севере России и Норвегии. СПб., 1888, с.61.
2. Ушаков Ю.С. Ансамбль в народном зодчестве русского Севера. Я. Стройиздат 1982 г. с. 50-51.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	
для памятников археологии	культурного слоя в жилых находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
■ интерьер:	живописи скульптуры прикл. исч-ва
для памятников монумен- тального искусства	доходия постамента скульптуры Грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
		+	

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление Совета Министров КАССР

от 21.04.1971 г. № 199

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Пудожский райисполком, не  
используетсяд) дата и № охранного документа № ИМЕЕТСЯ

Дата составления паспорта

Составитель Бахрамеев Е.В.  
(Ф. И., О., должность или профессия)Е.В.  
(подпись)17. мая 1985.Инспектор по охране памятников Маркова В.М.

М. П.

г. Петрозаводск, Бланк



D000026669\*



СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главк по охране памятников МК РСФСР

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Карельская АССР, Пудожский р-н, Колодозерский с/с, д.Погост  
(АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Погост Рождественский

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник  
археологиипамятник  
историипамятник  
культурыпамятник  
монумент. иска-

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

ХVIII век

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯпо перво-  
начальному  
назначениюкультурно-  
просвети-  
тельныйтуристско-  
экскурсионноелечебно-  
оздоровительноежилье  
помещения

хозяйственно-

на  
используется

+

предлож. по исподъ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

износист.

+

советский

республ.

местная

не состоит

+

наличие утвержденной охранной зоны

за

нет

+

## VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотография

обмеры

реставрационные материалы

+

+

-

-

место хранения документов

дата составления картоточки  
25 июня 1986 г.  
М. П.

Составитель

Бахрамеев Е.В.

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

органы охраны

реставрационные мастерские

музей, архив,  
НИИ

советский

республикан.

местный

республикан.

местные

ВНИИ искусств  
Маркова В.М.

Испектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Расположен на полуострове. Является композиционным центром деревень, размещенных по берегам озера Колодозера.

От строений погоста сохранились ворота с торговыми лавками. Ворота акцентированы четырехскатной крышей. Торговый ряд фланкирован поставленными по краям амбарами. Церковь Рождества (1784 г.) и колокольня XVIII в. утрачены.

Является единственным сохранившимся на территории Карелии фрагментом развитого общественного центра. Представляет историко-архитектурный интерес своеобразным планировочным решением.