

ПАМЯТКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

2910080004СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРМинистерство культуры Государственная инспекция по охране памятников
истории и культуры

Государственное республиканское органы народного хозяйства

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Царковь Прокопьевки частных дров.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник природы	памятник науки и техники
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1700 год.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Плесецкий р-н
Почозерский с/с д. Былинцево

(СССР, край, область, район, сельсовет, пгт.)

национальный парк, национальный парк, заповедник

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-искусств.	лечебно-оздоровительная	жилые помещения	хладильные	не используется
клуб, музей, библио.			больница, санаторий, драмат.		учреждения торговли, промышл. сфере	4

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4

Фото фрагментов — I

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

первой изыма —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для заметок о драматике	— история возникновения, как и когда произоходила разработка и расширение, место хранения коллекций.
	для заметок о истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и явлений с которым объект прообразил значение памятника.
	для заметок о художественной и изобразительной части	— автор, хранитель, экспонаты, история спадких.

Не установлены.

Продолжение п. 7а.

глази, как голоса сложного музыкального произведения, спорят, перекликанчатся и дополняют друг друга. Все подчинено одному стремлению языку. Несомненно что ансамбль Почозера необходимо внимательно изучать и реставрировать.

Основные габариты: 15 x 47 м.

б) перестройка и утраты, изменения первоначальной облика памятника.

Утрачена ограда погоста/раньше ее было аналогично ограде в Поршинском утрачено редко встречающееся покрытие второй, теперь кирпичной церкви, решетка в виде бочки.

Струб этой церкви разобран до высооты апсиды.

Утрачен звон и ковер колокольни.

К церковному храму пристроено позднее крытое крыльце.

в) реставрационные работы (общих характеристик, времени, автор, место хранения документов)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, находившееся под ним;
для памятников истории	— характеристика памятника, наименование, текст в зоне установления памятника доски;
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты;
для памятников монумент. искус.	— основные особенности композиции и колористического решения; лестница, кипарис, трапеза, раздор.

Церковь Присоединения честных древ - уникальный памятник деревянного зодчества Русского Севера. Памятник представляет собой сложный комплекс, состоящий из двух церквей - патровой и клетской - и колокольни, объединенных между собой крытым переходом. Клетская церковь своей восточной стороны стеной близко подходит к патровой, и между ними сооружен крытый переход. Патровый храм, в отличие от аналогичных построек, не имеет трапезного помещения. Из небольшого количества можно было попасть в основное помещение. Храм характеризуется вытянутым четвериком, невысоким восьмериком с повалом и стройным патром с полицами, покрывающим повал сруба восьмерика. Главка с барабаном пишется из патра. Алтарная часть перекрыта большей бочкой с маленькими полицами.

В ИНТЕРЬЕРЕ сохранились 24-частное небо, покрывающее главное помещение, и 12-частное небо апсиды, а также тибла иконостаса с парскими вратами. Крытый переход оканчивается большим помещением трапезной клетской церкви с плоским потолком, церковь также имеет плоский потолок. Границей трапезной и помещения для молящихся являются два столба, на которые опираются покрытие клетской церкви. По дошедшей до нас фотографии Билибина можно судить о первоначальном облике памятника. Интересно, что клетская церковь покрывалась бочкой, этот тип покрытия отличается необычайным пластическим богатством. Патер шестигранной колокольни был несколько ниже патра храма.

Весь комплекс удивительно органичен и выразителен: восьмигранной и шестиугольной патри, бочки покрытия клетской церкви и обеих апсид, крытым лемехом (продолжение на стр. 27).

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Церковь Присоединения честных древ - уникальный пример образования единого организма из целого ряда культовых построек. Памятник красиво поставлен, гармоничен и выразителен.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Грабарь И.Э. "История русской архитектуры" Т.1.
2. Азарова Г.В. "Каргополь и Каргополье" М. 1573 г.
3. Гунин Г.Н. "Каргополье - Онега" М. 1974

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников архитек-
торства и истории:для памятников архите-
ктуры и истории:

в интерьере:

для памятников архи-
тектурного искусства:алюминиевого сплава
и луженых металлов.конструкций
стекла
керамикой
металлов
текстиля
декора фасадов
металлическихжелезной
скульптуры
бронзы, мес.-бр.бронзы
мельхиора
стекла
гравия
алюминиевого сплава

алюминий	стекло	керамика	металл
			+
		+	+
		+	+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория опасности

стационарный мобильный местный не существует

*рас. Р-111 РД № 624 от 4.12.74,**Заключение работника Музейно-заповедного фонда
Совета депутатов городских районов от 20 августа 1971 года № 50.*

б) границы охранной зоны в виде регулировок листовок (Буквы пишутся на съемке из установленной документа)

не утверждены.

в) дальнейшая приватность и конкретные заставления не имеют используетсяг) дата и № герметичных документов не имеютсяСоставлено Строгановская Е.Л., директор
Смирнова
на 10 листах, включая this pageд) дата и № герметичных документов не имеются













Часть оставшегося сруба от деревянной церкви с колокольней /слева/ в с. Филипповская Николаевского р-на Тверской обл.

Фото ансамбля И.Я.Билибина - см.

Грабарь "История русского искусства"
т.1, стр. 370.

Фото 1951 г.