

3700001004

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

"3.2.Б...I.I7.7"
(кварт.)

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры СССР. Государственная инспекция по охране памятников
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ИИЛОЙ ДОМ.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

кон. XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., Комсомольский р-он, село Писцово, ул. Луначарского, 21
(АССР, края, области, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт, пути сообщения)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилая-помещенная	хозяйственно-склад	не используется
	музей бывш. клуб		больн. санкт. доча.		учреждение торгов. промышл. склад	
	<u>дет. сад</u>					

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — I
- Фото фрагментов —
- Генплан —
- Обмеры: план — I
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
- охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производилась разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Литературных сведений об авторе, строителе, заказчике и истории строительства дома не обнаружено. Историю развития застройки села Писцово см. в паспорте на комплекс жилой застройки села Писцово "Э.Г.Л... I.17.7". Дом выстроен в кон. XIX в. В настоящее время к северному фасаду сделана двухэтажная кирпичная пристройка и изменена планировка обоих этажей.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В настоящее время к северному фасаду сделана пристройка, изменена планировка обоих этажей, утрачено убранство интерьера.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	}	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
		для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
		для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
		для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Дом выстроен в южной части села Писцово на пересечении двух улиц. Здание двухэтажное, кирпичное, нештукатуренное, в настоящее время побелено. Система кладки смешанная, размер кирпича 23х11х8 см, заделка шва по типу полскребка, связующий материал — цементный раствор. Цоколь низкий, кирпичный. Кровля стропильная со слуховым окном, покрытие железное. Дом в плане прямоугольный, расположение его на пересечении двух улиц объясняется наличием скругленного угла (юго-восточный угол). Почти полное отсутствие деталей архитектурной декорации фасадов (кроме угловых лопаток и межэтажного карниза) объясняется возможным расчетом строителей на последующее покрытие стен штукатуркой с лепными деталями декора (это подтверждает и система заделки швов). С другой стороны убранство фасадов могло быть построено на ритмичном чередовании окон с выделением углов лопатками и разделением поля стен межэтажным карнизом — манера широко распространенная в с. Писцове. Межэтажный карниз моделирован двумя полочками и полузалом. Венчающий здание карниз деревянный, сильного выноса. Ниже его проходит гладкий ступенчатый антаблемент. Первоначальная планировка обоих этажей изменена. Сохранилось лишь несколько внутренних капитальных стен, а в I этаже комната с коробовым сводом, имевшая самостоятельный вход со двора. Остальные перекрытия плоские, по балкам. Полы деревянные, в некоторых окнах сохранилась первоначальная столярка со старыми оконными приборами.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Здание представляет интерес при исследовании планировочной структуры села Писцово, а так же является образцом дома застройки села в кон. XIX в.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Кроки обмера, обмерный план, негативы и фотографии 1974 г. хранятся в Ивановском областном управлении культуры.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

для памятников архитектуры и истории

в интерьере:

для памятников монументального искусства

культурного слоя
важнейших находок

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

книжности
культуры
архив. докум.

показов
постамента
скульптуры
фронта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
+			
+			
+			
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.



0000028675

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Здание используется под детский сад.

сад.

д) дата и № охранного документа

нет

Дата составления паспорта

4 марта 1975

Составитель Якунин О.Ф. арх. ВПНР

(Ф. И. О., должность, адрес учреждения)

(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)



"3.2.В...I.17.7"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культ. Госинспекц. по ОХР. пам. ист. и культ.
 Адрес Ивановская обл. Комсомольский р-н, село Бесогово, ул. Дуначарского - 21.
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Худой дом

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

кон. XIX.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищное помещение	хозяйственное	не используется

предлож. по исполн.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошая	среднее	плохое	аварийное
+			
сохранив	республика	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

заспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	НЕТ

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив.
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
	+	+			+

Дата составления карточки
 « 4 марта 1975 г.
 м. п.

Составитель **Якунин О.Ф. арх. ВШРК**
 (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников
 (Ф. и. о., подпись)





КАРТОЧКА (оборотная сторона)

• Краткое описание

Здание двухэтажное, кирпичное, нештукатуренное, побеленное. Размер кирпича 23х11х8см. Система кладки смешанная, связующий материал цементный раствор, заделка швов по типу подскребка. Дом в плане прямоугольный со скругленным юго-восточным углом. Первоначальная планировка изменена, сохранилась лишь несколько внутренних капитальных стен и комната с коробовым сводом в I этаже, имевшая отдельный вход со двора. Декор фасадов построен на ритмичном чередовании оконных проемов и обработке углов лопатками. Широко распространенный в с. Писцово прием. Межэтажный карниз моделирован двумя полочками и полувалом, венчающий здание карниз деревянный, ниже его проходит гладкий ступенчатый антаблемент. Кровля стропильная со слуховым окном.

