

3700001208

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

№ 00000

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Р С Ф С РМинистерство культуры. Гос. инспекция по охране памятников истории
(внештатное республиканского органа охраны памятников)
и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Церковь ~~Св. Богородицы~~ в с.г.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент искусств |
|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | 4 | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1740 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Ивановская обл., пос. Лежнево,
Ивановский р-н

(СССР, край, область, район, автономная обл.,

ул. I-я Назарьевская ул. д. 44

подчиненный округ; по. сельский пункт; аул; поселок)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по перво- нач. назна- чению | культурно- просветит. | туристско- экскурсион. | лечеб- но-оздорови- тельн. | жилые помещения | хозяйст- венные | не исполь- зуется |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| музей бюб. клуб | | | бюб. клуб, адрес | | учреждение торгов. продоволь- ствия | |

промышленное предприятие

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — I
 Фото фрагментов — 3
 Генплан —
 Обмеры: план — I
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

| | | |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Церковь построена на средства прихожан
в 1740 году.

б) перестройки и утраты, планировка первоначальной обители.

Утрачена глава с барабаном. Утрачена отдельно стоявшая шатровая колокольня. Разобрана часть стены в алтарной части. Здание обстроено со всех сторон новыми помещениями.

В храмовой части возведены межэтажные перекрытия.

а) реставрационные работы (объем характеристик, проект, отчет, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

| | | |
|----|----------------------------------|--|
| а) | для памятников археологии | — характер культурного слоя, важнейшие находки. |
| | для памятников истории | — характеристика памятника, значение, текст в время установления мемориальной доски. |
| | для памятников архитектуры | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| | для памятников монумент. иск-ва. | — основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер. |

Постройка расположена в восточной части Лезьева, за рекой Ухтохой, на территории бывшего села Назарьева. Ее объем слегка возвышается над окружающей одноэтажной застройкой.

Несмотря на поздние пристройки, церковь неплохо сохранилась. Это двухсветный храм с трапезной. С западной стороны к ним примыкает придел.

Фасады постройки скромно украшены. Углы оформлены лопатками, окна обрамлены простыми плоскими наличниками с треугольным завершением. Венчающий карниз храмовой части состоит из полочки и поребрика. В приделе — из двухрядного поребрика. Плоскости стен храма над карнизом украшены декоративными закомарами.

Внутренние помещения постройки связаны арочными проемами. Храм перекрыт сомкнутым сводом, трапезная — неполным сомкнутым, придел — вазарушенным и цилиндрическим.

Постройка оштукатурена внутри и снаружи.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Интересный образец архитектуры 18 века.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ; ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

В. Березин. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Владимир, 1898. *Вип. 5*
Ст. 237-238

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

| | | хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|--|---|---------|---------|--------|-----------|
| характеристика общего состояния: | | | | | |
| для памятников археологии | культурного слоя важнейших находок | | + | | |
| для памятников архитектуры и истории | конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров | | + | + | |
| в интерьере: | живописи скульптуры прикл. ис-ва | | | | |
| для памятников монументального искусства | цоколя постамента скульптуры грунта зрелищного слоя | | | | |

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

| | союзная | республ. | местная | не состоит |
|---------------------|---------|----------|---------|------------|
| а) категория охраны | | | | + |

б) дата и № документа о принятии под охрану не охраняется

в) границы охранных зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не определены



0000026709

г) балансовая принадлежность и конкретное использование На балансе лежневского рай-
промкомбината, Столярные цеха.

д) дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта
I марта 1977 г.

Составитель Шлычков Л. А., мл. научный
(ф. и. о., должность или профессия)
сотрудник
(подпись)

М. П.

Зав. производственной группой
обл. управления культуры _____

(Подпись)





SHALLOTTAN MARKET
MAY 1914

| | |
|--------|-----|
| Wheat | ... |
| Barley | ... |
| Oats | ... |
| ... | ... |

...



