

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА СССР
 Министерство Культуры, Государственная инспекция по охране памятников
(исполнительные республиканские органы власти) истории и культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Храповицкого. Баня.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник религиозн.	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника (для памятников истории)

1889-1900гг.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Владимирская обл., Судогодский р-он,пос. Муромцево. Рейсовый автобус "Судогда-Муромцево".V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

для культурно-образоват. целей	культурно-образоват. цели	туристско-экскурсионные цели	для научных целей	административное	не подлежит использованию
	1				+

ПРИЛОЖЕНИЯ

Фото-карты - 1

Фото-проекции - 5

Генплан - "

Общерегиональный план - 1

Читальный зал -

Библиотека -

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятного археологии для памятного истории для памятного архитектуры и документального архива	— истории возникновения, кем и когда произведены: раскопки и раскопки, места хранения коллекций. — истории возникновения: краткая характеристика событий и лиц, с которыми объект приобрел значение памятника. — датой, строителем, заказчик, история создания.
----	--	---

История возникновения постройки и дата неизвестны.

Исследования показали две версии датировки большинства построек усадьбы Храповицкого. По одной из них они построены были к 1889 году, по другой - 1900 году.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

К кирпичному зданию с юго-запада пристроена деревянная прямоугольная часть. Из окна на северо-восточном фасаде сделана дверь. На северо-западном фасаде растесано позднее окно.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, фазы, качество хранения документации).

Не производились.

для памятников археологии	— в проекте культурно-этнографический заказчик
для памятников истории	— характеристика памятника, значение, объект и время установления мемориальной доски
для памятников архитектуры	— описание особенностей планировочной композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные материалы
для памятников монумент. ис-ис	— описание особенностей композиционного и конструктивных элементов; типичный материал, техника, размер

Баня стоит в группе ещё двух построек усадьбы Храповицкого-магазина и жилого дома. По отношению ко дворцу располагается в восточной от него стороне сразу за чертой усадебного парка. По отношению к главной современной улице поселка Муромцево углублена от её красной линии и поставлена к ней торцовым узким фасадом.

Здание бани в настоящее время состоит из первоначальной кирпичной (260х125х75мм) и более поздней деревянной (диаметр бревен 25см) частей.

Кирпичная часть располагается с северо-восточной стороны. Имеет ассиметричный план. Состоит из трех разной величины помещений, выдвинутых в разные стороны, изнутри соединяющихся коридором. Четвертое помещение устроено внутри одного из трех помещений, внутри северо-восточного помещения. Деревянная поздняя пристройка сделана не на всю ширину первоначального здания. Часть северо-западного помещения выдвинута за обшивку линии фасада. Восточный угол здания застроен досчатой пристройкой. В целом деревянная и кирпичная части составляют прямоугольную композицию, из которой выдвинута часть северо-западного помещения. Покрыто здание общей двускатной кровлей с деревянными стропилами и досчатыми фронтонами. Внешне обделено по кирпичу. Внутри оштукатуренные стены, цементные полы и ребристые по металлическим балкам своды. В деревянной части по обыкновению деревянные полы, досчатые плоские потолки и оштукатуренные ровные стены. Чердачное помещение имеет окна в противоположных фронтовых плоскостях. Первоначальные окна имеют лучковую отчетливую выкладку проемов.

/см. приложение/

Об объекте имеются обстоятельные научно-исторические и художественные материалы памятника.

Элемент усадебного ансамбля, выполненный в формах модерна.

УИ, ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Л. В. Дудорова. Парк и усадьба Храповицкого. Материалы и обследование 1966г. Рукопись, стр. 1-23. Архив ВСЭИРПИ.
2. Фотографии 1976г. Архив ВСЭИРПИ.
3. Обмер 1976г.

Владимирская обл.,
Судогодский р-он, пос. Муромцево

На северо-западном фасаде устроено тройное окно, объединенное общей лучковой перемычкой. Такое же окно имеется на юго-западном фасаде (ныне закрыто деревянной пристройкой). Все окна открываются внутрь откосами. Из одного окна северо-восточного фасада сделана дверь. Кроме рисунка окон, выкладки проемов и выступающей междукольной полосы фасады декора не имеют.

Из оборудования бани сохраняется мраморная ванна, стоящая на улице возле здания.













МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.3 - I.12.15.

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. Культ. Гос. инспекция по охр. памятников ист. (индекс)

Адрес Владимирская обл., Судогодский р-он, пос. Муромцево. и культуры.

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Усадьба Храповицкого. Баня.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1889-1900 гг.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилое помещение	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	
	да	нет	
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	



место хранения документов

Дата составления карточки
7 января 1979 г.

М. П.

Составитель Гладкая М.С. -н/сотр. СВЭНРИМ.
(Ф. и., в., должность или профессия, подпись)

Гладкая

Инспектор по охране памятников

Смирнова Г.Н.

(Ф. и., о., подпись)
Г.Н. Смирнова



Т О Ч К А (оборотная сторона)

Краткое описание
Стоит в группе еще двух построек усадьбы Храповицкого-магазина и жилого дома углублена от красной линии главной улицы и поставлена к ней узким торцовым фасадом. Здание состоит из первоначальной кирпичной части, сложенной из кирпича размером 260х125х65мм, и более поздней деревянной, рубленной в "обло" из бревен диаметром 25см. Кирпичная часть состоит из трех разной величины помещений, выдвинутых в разные стороны, изнутри соединяющихся коридором. Четвертое помещение устроено внутри одного из трех, внутри северо-восточного. В целом деревянная и кирпичная части составляют прямоугольную композицию, из которой выдвинута часть северо-западного помещения. Покрывается здание общей двускатной кровлей с досчатыми фронтонами и с чердачной частью. Внешне побелено по кирпичу, внутри оштукатурено и перекрыто ребристыми сводами. Первоначальные окна имеют лучковую отчетливую выкладку проемов. На северо-западном и юго-западном фасадах устроены тройные окна, обрамленные общей лучковой перемычкой. Элемент усадебного ансамбля, выполненный в формах модерна.