

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры КАССР. Государственная инспекция по охране  
(наименование республиканского органа охраны памятников)  
памятников истории и культуры

### ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ЧАСОВНЯ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искуства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XIII в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, Медвежьегорский р-н,  
дер. Паяницы, 40 км от Великой Губы

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель	туристско-экскурсион	лечебно-оздоровительн	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб			бани, сауны, душев.		учреждения торговли, промышл. склад	+

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—I

Фото фрагментов—2

Генплан—

Обмеры: план—

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a) для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, связанных с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Часовня построена в XVII веке.

Часовня датирована на основании характерных архитектурно-строительных деталей, что косвенно подтверждается датировкой живописи, вывезенной Комией.

Строитель, заказчик не известны.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Обшивка здания — конец XIX — начало XX вв.

Надстройка трапезной по высоте — вторая половина XVIII века.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуш.	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Вытянутый прямоугольный объем часовни перекрыт двускатной крышей, над западной частью ее поднимается приземистая колоколенка, восьмерик которой рублен "в лапу". Стены рублены "в обло", оббиты. Срубы собственно часовни и трапезной с повалами. Крыша над восточной клетью по слегам, врубленным в каждую пару самцов фронтонов. Следы над трапезной не связаны со слегами собственно часовни и опираются с востока на внутренний фронтон, начинаящийся с верхнего венца стены трапезной, которые: судя по швам с северной и южной сторон, в свое время были надстроены. Об этом же говорят следы, конька и скаты крыши ниже существующего покрытия трапезной. Помещение собственно часовни (382 x 379) освещено с севера и юга двумя трехкосящатыми окнами, в которые боковые косяки косо врублены в подоконное бревно. При этом на бревне вырезано подобие верхнего косяка с заплечниками (подобный прием встречается только до половины XVIII века). Почти вплотную к южному трехкосящатому окну примыкает волоковое оконце, скрытое снаружи обшивкой (дополнительное свидетельство древности). Трапезная (382 x 261) освещается с юга одним более новым трехкосящатым окном, косяки которого имеют скосенные грани и горизонтально врубленные в подоконное бревно (деталь, характерная для второй половины XVIII века). Вероятно, первоначально освещалась только собственно часовня, а западная клеть не имела окон. Кроме того, бревна западной стены собственно часовни не отесаны, а южной и северной — гладко

(см. продолжение)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

I. (Чертежи и обмеры реконструкций и пояснительные записки к ним).

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров

в интерьере:

для памятников монументального искусства	живописи скульптуры приклад. искуства
	покоя постамента скульптура группы красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

советская	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Рекомендуется установить охранную зону радиусом 200 м и зону регулирования застройки - I км.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Совет Министров КАССР  
не используется

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Хаглунд В.Ф.

(Ф. И. О.)

13 декабря 1970 г.Инспектор по охране памятников Ковалев

М. П.

(подпись)



\*D000026466\*

## Продолжение п. УП

стесаны со скруглениями углов, частично выше окон и над полом — круглыс. Все отсеки и врубки выполнены необычайно тщательно. Вдоль виной стены трапезной проходит скамья из массивной пластины также тщательно обработанная.

Собственно часовни и трапезную соединяет широкий пропил. На чердаке трапезной устроен тайник. Входная двухкосящая дверь расположена в западном фронтоне трапезной за маршем лестницы на звонницу.

Живопись часовни представляет значительный интерес для науки. Так, живопись трех верхних рядов иконостаса датируется ХУП — ХУШ вв. Причем праздничный и прореческий ряды составляли двухрядные иконы (верх — пророки, низ — праздники). Подобных икон в Карелии немного и они, в основном, ХУП — ХУШ вв.

Живопись местного ряда самая древняя — ХVI — ХУП вв.

Экспедицией ГРМ в 1961 году были обнаружены две житийные иконы: "Чудо Георгия о змие" в 12-ти клеймах — ХVI — ХУП вв., "Никола Можайский" в 12-ти клеймах — ХУП в. и "Зосима, Никола и Дмитрий" — ХУЛ.в.

"Небо" часовни ХУП — ХУШ вв. состоит из 16-ти клинообразных икон с изображениями архангелов. В центре — круглый медальон с лицом "Спаса" и свободные углы потолка заполняют треугольные иконы с изображениями "ветров". Тябла "неба" и иконостаса расписаны растительным орнаментом.







# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры.  
(наименование государственного органа приват в материалах)

# ПАСПОРТ

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Часовня Михаила Архангела.

### II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник искусства
		4	

### III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XVII век—рубеж XIX века.

### IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Харельская АССР, Медвежьегорский р-н, Шунгский с/с, д. Паяница/Подгорская, Фоминская, Бережская/, 68,5 км. от Медвежьегорска.

Национальный осугрт: населенный пункт, линия границы

### V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристской экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	железнодорожного	дозийственного	не используется
музей бюро хозяй			бани, сауны, ресторан		учебно-диакони- ческая программа туризма	+

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—2

Фото фрагментов—3

Гипсали—

Обмеры: план—1

фасад—1

разрез—1

Схематический план

окраинной зоны

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, время и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения, краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приводил значение памятника.
	для памятников архитектуры и памятниковального искусства	— автор, строитель, застройщик, история создания.

Автор, строитель, застройщик неизвестны.

Построена, предположительно, в XVII в./датировка на основании анализа архитектурных и конструктивных элементов/. Насчитывается 4 основных строительных периода: 1.-до середины XVIII в. двухчастная часовня, состоящая из более высокого сруба молельни и небольшого притвора-сени. Оба сруба перекрывались двускатными крышами : над молельней-безгвоздевая" по курицам и потокам", над сенями гвоздевой конструкции. Крыльцо, по-видимому, отсутствовало, вход-в виде открытой площадки на невысоком рундуке с несколькими ступенями. В молельне был плоский потолок из тесин, в сенях потолок отсутствовал. Иконостас в виде одной полки с иконами. 2.-Середина XVII в.-Устраивается тябловый иконостас и 15-ти частное "небо" в молельне, на два яруса повышается сруб сени, в них устраивается плоский балочный потолок и крыша выполняется" по курицам и потокам". С запада к сеням пристраивается крытое двухмаршевое крыльцо с резными столбами. 3.-Рубеж XVIII-XIX вв.,- Надстраиваются стены притвора и он покрывается общей с молельней крышей" по курицам и потокам". Над крыльцом возводится квадратная в плане, с резными столбами звонница, покрытая под один конек с часовней двускатной крышей гвоздевой конструкции. 4.- Втор. пол.XIX в. - Часовня перестраивается в соответствии с образцовыми проектами. Разбирается галерея-звонница, и вместо нее строятся новые сени с восьмериковой девятистолбной, крытой пологим шатром звонницей. Вход-с юга через одномаршевое крыльцо. Растесывается внутренняя стена, и первоначальный притвор объединяется с молельней в одно помещение. Снаружи часовня обшивается тесом.

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника. К моменту реставрации были утрачены иконостас и "небо" второго строительного периода, а также разрушена звонница, крыльцо и частично сени четвертого строительного периода, утрачена глава.

В 1983г. проведены реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации) ЦИФРОВЫЕ РАБОТЫ: восстановлен облик на З строительный период. Авторы и руководители работ Вахрамеев Е.В. и Покеляйнен А.Т., Карельская СНРПМ. Документация-в Карельской СНРПМ.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	—характер культурного слоя, возможные находки.
для памятников истории	—характеристика памятника, наличие текста и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	—основные «особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников архитектуры, искусства	—основные «особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.

Часовня расположена на скалистой гряде, возвышается позади порядков домов деревень Подгорская, и Фоминская, входящих в поселение Пяяницы. Относится к типологической группе клетских часовен. Представляет собой

прямоугольный объем с двускатной крышей, увенчанной главкой и крестом. Композиционно состоит из помещения молельни в плане близкого к квадрату, и небольшого притвора. С запада к притвору примыкает открытая, с резными столбами, двухъярусная галерея, состоящая из двухмаршевого крыльца и надстроенной над ним квадратной в плане звонницы, имеющей общую крышу с основным объемом. Стены рублены "в обло" (с остатком) и имеют повалы. Крыша молельни и притвора безгвоздевые, тесовые, галереи-звонницы гвоздевые, концы теса имеют декоративную порезку в форме усеченных пик. Резьба столбов выполнена в виде двух кувшинообразных элементов с призматической перевязкой между ними, увенчанный выемчатым, ступенчатого рисунка орнаментом. Причелины и подзоры гладкие с традиционной порезкой нижней кромки в виде чередующихся полукруглых и треугольных элементов со сквозными кружками. Концы причелин-простая выкружка. Хорошо сохранились в молельне первоначальные волоковые и два косящих окна, имеющих вершник с гребнем и заплечиками и сопряжение боковых косяков "в ус" вверху и внизу. Вопорном бревне под ними вытесан выступ, имитирующий подоконник. Потолки-в притворе горизонтальный, барабаний, в молельне более высокий в виде 15-ти частного "неба". Двери трехкосящие с соединением боковых косяков и вершника "в ус".

Основные габариты в плане: длина 9,8 м, ширина 5,2 м.

б) общая оценка общественной ценности памятника

**ЯВЛЯЕТСЯ АКТИВНЫМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ПОСЕЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕН СВОЕОБРАЗИЕМ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ, УНИКАЛЬНОЙ ДВУХЪЯРУСНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ - ЗВОННИЦЕЙ.**

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ЦИЛ ЗАРОДЫШЕЙ ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. I. Вахрамеев Е.В. Зволянский р-н, ЛАССР. - Сб. Архитектурное наследие и реставрация. Мин. культуры РСФСР. НИО "Росреставрация". М., 1986, с. 74

2. PÄTERSSON LARS. Äänivuoren kirkollinen puuarkkitehtuuri. Helsinki. 1950, с. 74, 276.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	
для памятников археологии	культурного слоя в живых сооружениях
для памятников архитектуры и истории	конструкции стен покрытий потолков поза декора фасадов интерьеров
в интерьере:	жизнеспир. скульптуры прикл. искал.
для памятников изобрази- тельного искусства	фонды постамента скульптур т.ч. эта «р. сюжет о слонах»

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

Союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

— б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совета Министров РСФСР от 4.II.1974г. № 624.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (кратко, определите со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Медвежьевогорский райисполком.  
Не используется.

д) дата и № охранного документа Не имеется.

Дата составления паспорта

Составитель Вахрамеев Е.В.

(Ф.И.О., Н.д., Занятость или профессия)

4. 06 1988 г.

Испектор по охране памятников Иаркова В.М.

М. П.

г. Петрозаводск, Бланочк



D000026465\*









Да воскреснет Бог и Россия в праве! Ещё дядя Константин  
отказался от земли, но теща не хотела дать за него  
нечестивому сыну. Их земли были изъяты из казны.  
Сын отца, Константина Григорьевича, был женат на Екатерине  
Михайловне Кривошеиной, родившейся в семье Тимофея и  
Анны Павловны Кривошеиных. Её отец, Тимофей, был  
одним из первых гражданских инженеров в России. Он  
был женат на Екатерине Петровне Кривошеиной, которая  
была родом из Калуги. У них было пять детей: Константина,  
Анны, Марии, Елизаветы и Петра.



СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников культуры МК РСФСР

(наименование республиканского органа Минкультуры)

Адрес Карельская АССР, Медвежьегорский р-н, Шунгский с/с, д. Паянти  
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

пг

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Часовня Михаила Архангела

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии

памятник истории

памятник культуры

памятник монумент. ис-ца

+

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА ХУДВ.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению

культурно-просветительное

туристско-экскурсионное

лечебно-оздоровительное

живые помещения

хозяйственное

не используется

+

предлож. по исподз. туристско-экскурсионное

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советская

республ.

местная

не состоит

+

VII. НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

да

нет

+

VIII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

+

место хранения документов

органы охраны

реставрационные мастерские

музей, архив, НИИ

Для составления карточки

местный

местные

4 июня 1988 г.

советский

республикан.

республикан.

местные

М. П.

+

+

+

+ ВИИ искусств.

Составитель Вахрамеев Е. В.

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников Маркова В. І.

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото-или схематический план

Краткое описание



Расположена на скалистой гряде между небольшими деревнями общего куста под названием Паянцы. Составлена на 3-ий строительный период. Представляет собой прямоугольный объем, покрытый общей двускатной крышей. Часовня клетская двухчастная, со звонницей над крыльцом-галереей. Основание звонницы - квадратный в плане сруб, кровля двускатная на резных столбах. Притвор и молельня равномерные, потолок притвора горизонтальный, в молельне потолок выше, имеет вид "неба". Окна и двери трехкосящие, соединение "в ус". На крыльце - резные столбы.

Основные габариты 9,8x5,3 м.

Является активным акцентом поселения. Интересна в историко-архитектурном плане своеобразием трактовки образа, иллюстрирует одну из граней эволюции часовен Заонежья.