

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Министерство культуры.

Отдел учёта, реставрации и использования памятников истории и культуры.

(наименование республиканского органа схраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Богадельня Царевококшайского мужского монастыря.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иска-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1907

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

(АССР, край, область, район автономная обл.,

Мариийская АССР, г. Йошкар-Ола, ул. Чернышевского, II

национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветст.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библиклуб			боды, санат. д/отд.	X	учреждение торгов., промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

3

Фото фрагментов —

1

Генплан —

1

Обмеры: план —

2

фасад —

разрез —

Схематический план охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

а)

для памятников истории

— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искуства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание богадельни построено на территории Царевококшайского мужского монастыря в 1907 году. После революции здание национализировано. В 1920-х годах в нём размещался лазарет Облздрава. С 1940-х годов находится на балансе Горжилуправления.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1987 году произведён капитальный ремонт. Северная стена здания заново выложена из силикатного кирпича. Фасады оббиты тёсом. Утраченные подлинные наличники южного и восточного фасадов ~~входные~~ ^{занес} двери с боковых фасадов перенесены на северный. Постелены новые полы.

В левой части северо-восточного фасада установлены тамбур из силикатного кирпича.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

a)

для памятников археологии

— характер культурного слоя, важнейшие находки.

для памятников истории

— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.

для памятников архитектуры

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

для памятников монумент. исч-ва — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Двухэтажный деревянный дом расположен в центральной, исторической части города по ул. Чернышевской (быв. Рождественской).

В основе плана — прямоугольный сруб, вытянутый с северо-восточной стороной вдоль улицы. Две поперечные стены объем делится на три равные части. Одна продольная, бревенчатая стена отделяет в северо-восточной части сени от жилой половины. Внутри квартирные перегородки дощатые. Все стены оштукатурены и оклеены обоями. Полы сделаны из новой половой рейки. Северо-восточная стена выложена из силикатного кирпича. Все фасады оббиты доской. Подлинные наличники по северо-западному и северо-восточному фасадам с декоративными деталями. Очень украшено профилированными рейками и накладными элементами геометрической формы. Наличники юго-восточного и юго-западного фасадов новые, выполнены из неширокой доски без декоративных элементов. Карниз дощатый, имеет большой вынос. Крыз проходит по трем фасадам, украшен накладными элементами растительного орнамента. Крыша четырехскатная, вальмовая.

Стены рублены из сосновых брёвен с остатком.
Фундамент ленточный, кирпичный.

Размер здания в плане 20,43x10,12 м.

В доме имеются водопровод, газ, канализация.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Богадельня постройки начала XX века, одно из немногих сохранившихся зданий царевококшайского мужского монастыря, с архаичной архитектурой фасадов и живописью и фризом из элементов растительного орнамента.

Размещается к постройке на окраине или на окраине архитектуры местного значения.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

I. Бюро технической инвентаризации ПУЖК Йошкар-Олинского горисполкома,
инв. № 1091.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитек-
туры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников мону-
ментального искусства

цоколя
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	средн.	плохое	аварийное
	X			
	X			
		X		
		X		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			X

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Проект охранных зон памятников истории и культуры г. Йошкар-Ола, включающий и настоящий объект, выполнен в 1988-1991 годах институтом Ленгипрогор. К настоящему времени проект находится в стадии согласования.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование
на балансе горизуправления, жилье.

д) дата и № охраниого документа

Дата составления паспорта


25, ноября 1991 г.

Составитель Рабушкин М.Д., искусствовед

(ф. и. о., специальность или профессия)


(подпись)

Инспектор по охране памятников Степанов А.Ю.


(подпись)



D000028096

Заказ № 257, тер. 5000.











МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ◆ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 Союзная Республика РСФСР Отдел учета памятников МК РСФСР (индекс)
 Адрес Марийская АССР, г. Йошкар-Ола, ул. Чернышевского, 11
 (назначение республиканского органа охраны)
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Богадельня Царевококшайского мужского монастыря.

I. НАМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1907

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-
начальному
назначению

культурно-
просвети-
тельный

туристско-
экскурсион-
ное

лечебно-
оздорови-
тельный

жилые
помещения

хозяйствен-
ное

не исполь-
зуется

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

X

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не состоит

X

да

нет

X

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

X

X

органы охраны

реставрационные мастерские

музей, архив,
НИИ

союзный

республикан.

местный

реставрационные мастерские

республикан.

местные

музей, архив,
НИИ

X

X

X

место хранения документов

Дата составления карточки

25 ноября 1981 г.

М. П.

Рябушкин М. Д. Искусствовед

Испектор по охране памятников Степанов А. Ф.

Ф. и.о. ф. и.о. подпись

Ф. и.о. должность или профессия, подпись

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Богадельня постройки начала XX века, одно из немногих сохранившихся зданий Царевококшайского мужского монастыря. Деревянный, двухэтажный дом расположен в центральной исторической части города. В основе плана — прямоугольный сруб, вытянутый северо-восточным фасадом вдоль улицы. Внутренний объём делится одной продольной и двумя поперечными стенами на шесть квартир. Фасады обшиты доской. На северо-западному и северо-восточному фасадах старые наличники накладные деталими. Фриз состоит из накладных элементов растительного орнамента. Стены срублены из сосновых бревен с остатком. Размер здания в плане 20,43x10,12 м.

Образец деревянного одноглавого здания с архитектурой фасадов.