

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

3600001336

(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

## Главное Управление по охране памятников Министерства культуры РСФСР

наименование республиканского органа охраны памятников

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Амбар. Бани Филиппской Т.Н.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монум. ис к-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Начало XX векаIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Вологодская обл., Никсенский р-н,  
АССР, край, область, район, автономная областьБрусноволоцкий с/с, д. Малая Горка (в 1 км от д. Брусноволоцкий погост)  
национальный округ, населенный пункт, пути подъездаV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По первонач. назначению	Культурно-просветит.	Туристско-экскурсион.	Лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	использует-
X	музей биль. клуб		Сольн. санат. д/отд		учреждение торговл. промышл. склад	ся

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

3

Фото фрагментов —

5

Генплан —

—

Обмеры: план —

I

фасад —

—

разрез —

—

Схематический план

—

охранной зоны —

—

(см. паспорт на комплекс)

Схема фотосъемки — I

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- |  |   |
|--|---|
| для памятников археологии                              | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки; место хранения коллекций.                   |
| для памятников истории                                 | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания.   |

**Исторических сведений по памятнику не имеется. Датировка бани произведена на основании внешнего осмотра; баня отнесена к началу XX века.**

- б) переустройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

**Перестроен тамбур предбанника (общита досками внахлест торцевая стена, в то время, как ранее, очевидно, тамбур был огражден пластинами в заплот).**

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

**Реставрационные работы не проводились.**

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монум. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Баня находится на краю огорода чужой усадьбы, к югу от дома хозяйки бани Филиппинской; включенная в ограду усадьбы, баня имеет вход с улицы, со стороны северного фасада. Небольшая бревенчатая постройка под двускатной самцовкой кровлей имеет малую высоту; основу плана бани составляет низкий четырехстенный сруб, к которому с запада примыкает дощатый предбанник. Кровля, конёк которой помещен по продольной оси плана, перекрывает обе части постройки. Войдя в предбанник с улицы, через низкую дверь (фото 8) можно попасть внутрь мыльни; в её дальнем левом углу помещается большая печь-каменка с топкой по-чёрному, с вмазанным в каменку котлом для воды. Рядом с печью, в правом углу помещается двухступенчатый полок, а перед ним — скамья, углом подходящая вдоль стены к двери. Еще одна лавка стоит слева от двери. Внутренность бани освещается двумя окошками-продухами (фото 4); одно из них заложено. Стены сложены из бревен диаметром 22-25 см, углы с остатком. Кровля крыта широким тёсом в два слоя вразбежку, сохранила курицы, потоки (фото 6,7) и дощатый нащельник. Размеры бани — 5,46 на 4,08 м.

Пример традиционной, но редко сохранившейся долгое время крестьянской хозяйственной постройки — четырехстенной бани начала XX века с хорошо сохранившейся планировкой интерьера и печью-каменкой с топкой по-чёрному.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не имеется.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

ЛЯННТРАНД ЭНДОИПО ЛИ

характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя			
	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий побелков пола декора фасадов интерьеров	X	X	X
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва	X	X	X
для памятников монументального искусства	поколия постамента скульптуры грунта красочного слоя			

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			X

а) категория охраны

Не имеется.

б) дата и № документа о принятии под охрану

Не имеется.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранная зона не установлена.



\*D000031895\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование в частном владении Филиппской Татьяны Петровны, используется для мытья.

д) дата и № охранного документа

Не имеется.

Дата составления паспорта

Составитель Барановский В.Ю., арх.  
ф. и. о., должность или профессия

7 апреля

19 90 г.

подпись

Г.А. Долидович

Испектор по охране памятников

подпись

Кубен.-Озерская типография, 1988 г., зак. №287, тир. 10000, ф. А-3

М. П.




ВОЛОГДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН  
БРУСНОВОДЦКИЙ С/С  
ДЕР. МАЛАЯ ГОРКА  
БАНЯ ФИЛИНСКОЙ Т.П.,  
НАЧ. ХХ в.

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ

→ 4

→ 3



→ С

→ 2


→ 1

КАШЕВАРДВА И.Ю.,  
1990 г.

ВОЛГОГДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН  
БРУСНОВОЛОЦКИЙ С/С  
ДЕР. МАЛАЯ ГОРКА  
БАНЯ ФИЛИНСКОЙ Т. П.,  
НАЧ. ХХ в.

1 ЭТАЖ

↓  
С



0 5 м

КАШЕВАРОВА И.Ю.,  
1990 г.



I. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Брусноволоцкий с/с, д. Малая Горка,  
Амбары. Баня Филипповой, нач. XX в.  
Общий вид с северо-востока.  
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

С



2. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Брусноволоцкий с/с, д. Малая Горка.  
Амбары. Баня Филипповой, нач. XX в.  
Вид бани с севера.

Фото Гельфера С.В., 1989 г.



3. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Брусноволоцкий с/с, д. Малая Горка.  
Амбары. Баня Филипповой, нач. XX в.  
Вид с запада.

Фото Гельфера С.В., 1989 г.



4. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Брус новолоцкий с/с, д. Малая Горка.  
Амбара. Баня Филинской, нач. XX в.  
Южный фасад. Фото Гельфера С.В., 1989 г.



5. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Брусноволоцкий с/с, д. Малая Горка.  
Амбары. Баня Филипповой, нач. XX в.  
Поток. Фото Гельфера С.В., 1989 г.





6. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Брусноволоцкий с/с, д. Малая Горка.  
Амбаръ. Баня Филиппской, нач. XX в.  
Курица. Фото Гельфера С.В., 1989 г.



7. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Брусноволоцкий с/с, д. Малая Горка.  
Амбары. Баня Филинской, нач. XX в.  
Курица. Фото Гельфера С.В., 1989 г.



8. Вологодская обл., Нюксенский р-н,  
Брусноволоцкий с/с, д. Малая Горка.  
Амбарн. Баня Филиновой, нач. XX в.  
Дверь в баню. Фото Гельфера С.В., 1989 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР  
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвиж.

Главное Управление по охране памятников.

наименование республиканского органа охраны

Адрес Вологодская обл., Нюксенский р-н, Еруноволопский с/с, д. Мал. Горка  
АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Амбары. Баня Филиновой.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник  
археологии

памятник  
истории

памятник  
архитектуры

памятник  
монумент. ис-ва

2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Конец XIX в.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-  
начальному  
раззначению

культурно-  
просвети-  
тельное

туристко-  
экскурсион-  
ное

лечебно-  
оздорови-  
тельн.

жилые  
помещения

хозяйст-  
венное

не исполь-  
зуется

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ

предлож. по исполь-  
зуя существ. использ.

хорошее

среднее

плохое

аварийное

союзная

республ.

местная

не состоит

х

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

х

VII. НАЛИЧИЕ  
ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрац. материалы

место хранения документов

органы охраны

реставрац. мастерские

музей, архив,

Дата составления карточки

союзный

республикан.

местный

реставрац.

мастерские

искусствозн.

» апреля 1990 г.

х

х

х

х

х

М. П.


Составитель  
Ф. И. О., должность или профессия, подпись

Старший инженер производственной группы  
по охране памятников

Г. Л. Долидович

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Баня находится на краю чужой усадьбы, к югу от дома хозяйки; вход в неё ведет с севера. Небольшая бревенчатая постройка под двускатной самцовской кровлей; в основе бани низкий четырехстенный сруб, в котором помещается мыльня, к срубу с запада примыкает защитный досками предбанник; обе части объединены под общей кровлей. Внутри бани печь-каменка с тонкой по-чёрному полок, лавки. Стены из бревен диам. 22-25 см рублены с остатком, кровля крыта тёсом в два слоя вразбежку, сохранила курицы и потоки. Размеры бани 5,46 на 4,08 м.

Пример четырехстенной бани нач. XX в. — редкой сохранившейся долгое время традиционной крестьянской хоз. постройки, с тонкой по-чёрному.

