

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

5900308000

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры РСФСР. Государственная инспекция по охране
(наименование республиканского органа охраны памятников)
 памятников истории и культуры

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Магазея

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

кон. XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Пермская обл., Суксунский р-н., д.Моргу-

]АССР, край, область, район, автономная обл.,

нова, автобусное сообщение Кунгур-Суксун, авт. ост. в 700 м. от памятника
национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб			больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — I
- Фото фрагментов — 4
- Генплан —
- Обмеры: план — I
- фасад —
- разрез —
- Схематический план охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Памятник построен местными жителями в конце XIX века и предназначался для хранения зерна.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 50-е годы в здании устроена электрическая мельница, не сохранилось первоначальное крыльцо.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Памятник расположен на окраине деревни, на левом берегу р. Кишертки, около тракта Пермь-Кунгур-Свердловск и представляет собой одноэтажное, прямоугольное в плане бревенчатое здание, крытое четырехскатной стропильной крышей. Покрытие выполнено из кровельного железа. По лицевому (южному) фасаду, обращенному к дороге, проходит навес, поддерживаемый консольными бревнами (боковых (торцевых) фасадов и поперечной стены. Здание поднято над землей и поставлено на большие, каменные тесаные блоки. Фасады бревенчатые без обшивки. Три фасада первоначально были глухие, без оконных и дверных проемов (оконный проем на западном фасаде устроен в 50-е годы XX столетия). Парадный (южный) фасад поперечной стеной делится примерно на две равные части, каждая из которых примерно посередине имеет дверной (косячатый) проем. Двери однопольные из досок, сохранилась первоначальная скобянка (петли, ручки, замки, подпятники - все кованое, железное).

Внутри магазина стены стесаны, полы настланы из досок шириной 25-27 см, перекрытия плоские - из досок по балкам. Два, почти квадратные в плане помещения соединяются дверным проемом, устроенным в поперечной стене.

Магазин срублен из круглых сосновых бревен диаметром 18-29 см; 10 венцов бревен имеют высоту - 174 см. Углы рублены в обло с остатком. Общая длина памятника 13,8 м, ширина - 6,75.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник отмечается хорошей сохранностью, интересным решением и обработкой консольных бревен для поддержания навеса и дает полное представление о типе и характере подобных сооружений в данном районе.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Сведения получены из старожилской деревни

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии		+		
для памятников архитектуры и истории		+	+	
в интерьере:				
для памятников монументального искусства				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

б) дата и № документа о принятии под охрану нет распоряжения № 135-1 от 5.3.84

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Склад зерна отделения № 2

с/х Суксунского

д) дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта _____

Составитель Бобилев В.Г.

(ф., и., о. должность или профессия)
[Подпись]
(подпись)

18 июля 1979 г.

Инспектор по охране памятников Шишкина А.Т.


М. П.



D000017562

[подпись]

Пермская область, Суксунский район, д. Моргунова
Магазея, кон. XIX в.



1

Обмеры выполнены в 1976г.
Бобылевы В.Г. С Чертица
Идесис П.Г.



Кремлевская ст., Сусловский р-н.
д. Воркунов, Магадан, кон. XIX в.
Ступень вы с северо-востока.



Пермская обл., Суксунский
р-н, д. Морозово,
Макара х XIX в
Затрагивает, торцевой фасад



Термская обл., Суксунский р-н
д. Моруново
власодат кон. XIX в., Юннинский
лесхоз / графа



Керасковская аба, Сухаревский р-н
д. Морозово

Матрица к XIX в., фронтиспис-
рубрикация и фидомент



Термская обл., Сукеевский р-н
д. Мортухово

Машаев кон. XIX в

Работы Юнуса Гасова

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры РСФСР
(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Пермская обл., Суксунский р-н., д. Моргуново
(АССР, край, область; район, автоном. обл.; национальн. округ; населен. пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Магазея

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА кон. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные
	+	+		+

18 июля 1979 г.

М. П.

Составитель Вобылев В.Г. Инспектор по охране памятников Шилкина А.Т.

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Фото или схематический план



Краткое описание

Памятник расположен на краю деревни, на левом берегу речки Кишертки и представляет собой одноэтажное прямоугольное в плане бревенчатое здание, крытое 4-х скатной крышей; покрытие из кровельного железа. По лицевому фасаду, обращенному к дороге устроен навес поддерживаемый консольными бревнами.

Помещения перекрыты плоскими потолками стены стесаны, полы настланы из досок. Два, почти квадратные в плане, помещения соединяются дверным проемом, устроенным в поперечной стене.

Магазея срублена из бревен диаметром 18-29 см, углы рублены в обло с остатком. Общая длина - 13,8 м., ширина - 6,8 м.

Памятник отличается хорошей сохранностью, интересным решением и обработкой консольных бревен для поддержания навеса и дает полное представление о типе и характере подобных сооружений в данном районе.