

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА — РП

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) ОХРАНЫ НЕДВИЖИМЫХ

назначение республиканского органа охраны памятников

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ**ПАСПОРТ**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА — Башня полубоевая № 7

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник-монумент. иск-ва
		2, 5	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XVII – XVIII вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА — Республика Ингушетия, Джейрахский р-н, с. Хяни.

АССР, край, область, район, автономная область

Из райцентра Джейрах по горной дороге до с. Хяни (20-30 км)

национальный округ; населенный пункт; путь въезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион	лечебно- оздорови- тельны.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей библ. клуб		больн. санит. д. отд.		учрежденис торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ: Фото общего вида — 4

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план — 1

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

Схема фотографии — 1

Вкладыш на 1 стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания

Автора, строителя, заказчика установить не удалось. История создания неизвестна: сведений о строительстве в литературных источниках не найдено, на башне нет надписей, преданий обитающие здесь пастухи не знают.

По мнению исследователей, точная датировка подобных сооружений является одной из нерешенных проблем современной науки.

Археолог М.Б.Мужухов считает, что жилые башни на территории Ингушетии появляются в XII-XIII вв. Верхний предел их сооружения он датирует XVIII в., основываясь на преданиях. Расцвет их строительства он относит к XVII-XVIII вв.

Этнограф В.П.Кобычев относит начало строительства жилых башен к XII - XIV вв., связывая его с феодализацией местного общества.

Архитектор А.Ф.Гольдштейн считает, что жилые башни строили в позднее время, когда не было постоянной военной опасности. Такие малозащищенные жилища строили в тех случаях, когда в комплексе с ними имелась боевая башня. Жилая башня — это дом-крепость, боевая имела чисто военное значение. После XVIII в. необходимость в строительстве башен отпадает в связи с изменением социально-экономических условий жизни вайнахов. Он отмечает, что сооружения XIX в. почти не сохранились.

По мнению археолога В.И.Марковина, расцвет башенной культуры в этом регионе относится к XV-XVI вв.

М.М.Базоркин полагает, что первоначально на рубеже раннего и позднего средневековья жилые башни строили в 2 – 3 этажа. В связи с зарождением собственности башни стали укреплять.

Башня полубоевая – это жилая с элементами боевой (машикули, бойницы).

Время строительства башни можно определить XVII-XVIII вв., т.к. башня построена в одно время с боевыми башнями, а время постройки боевых башен можно датировать по бойницам для ружейной стрельбы. Ружья на северном Кавказе распространяются с XVI в. А из этого следует, что время постройки боевых башен – XVII – XVIII вв.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачено: покрытие, перекрытия, заполнения дверных проемов, верхняя часть стен, машикули на 3-м ярусе. В северо-западной стене пролом, проделанный пастухами.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

8)	для памятников археологии	— характер культурного слоя
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и художественного решения, тексты, материал, техника, размер.

Башня расположена в верхней части селения. Стоит на крутом склоне.

Башня трехъярусная. Стены имеют уклон вверх. Кладка стен из дикого камня на известковом растворе. В углах массивные каменные блоки. Входы на 1-й и 2-й ярусы в южной стене один над другим. Проемы с арочным завершением.

Внутри башни сохранился центральный опорный столб с площадью основания 1 x 1 м. Столб сужается кверху. На стенах сохранились следы известковой обмазки. Южная стена выполнена по отвесной скале.

Размеры башни в плане: 8,9 x 7,8 м. Толщина стен на уровне первого яруса: 60 см.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Башня представляет научный интерес в структуре застройки селения.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

См. вкладыш

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников архео-
логии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитек-
туры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуре
приклад ис-ва

для памятников мону-
ментального искусства

поколия
постамента
скульптуры
группы
красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

согласная	распубл.	местная	не состоит
	+	+	

б) дата и № документа о привлечении под охрану Указ Президента РФ № 176 от 20. 2. 95

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий доку-
мент)

в границах Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и
природного музея-заповедника



'D000040428'

г) балансовая пригодность и конкретное использование не используется

д) дата и № соревнового документа Указ Президента РФ № 176 от 20. 2. 95

Дата составления (паспорта)

Составитель Кузьмин В. А – архитектор

« 13 » февраля 2001 г.

ф. и. должности профессии

Кузьмин
подпись

Инспектор по охране памятников

М. П.

подпись

Республика Ингушетия
Джейрахский р-н,
сел. Хяни
Башня полубоевая № 7

Вкладыш № 1

Продолжение п. VIII:

Базоркин М.М. Памятники средневековья в горной Чечено-Ингушетии. Грозный, 1964, с. 3.

Гольдштейн А.Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии. Грозный, 1964, с.3.

Кобычев В.П. Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX-XX вв. М., Наука, 1982, с. 183, 184.

Марковин В.И. Памятники зодчества в горной Чечне (по материалам исследований 1957-65 гг.) В сб. Северный Кавказ в древности и в средние века. М.. 1980 с. 106.







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (недвижимые)

3, 2, 5 – 1, 69, 7

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РФ

Отдел (инспекция) охраны недвижимых памятников истории и культуры

(номер индекса)

Адрес

РЕСПУБЛИКА Ингушетия, Джейрахский Р-н, с. Хяни
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

(наименование республиканского органа охраны)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

БАШНЯ ПОЛУБОЕВАЯ № 7

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального ис-ва
		2, 5	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XVII – XVIII вв.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурси- онное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйствен- ное	не исполь- зуется
						+

предлож. по использованию

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ
наличие утвержденной охранной зоны

союзная	республикан.	местная	не состоит
+	+	+	
да	нет		

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
1	4	1	

органы охраны			реставрационные асторские		музей, архив, НИИ НИИИ
советский	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			

место хранения документов

Дата составления карточки

" 13 " февраля 2001 г.

Составитель Кузьмин В. А. – АРХИТЕКТОР
(Ф. и. о., должн. исп. проф., подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Башня расположена в верхней части селения. Стоит на крутом склоне.

Башня трехъярусная. Стены имеют уклон кверху. Кладка стен из дикого камня на известковом растворе. В углах массивные каменные блоки. Входы на 1-й и 2-й ярусы в южной стене один над другим. Проемы с арочным завершением.

Внутри башни сохранился центральный опорный столб с площадью основания 1 x 1 м. Столб сужается кверху. На стенах сохранились следы известковой обмазки. Южная стена выполнена по отвесной скале.

Размеры башни в плане: 8,9 x 7,8 м.
Толщина стен на уровне первого яруса: 60 см.