

3700000074

3.2. №... I. 17.5

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. МК. Гос. инспекция по охр. пам. ист. и культ.
 Адрес Ивановская обл., Ильинский р-н, село Аньково, ул. Советская, 36
(Ивановская республика (по области)
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ, административный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Жилой дом с лавкой

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА
 II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		2	

III. Д. ИРОВКА ПАМЯТНИКА
 IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

кон. XIX в.

по первоначальной назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищно-повседневная	хозяйственно-артельное	и др. другие
				+	+	

предлож. по использ.
 V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
 VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	затрещины
	+		
сохраняется	используется	используется	не сохранился
			+

категория утвержденной охранной зоны
 VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

да		нет		
		+		
паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы	
нет	+	нет	нет	
органы охраны		реставрационные мастерские		музеи, архивы
союзный	республикан.	местный	республикан.	местный
				НИИ

место хранения документов

Дата составления карточки
 21 марта 1975 г.
 п.

Икунин О.Ф. арх. ВИНК

(Ф. и. о., должность, имя профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Здание одноэтажное, кирпичное, нештукатуренное, со следами поздней тонкой цементной обмазки и побелки. Размер кирпича 24х11х8,5см. Система перевязки польская верстовая, связующий материал цементный раствор. Швы осыпаны по типу валик, сильно выветрились. Кровля двухскатная, стропильной конструкции, покрытие железное

Отсутствие венчающего карниза компенсируется значительным свесом кровли. Здание в плане прямоугольное, вытянутое по оси восток-запад. К улице обращено восточным торцевым фасадом - в две световые оси. Северный проем служил входом в лавку, закрывались проемы металлическими ставнями (сохранились подставы). Внутренние капитальные стены членят помещение на три части, восточная - лавка, центральная часть хозяйственная, в нее же был вход с улицы и западная жилая. Стены почти лишены архитектурного убранства: капитальная стена соответствует лопатки, лопатками обработаны и сохранился цоколь с полузалом.

Углы - осыпаны, на жилой части дома

Ил. гор. тип. Зав. 455



