

3700000078

3.2.№...I.17.5

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК, Гос. инспекция по охр. пам. ист. и культ. (инстекс)  
 Ивановская обл. Ильинский р-н, с. Аньково, ул. Подгородная, 1.  
 Адрес (АССР, край, область, район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Жилой дом с лавкой

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

## II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис. яз.
		2	

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

кон. XIX - нач. XX вв.

## IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-начальной назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилое помещение	хозяйственное	не используется
			+			

предлож. по использ.

## V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
сохраняется	республика	местная	не состоит
			+

## VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

качество утвержденной охранной зоны

да нет  
+

## VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы	
нет	+	нет	нет	
органы охраны			реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные
	+	+		
				+

место хранения документов

Дата составления карточки

197 г.

с з м П.

Составитель

Якунин О.Ф. арх. ВПНРК

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Здание двухэтажное, кирпичное, неоштукатуренное, в плане прямоугольное. Размер кирпича 24x11x8,5см, система перевязки полукрестовая, связующий материал цементный раствор, швы обработаны по типу валик. В архитектурной обработке фасадов использован декальный кирпич двух типов - валик и кирпич со скатенной гранью, а также фасанный кирпич. Набор деталей широко распространен в селе (см. учетную карточку на дом № 44 по ул. Советской). Первоначальная планировка дома изменена при размещении в нем больницы. Сохранились лишь капитальные стены членящие дом на несколько помещений. Первый этаж занимала лавка (восточная часть дома) и различные подсобные и хозяйственные помещения, а также, видимо, и комната небольшой прислуга. Второй этаж жилой. Убранство интерьера утрачено, дверная и оконная столярка новые. Кровля четырехскатная, стропильной конструкция, покрытие железное.



\*D000028681\*



ADM K3