

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры Минкультуры  
наименование республиканского органа охраны памятников

### ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом торговый Птичниковых

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник документ. иска-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1902 г.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса I  
АССР, край, область, район, автономная обл.,

национальный сквер; насыщенный зеленью; пути подъезда

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристично-оздоровител.	лечебно-оздоровител.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
жилой, балконы + лоджии			больница, санаторий, д/отд.		учреждения торговли, промышленности, склады	

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4

Фото фрагментов — 9

Генплан — 1

Обмеры: план — 3

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

Вкладыш - 2

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

4)

для памятников археологии	-- история возникновения, тем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекции.
для памятников истории	-- история возникновения; краткая характеристика событий в лин., в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального ис-ва	-- автор, строитель, заказчик, история создания.

В 1900 г. на участке, принадлежавшем купцу I-й гильдии Василию Федоровичу Плюснину и на его средства городским самоуправлением начато строительство трехэтажного каменного здания для городского им. В.Ф.Плюснина общественного банка.

Здание строилось по проекту архитектора Ильиана Зеноновича Колмачевского. Построено было в 1902 году. Располагалось в 50м к юго-востоку от Успенского собора (не сохранился) на углу улиц Муравьев-Амурской и Инженерной (ныне ул. К.Маркса и Тургенева). Западным фасадом выходило на Соборную (ныне Комсомольскую) площадь.

Кроме городского общественного банка в здании размещались магазины, аптека, бытовые мастерские. Торговля до 1906 г. принадлежала В.Ф.Плюсину, после была продана купцу Н.И.Тифонтак. После смерти В.Плюснина с 1909 г. владельцами дома становятся его дети - Петр и Александр.

С 1924 до 1944 года в разное время в здании размещались управление Уссурийской железной дороги, Центральная библиотека, уездное земельное управление, уездная милиция, горисполком.

В 1944 г. в здании размещается Краевая научная библиотека.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальной облика памятника.

Утрачена первоначальная отделка интерьеров.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, включая текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. ис-за	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Здание расположено в центре города на Комсомольской площади, на углу улиц Карла Маркса и Тургенева. Главным входом (ныне не используется) ориентировано на юго-запад. Здание кирпичное, неоштукатуренное. Представляет собой П-образный трехэтажный объем, состоящий из Г-образного основного корпуса со срезанным углом и длинной узкой прямоугольной пристройки с восточной стороны. Крыша многоскатная, юго-западный угол здания увенчан сложным шатровым покрытием. Общий силуэт крыши формируют высокие фронтоны и трубы с декоративными оформлениями в виде кокошников.

Здание имеет два равноценных главных фасада. Западный фасад (по ул. Тургенева) спускается по разъёму, расчленен четырьмя слабо выступающими ризалитами на 3 части, южный фасад более короткий, состоит из двух частей, расчленен тремя ризалитами, но с уровня второго этажа. Главный вход устроен с угловой части здания. Дополнительные входы устроены на западном фасаде в двух средних ризалитах, на южном — в центральной части двух западных плоскостей.

Пластическая декоративная проработка двух этих фасадов идентична и основана на художественной системе кирпичной кладки русского стиля.

Оба фасада равномерно прорезаны вытянутыми окнами. На первом этаже окна прямоугольные, без наличников, простенки рустоваки. На втором и третьем этажах окна с циркульными завершениями, обрамлены богато декорированными наличниками в виде кокошников с выделением замкового камня, поддерживаемых небольшими полуколонками. Детали наличников окон

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

(см. вкладыш №1)

Наиболее выразительное по своему художественному облику здание в русском, кирпичном стиле, построенное в Хабаровске в начале 20 в. Играет чрезвычайно важную градостроительную роль в формировании образа городского центра, формирует пространство Комсомольской площади, закрепляет угол и обозначает начало центральной улицы города- Карла Маркса.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. // Приамурские ведомости. Хабаровск, 1899 г., 4 апреля.
2. // Приамурские ведомости. Хабаровск, 1899 г., 5 декабря.
3. // Путь. Хабаровск, 1924 г., 18 октября, 14 декабря.
4. Очерк деятельности торговой фирмы Плюсниных. Хабаровск, 1913 г.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников архитектуры	культурного слоя важнейших находок			
для памятников архитектуры в истории	конструкций стен шарниров деталей зданий декора фасадов интерьеров	+		
в интерьере:	живописи скульптуры тканя, иска			
для памятников монументального искусства	поколий постановки скульптуры групп красочного слоя			

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

сокращ.	республ.	местная	не состоит
		+	8

б) дата и № документа о принятии под охрану \_\_\_\_\_ не состоит *Документы краеведческой библиотеки*  
*№ 171 от 18.7.91.*

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Краевая научная библиотека

д) дата и № охранного документа

не имеется

Дата постановки в реестр


Составил *Ула Буров А.М., краевед*

19 • № 171 1991г.

*Ула Ларькина Л.Б., арх.*

Инспектор по охране памятников

Кислай Л.А.



г. Хабаровск, ул. Карла Маркса I

Вкладыш №1 к паспорту: Дом торговых Плюсниных

УП.а.

второго и третьего этажей немного отличаются. На втором этаже кокошник шире и рельефнее, полуколонки более декоративны. В ризалитах на втором этаже окна прямоугольные, обрамлены декоративными наличниками, с треугольным завершением. Окна цокольного этажа прямоугольные, простые. Ризалиты выделены пилastersами, декорированными квадратными ширинками в обрамлении полуколонок, завершены высокими фронтонами. Фронтоны, завершающие угловые ризалиты, выполнены в виде кокошников, фронтони средних ризалитов - треугольные. В тимпанах фронтонов - окна с треугольными завершениями, обрамлены наличниками в виде кокошников. В тимпане углового фронтона окно - круглое. Фасады завершены плоским декорированным сухариками и ширинками фризом и небольшим карнизом. Над карнизом установлена декоративная металлическая решетка. Третий и второй этажи разделены прямоугольными тягами. Второй и первый - широким карнизным пояском с зубчиками. В угловой части здания, а также в центральной западающей части западного фасада и на среднем ризалите южного фасада на втором и третьем этажах устроены балконы на декоративных консолях, огражденные металлической кованой решеткой. Балконы второго этажа на высоком основании, декорированном зубчиками. Под балконом в угловой части здания устроен главный вход, фланкированный колоннами на высоких пьедесталах. Входы с южного фасада простые, без декоративного оформления. Входы с западного фасада имеют треугольные навесы с коваными металлическими кронштейнами.

Северный фасад - асимметричный, с глубоко западающей центральной частью. Правая выступающая часть фасада симметрична, центральный ризалит выделен треугольным фронтоном, первый этаж рустован, без окон, на втором и третьем циркульные окна с декоративными наличниками (как и на главных фасадах).

Восточный фасад простой, с западающей средней частью, окна без декора. Слева, в уровне третьего этажа, выложена надпись: "1900-1902".

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса I

Вкладыш №2 к паспорту: Дом торговый Плюсниных

УIII.а.

Стены выполнены из красного кирпича, кровля - железная, перекрытия - чердачные деревянные.

Внутренняя отделка простая - стены оштукатурены, побелены и частично окрашены. Полы дощатые с применением синтетических плит и линолеума. Двери - филенчатые, окрашены масляной краской. Основные габариты здания 47x32,5 м.

Планировка помещений подчинена жесткой конструктивной схеме. Основные помещения сгруппированы вокруг двух лестниц. К лестнице с юго-восточной стороны здания примыкает галерея, огражденная как и лестница кованой декоративной металлической решеткой. Перекрытия площадок лестничной клетки сводчатой формы. В завершении стен ступенчатые фризы. Пол площадок лестничной клетки и галереи из керамической плитки черных, серых и белых тонов простого геометрического орнамента с каймой в виде меандра. Пол в вестибюле с каймой из плиток с цветным орнаментом.











ବ୍ୟାଙ୍ଗନେଣ୍ଡିଆ





















СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников Министерства культуры  
наименование республиканского органа охраны

Адрес г. Хабаровск, ул. Карла Маркса I  
АССР, край, область, район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом торговый Плюсниных

## II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		3	

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1902 г.

## IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по периодически льному назна- чению	культурно-прос- ветительное	туристско-экс- курсионное	лечебно-оздо- ровительн.	жилые поме- щения	заявительное	не исполь- зуется
	+					

предлож. по использ.

## V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

## VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	F

## VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

Дата составления карточки

19 мая 1989 г.

М. П.

РСФСР

Составитель Шехтер Л.Б., арх.

Ф. и. о., должность или профессия, подпись

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республиканский	местный

реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
республиканский	местные

Инспектор по охране памятников Кислый Л.А.  
Ф. и. о., подпись

Л.А. Кислый

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Здание угловое, находится на пересечении ул. К.Маркса и Тургенева, кирпичное, неоштукатуренное. Представляет собой П-образный трехэтажный объем, состоящий из Г-образного основного корпуса со срезанным углом с юго-запада и длинной прямоугольной пристройки с восточной стороны. Крыша многоскатная, юго-западный угол увенчан сложным шатровым покрытием. Здание имеет два равноценных главных фасада. Западный фасад по ул. Тургенева спускается по рельефу, расчленен четырьмя слабо выступающими ризалитами на 3 части, южный более короткий, расчленен тремя ризалитами, но с уровня второго этажа. Оба фасада равномерно прорезаны вытянутыми окнами с циркульным завершением, с наличниками в виде кошников на втором и третьем этажах и прямоугольными на первом. Ризалиты выделены декоративными пилонами, угловые завершены высокими треугольными фронтонами, средние - фронтонами в виде кокошников. Фасады завершены широким декорированным сухариками и ширинками фризом и небольшим карнизом. Главный вход устроен с угловой части, обрамлен колонками. Над входом - балкон. Этажи разделены тягами, первый этаж рустован. Северный фасад асимметричный, с глубоко западающей центральной частью. На восточном фасаде, в уровне 3-го этажа, выложена надпись: "1900-1902".

Памятник архитектуры начала 20в. Русский стиль. Электрика.  
Т. 8. Зак. 433-5000.