

2900580000

ПАСПОРТ
на памятник архитектуры

1. Наименование: Жилой дом
2. Адрес: д. Подсосенная на р. Паденьга
Шенкурский район, Архангельской области
3. Время сооружения: нач. ХХ в (1900) г.
4. Автор, строитель, заказчик: Дом ставился по заказу Циркулова местными мастерами.
5. Расположение: Деревня расположена на низком берегу р. Паденьга. Автобусная остановка "Астахидская" в 300 м на противоположной стороне реки, на горе. От Шенкурска 60,9 км.
6. Исторические сведения: Нет.
7. Тип, планировочная структура: Дом Циркуловых - пятистенок. Общая длина 1850 см, ширина (избы и горницы) - 900 см.
8. Конструктивная система: Пятая стена дмлит сруб почти на два равных помещения, по три окна на каждой половине по главному фасаду. Дом имеет общую двухскатную крышу. В жилых помещениях устроены плоские потолки, полеть и сени перекрываются двухскатной крышей. Изба рублена "в обло" с остатком из бревен 22-25 см, "хоз. пристройка" в лапу (тепелый и летний изба) в 30-40-х годах верх дома был несколько перестроен и устроена отдельная светелка, руоленная в "лапу".
9. Объемно-пространственная композиция: Дом, вытянутый вдоль сво й продольной оси, поставленный на небольшой полклет, ввиду близости реки, располагается на месте слияния трех улиц и является организующим центром деревни.
10. Декоративное убранство фасадов: Фасады дома резаны просто. Бревенчатые стены прорезаны местью окнами по главному фасаду, над которыми возвышается светелка. Окна были построены позднее. Обращают на себя внимание ворота, ведущие в "скотник", а также расписная филанчатая дверь в сени. Распись двери от времени нес

кольцо потемнела, однако это, пожалуй, единственный пример росписной двери во всем Шенкурском районе.

12. Интерьер памятника:
в основных помещениях:

Изба, горница, летняя изба, хоз. помещение, д/о сенк.
Основные размеры: изба - 5,40x4,31 м.;
горница 5,40x4,19 м., летняя изба 6,12x4,19
сени 2,57x4,31 м., хоз. пом. 4,22x4,23 м.
двор 6,0x8,70 м.

Из сеней двери ведут в избу, летнюю комнату и на поветь. В горницу можно попасть через избу.

б) Хар-р худ. оформления:

Стены стесаны и оклеены обоями. Углы круглые.

в) Монум. живопись, станковая, скульптура:

Нет

д) Сохранившееся внутреннее убранство:

Планировка изба дошла до нашего времени почти без изменений. Сохранилась деревянная скамья, врубленная в стену, а также кухонный росписной шкаф, отгораживающий помещение "бабьего кута". Роспись выполнена местными мастерами, хорошо знакомыми с росписями Шенкурских пряхок XIX в.

12) Историческое и художественное значение:

Дом Циркулова относится к наиболее распространённому типу домов в Шенкурском районе. Однако сохранившееся внутреннее убранство и редкие конструктивные приемы выделяют этот дом из общего числа.

13) Фотофиксация памятника:

Фотофиксация и обмер памятника произведены в 1971 г. экспедицией ЦС ВООПИИК под руководством Бобылева В.Г. Материалы находятся в АрхИРМ.

14) Реставрационные работы:

Не проводились

15) Состояние памятника:

Хорошее



0000018630

16) Современное и в респ. использование:

Дачной дом.

17. Основная библиография:

Нет.

18. Охрана памятника:

На госохране не стоит

19. Доп. сведения:

Нет

Дата составления паспорта

октябрь 1971 г.
Автор: Бобылев В.Г.

Редактор: Тельтевский П.А.





