

7110014009

индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР  
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (НЕДВИЖИМЫЕ)

СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Государственная инспекция  
(наименование республиканского органа  
по охране памятников истории и культуры  
охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. Наименование памятника Пятницкая башня. Тульский Кремль.

II. Типологическая принадлежность | памятник | памятник | памятник | памятник  
археолог. истории архитектуры монумент. искусства

III. Датировка памятника (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника - для памятников истории) 1514 - 1521 г.

IV. Адрес (местонахождение) памятника  
(АССР, край, область,

район, автономная область, национальный круг, населенный

пункт (пути подъезда).

V. ХАРАКТЕР | по пер- | культ. | турист. | лечеб. | жилые | хозяйств. | не-  
современ- | вонач. | просв. | экскур. | садор. | пом. | ствен. | ис-  
ного ис- | назнач. | | | | | |  
пользова- | | | | | | |  
ния | | | | | | |

музей			бомън.		учрежд.
библ.			санат.		торг.
клуб			д/отд.		промыш.
+					склад

Приложения: Фото общего вида - 1

Фото фрагментов - 2

Генплан -

обмеры: план - 1

фасад -

разрез -

Схематический план  
охранной зоны -

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии
- история возникновения, кем и когда производились раскопки, место хранения коллекции
- для памятников истории
- история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника
- для памятников архитектуры и монументального искусства
- автор, строитель, заказчик, история создания

Башни Тульского кремля сооружались с 1514-1521 гг. по приказу великого князя Василия III.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1787 г. был произведен капитальный ремонт, во время которого башни были снижены.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

С 1964 г. в Кремле ведется научная реставрация.

#### УП. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- а) для памятников археологии - характер культурного слоя, важнейшие находки
- для памятников истории - характеристика памятника, наличие текста и время установления мемориальной доски.
- для памятников монументального искусства - основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.
- для памятников архитектуры - основные особенности планировочной, композиционной пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительный материал, основные габариты.

Пятницкие ворота находятся на западной стороне Тульского Кремля. Ширина проезжей части 4 м. Проездная часть по высоте доходит до третьего яруса и перекрыта арочными сводами. На третий ярус можно попасть с кремлевских стен. В третьем ярусе башни пробиты бойницы. Башня лишена бойниц навесного боя. Четвертый ярус завершается двурогими зубцами, в основании которых по всему периметру идет карниз простого рисунка. Сейчас башня не имеет шатрового завершения и деревянных ворот. Башня выложена из кирпича размером 7,5x8x13,5 и белого камня размером - 14x28x29.

б) общая оценка общественной, научной или художественной значимости.

Памятник архитектуры русского оборонного зодчества начала XV века.

УШ. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

А.А.Кипарисова. "Тула". М.1948г.

В.Уклейн. "Памятники истории и культуры". Путеводитель. Т.1969г.

Архитектурное наследство. т.7. Ленинград.1955 г.

#### IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

хорош. !средн. !плох. !авар.

Характеристика общего состояния

для памятников культурного слоя  
археологии важнейших находок

+

для памятников конструкций  
архитектуры и стен  
истории покрытий  
потолков  
пола  
декора  
фасадов  
интерьеров

+

+

+

в интерьере: живописи  
скульптуры  
прикладного  
искусства

для памятников цоколя  
монументально- постамента  
го искусства скульптуры  
грунта  
красочного слоя

Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ союзная! республ.! местная! не состоит

- а) категория охраны +
- б) дата и № документа о принятии под охрану Решение исполкома Тульского областного совета депутатов трудящихся
- в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки  
(краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)
- г) балансовая принадлежность и конкретное использование
- 
- 

д) дата и № охранного документа 9 апреля 1969г. № 6-294

Составители: БОГДАНОВА Н.Н., архитектор  
ГАВРИЛОВА В.С., архитектор  
ИВАНОВ И.Л., архитектор  
ПОНОМАРЕВ А.А., архитектор

Дата составления паспорта  
(Ф.И.О., должность или профессия)


Инспектор по охране памятников

(подпись)

М.П.



\*D000034616\*



ТУЛА

КРЕМЛЬ.

1507 - 1520

Пятницкая башня

Иванов ИЛ  
Пономарев АА  
Гаврилова ВС  
Богданова НН

август-сентябрь 1972



ТУЛА.


КРЕМЛЬ.

1507 - 1520.

Пятницкая башня.

Иванов ИЛ  
Пономарев АА  
Гаврилова ВС  
Богданова НН

АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 1972



ТУЛА.  
КРЕМЛЬ.  
1507-1520.  
Пятницкая башня.

Иванов ИЛ  
Пономарев АА  
Гаврилова ВС  
Богданова НН

август-сентябрь 1972