

Паспорт на памятник архитектуры

1. Успенская церковь.
2. Коми АССР, с.Княпогост, Княпогостский с/с.
3. 1830 г.
4. Неизвестны.
5. Церковь стоит на высоком правом берегу р.Вымь. Сообщение рейсовым теплоходом "г.Сыктывкар-Княпогост". Церковь стоит на противоположном берегу реки. (От пристани).
6. Нет.
7. По типу здание принадлежит к кирпичным небольшим церквям с бесстолпным одноглавым храмом, 2-х столпной трапезной с ярусной колокольней /не сохранившейся/. План церкви симметричен: к квадрату храма с востока примыкает полукруглый алтарь; с запада широкая 2-х столпная трапезная /перекрытие отсутствует/; прямоугольник колокольни с боковыми помещениями /сторожкой и толпой/ с северной и южной стороны, замыкает осевую композицию церкви.

Основные габариты:

длина	-	34,6 м
ширина	-	13,0 м
высота /по храму/	≈	12,6 м

8. Двухсветный четверик храма перекрыт 8-ми лотковым сомкнутым сводом с полукруглыми локариями по сторонам света. Алтарь перекрывался полукуполом. Трапезная 2-х столпная, со сложными сводами. Пнаперть имеет цилиндрический свод.
Все стены и перекрытия выложены из кирпича /270x150x75/ мм.
Покрытие кровли - железное.

9. Церковь, расположенная на крутом берегу р.Вязь, на открытом холме бесспорно доминирует над окружающей застройкой. Кубоватый объем храма выделяется по высоте над прочими полуразрушенными объемами церкви, обращая внимание на свои потертанные завершения и крайне жалкий, разрушенный вид памятника.

10. Церковь скромно декорирована. Углы стен храма рустованы; окна обрамлены вертикальными пилострами с простыми капителями; по периметру храма проходит (фигурный антаблемент /сочетание рядов полочек и примитивных сухариков/.

Стены трапезной украшены плоскими нишами над окнами и декоративным небольшим антаблементом.

Стены паперти - рустованы. Вход декорирован аркой с замковым камнем. Колокольня - отсутствует.

II. а/ Габариты основных помещений церкви в метрах:

алтаря: длина	-	4,95
ширина	-	7,00
высота	2	3,50
храма: длина	-	8,20
ширина	-	8,00
высота	2	10,50
трапезной: длина	-	11,0
ширина	-	10,85
высота	2	3,80
паперти: длина	-	6,40
ширина	-	3,62
высота	2	3,50

Высота внутренних пространств церкви нарастает от входа, проходя через трапезную, с усложненным 2-мя столбами пространством и завершается 2-х светным высоким храмом;

полу^{Криво}сфера алтаря заканчивает пространственный ряд помещений церкви.

б/ Нет.

в/ Частично сохранилась масляная покраска стен с росписями на темы из жизни И. Христа.

г/ Нет д/ Нет е/ Нет.

12. Успенская церковь с.Княжпогост является типичным представителем культовых сооружений середины XIX века в Усть-Вымском районе.

13. Министерство культуры Коми АССР.

14. Не проводились.

15. Состояние - плохое; полуразрушены перекрытия над всеми объемами церкви; штукатурка облупилась; выбит кирпич по всем фасадам церкви; колокольня разобрана на кирпич. Крыша сохранилась частично или провалилась.

16. Помещение церкви не используется.

17. Под охрану не взят.

18.

19. Нет

Дата составления паспорта 4 августа 1971 г.

Автор

Севан

/Севан/

Редактор

А. С. Сидоров

/











