

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство Культуры Главное управление по охране памятников истории и
(наименование республиканского органа охраны памятников)
культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Дудкина,

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. исч-ва
		2.	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XIX век

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., г. Шуя,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
ул. Театральная, 23

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительны.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 6

Фото фрагментов — 6

Генплан — I

Обмеры: план —
репродукции с фото — 2
фасад

разрез —

Схематический план
околичной зоны —

вкладыш к разделу VIIa- I стр.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монументального искусства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Усадьба занимает довольно большую территорию. Участок неправильной формы сильно вытянут по оси "север-юг", расположен между ул. Театральной и р. Тезой. В северной половине участок расширяется, а рельеф понижается к берегу реки. Территория усадьбы четко делится на двор, занимающий переднюю/южную/половину, и сад, спускающийся к Тезе. Композиция двора имеет замкнутый характер, с обстройкой по его периметру. Главный фронт усадьбы проходит по красной линии улицы. В центре расположен двухэтажный кирпичный главный дом/см. паспорт/, который фланкирован отрезками кирпичной ограды-стены с двумя воротами. С запада на красную линию выходит палатка, чей протяженный объем расположен вдоль западной границы участка. Его объем продолжает примыкающая к нему колония, "Г"-образный объем которой отмечает и северную границу двора. Двор отделяется от сада надворным флигелем. Вдоль восточной границы двора расположена стена соседней усадьбы.

Палатка — одноэтажное кирпичное прямоугольное в плане здание под двускатной кровлей. Главный фасад от первоначальной композиции сохранил пять равномерно распределенных ниш/арочине завершения которых переделаны/ и нижние части строенного чердачного окна. На боковом/въяточном/ фасаде над пристройкой видны два окна второго света с железными

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

/ см. вкладыш/

Одна из наиболее полно сохранившихся городских купеческих усадеб XIX века в Щве. В архитектуре зданий сочетаются традиционные для позднего классицизма черты с формами, характерными для периода эклектики.

Усадьба является важным компонентом в комплексе застройки улицы VIII основная библиография, архивы, источники, иконографический материал

План г. Щуц 1857 г., хранящийся в отделе главного архитектора Щукского горисполкома.
Башня, кок, это и негативы хранятся в Ивановском областном управлении культуры.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекции.
a)	для памятников истории	история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	—автор, строитель, заказчик, история создания.

Городская усадьба купца Дудкина, который стал её владельцем не позднее 1907 г. и купил её/по сведениям М.А.Ковалёва/ у Щеколдиных, сформировалась в основном в третьей четверти XIX века. В это время были построены главный дом, палатка, конюшня и надворный флигель. Переделка фасадов главного дома, а также строительство обоих ворот относятся к концу XIX века.

В настоящее время в комплекс усадьбы входят:

- 1/ Главный дом, тр.четв.XIX в.,кон.XIXв. /см. паспорт/
- 2/ Палатка, тр.четв.XIX в.
- 3/ Конюшня, третья четв.XIX в.
- 4/ Надворный флигель, третья четв.XIX в.
- 5/ Западные ворота, кон.XIX в.
- 6/ Восточные ворота, кон.XIX в.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Вырублен щад, спускавшийся к Тезе. Разобрана сторожка, примыкавшая к палатке—на её месте построено новое кирпичное сооружение. Сильно застроен восточный фасад палатки. Переделаны фасады конюшни. Утрачен первоначальный декор на главном фасаде палатки; пять арочных ниш, тройное чердачное окно, угловой аттик в завершении.
а) реставрационные работы (фамилия консерватора, копия автор, место хранения документов)

Реставрационные работы не проводились.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика обекта состояния	оценка состояния	дополнительные замечания
для памятников архитектуры и истории	хорошее	+
для памятников архитектуры и истории	хорошее	+
для памятников архитектуры и истории	хорошее	+
в интерьерах	хорошее	+
для памятников монументального искусства	хорошее	+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

своеная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о привлечении под охрану Нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Ниже дома

д) дата и № отчужденного документа Нет

дата составления паспорта

Составитель искусствовед Г.К.Смирнов
(ф., и., о., должности или профессии)

сентябрь 1988г.

Инспектор по охране памятников _____

(подпись)



Вкладыш к паспорту "Усадьба Дудкина.

Ивановская обл., г. Кузнецк, ул. Театральная, 23"

К разделу УПа/ Продолжение/:

стяжками и кубчатыми решётками.

Кониция - кирпичное одноэтажное "Т"-образное в плане здание сохранило Фигурный аттик, завершающий восточный торец. Интересными первоначальными деталями являются также характерные для позднего классицизма деревянные слуховые окна с полуциркульными проёмами и треугольными фронточками. Система перевязки кирпичной кладки - цепная, кирпич: 25/26x12///x8 x 6,5/7/ см.

Надворный (лигаль-двухэтажное кирпичное с подвалом здание, построенное в традициях позднего классицизма, с элементами эклектики в декоре. Прямоугольный в плане общий завершён вальмовой кровлей. Фасады по углам обработаны лопатками. Междуэтажный и венчающий карнизы профилированные. Главный фасад с симметричной нестиосевой композицией завершён Фигурным аттиком изящного силуэта. Помещения первого этажа имеют сводчатые перекрытия. Система перевязки кирпичной кладки - верстовая, размеры кирпича: 27,5/28, x 18/14/ x 7,5/6/ см.

Восточные и западные ворота образованы четырьмя кирпичными пилонами, между которыми - широкий центральный проём и две боковые калитки. Пилоны со стороны улицы обработаны рустом. Восточные ворота сохранили под центральным проёном деревянную балку-архитрав, украшенную глухой резьбой /"солёные" мотивы/. Сохранилось также и шестигранное деревянное полотно ворот.





























МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвиж.
назначение республиканского органа охраны
32/1.17.17.
название республиканского органа охраны
адрес Ивановская обл., г. Ноя, ул. Театральная, 53
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Усадьба Дудин.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

дата составления картотеки

М. Р. (подпись)

Составлено

старший инженер производственной группы

по охране памятников

памятник археологии	памятник истории	памятник культуры	памятник монумент. ис-ца
XIX век.			2

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
сохранил	рестабл.	местная	не состоит
			+
да	нет		
	+		


паспорт	фотографии	обмеры	реставрац. материалы
+	+	+	
органы охраны			
союзный	республикан.	местный	реставрац. мастерские
		+	музей, архив, НИИ ВИПИИ



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Ильинская обл., г. Шуя
ул. Театральная, 25
Усадьба Давыдова
ХІХв
Грибан



Синюкова Е.Н.
1995г

Краткое описание

Усадьба расположена на вытянутом участке, заключенном между улицей и берегом р. Тезы. На красную линию выходят главный дом/см. паспорт/, ограда с двумя воротами по сторонам его, палатка. Прямоугольный объем палатки продолжен в глубине участка "Г"-образной в плане кирпичной-кирпичным сооружением, сохранившим фигуриный брандсайд и ампирные слуховые окна. Двор отделяется от сада задворным флигелем-двухэтажным, прямоугольным кирпичным зданием с подвалом. Его симметричный по композиции главный фасад завершен красивым фигурным аттиком. В первом этаже - сводчатые перекрытия.

Одна из наиболее полно сохранившихся купеческих усадеб в Шуе, в архитектуре которой сочетаются традиционные для классицизма мотивы и формы, характерные для периода эклектики. Комплекс занимает чрезвычайно важное место в ансамбле застройки улицы.