

502 0083 000

З.4 Г.32.40

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА
РСФСР. Министерство культуры.
Главное управление по охране памятников истории и культуры.
 (наименование республиканского органа памятников)

П А С П О Р Т

Церковь Сергия Радонежского

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

I. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
			4

II. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1849-1859гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Московская область, Щелковский район, с. Трубино.

От Московского автовокзала автобусом на Фрязево по автодороге автономная обл. о.ст. Трубино-40км.

национальный округ, населенный пункт; пути подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей ббл. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

4

Фото фрагментов—

15

Генплан—

2

Обмеры: план—

фасад—


разрез—

Схематический план

охранной зоны—

Вкладыши — 2стр

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) 
для памятников археологии
для памятников истории
для памятников архитектуры и монументального искуства
- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
 - история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
 - автор, строитель, заказчик, история создания.

Постройка церкви в деревне Трубино Богородского уезда связана с легендой об исцелении местных жителей от холеры в 1848 году, произошедшей от иконы Сергия Радонежского.

Сергиевский храм начал строить богородский купец из местных крестьян Г.Ф.Бочаров. Селение в это время принадлежало помещику Ф.Ф.Нантелееву. Близ села находилась шелковая фабрика Бочарова. Около алтаря храма сохранились мраморные надгробия над могилами Бочаровых.

Колокольня построена в 1859 году. Это время следует считать датой окончания строительства.

Крупный ремонт храма, судя по стилистическим признакам, был произведен в начале XX века.

В 1929 году церковь была закрыта. Помещение использовалось под зернохранилище.

К востоку от храма расположено действующее кладбище. Севернее стоят бывшие фабричные здания начала XX века.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Облик храма был искажен при ремонте начала XX века, когда сняли известковую штукатурку, сделали насечки на стенах и оштукатурили их цементом. В это время были срублены сандрики и карнизы трапезной. В настоящее время храм находится в запущенном состоянии. Утрачено: убранство интерьера, штукатурка и стенная живопись. Разрушены полы, повреждена декорация

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

(продолжение см. на вкладыше № I)

Реставрационные работы не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
для памятников истории	— характеристика памятника, наименование текста и время установления мемориальной доски.
a) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Памятник расположен посреди села, в ряду застройки восточной стороны улицы. Колокольня выходит на шоссе. С трех сторон церковь окружена кладбищем. Храм прекрасно просматривается при подъезде по шоссе с обеих сторон.

В памятнике отражен переход от позднеклассических форм к ложнорусскому стилю. Главный объем церкви выстроен в новых формах, трапезная же и колокольня полностью принадлежат классицизму. В технике исполнения отдельных деталей главного храма также не изжиты классические приемы.

Разностильна и объемная композиция здания. Главный храм вместе с алтарем представляет собой небольшой шестигранный двусветный объем. Фасады завершены закомарами. Храм венчает массивный глухой барабан с большой луковичной главой и деревянным крестом. Глава имеет металлический каркас. Миниатюрный храм теряется рядом с обширной приземистой трапезной и высокой трехъярусной колокольней. Трапезная вытянута по

(продолжение см. на вкладыше № I)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Своеобразное сельское культовое здание сер. XIX., отразившее в своей архитектуре поиски национального стиля в сочетании с традициями классицизма. Композиционный центр села.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

источники, иконографический материал.

1. К. Нистрем. Указатель селений и жителей уездов Московской губернии, 6.1852, стр. 167.

2. Архив ЛОИА, р. III, ед. хр. 3363. Метрика на Сергиевскую церковь в с. Трубино, 1887г.

Обмеры плана, крохи, фотографии и негативы хранятся в Московском областном управлении культуры.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя				
для памятников архитектуры и истории	важнейших находок конструкций				
	стен	+			
	покрытий			+	
	потолков				+
	пола			+	
	декора фасадов				+
	интерьеров			+	
в интерьере:	живописи				
	скульптуры				
	прика, иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя				
	постамента				
	скульптуры				
	группы				
	красочного слоя				

Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная | республ. | местная | не состоит

100

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны памятника не установлены

не используется

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

д) дата и № охранного документа

I Дата составления паспорта
августа

4

Карпова М.Г., архитектор
Составитель (ф., и., должность или профессия)

Белов С.С.

(подпись)

Инспектор по охране памятников

M. II.

(подпись)

Вкладыш № 2 к паспорту:

3.4 1.32.40

"Церковь Сергиевской"

Московская область,

п.УПа (продолжение):

Щелковский район,

д.Трубино.

крытый парусным сводом, который соединен аркой с полукруглой внутри апсидой. Свод апсиды - конха. Лепной круговой карниз на своде четверика создает иллюзию купола.

Трехнефная четырехстолпная трапезная перекрыта парусными сводами, опиравшимися на крестчатые в плане столбы и подпружные арки. Угловые полукруглые помещения перекрыты конками.

В притворе, имеющем лотковый свод, сохранились остатки кирпичной лестницы, ведущей на ярус звона колокольни. Нижний ярус колокольни с некогда сквозными арками, перекрыт парусным сводом.

Сохранились первоначальные дубовые входные двери и столярка окон трапезной, а также позднеклассические металлические решетки. Уцелели остатки каркасов поздних иконостасов в псевдорусском стиле.

Белокаменные полы сильно разрушены.

вкладыш № 1 к паспорту:

Московская область,

"Церковь Сергия Радонежского".

Щелковский район,

п.УГб (продолжение):

д.Трубино.

Фасадов. Сильно разрушена кровля, своды протекают, на них растут деревья. В интерьере трапезной имеются проломы в стенах алтарей. К северному фасаду колокольни в сер.ХV. пристроена котельная.

п.УГа (продолжение):

продольной оси, углы ее скруглены. С колокольней трапезную соединяет небольшой притвор. Колокольня состоит из слабо убывающих четвериков и завершена ребристым барабаном, с луковичной главой.

Все части здания выстроены из кирпича одинакового размера: 25,5x11,5-12x7 см на известковом растворе. Шершавка кладки тычковая, поверх обработан подрезкой. Цементная штукатурка сохранилась фрагментарно.

В декоративной обработке фасадов широко использован белый камень, особенно на главном храме. Этим материалом тонко облицованы детали основного объема: закомари, аркатурно-колончатый пояс барабана, карниз, межъярусный фриз и пилasters. Из белого камня выполнены также карнизы, пилasters и архивольты арок колокольни. Окна трапезной имели некогда кирпичные сандрики.

Тонкая профилировка белокаменных деталей всех частей здания восходит к эпохи ампирной архитектуры.

Здание имеет единственный вход - через колокольню.

Пространственное решение главного храма не соответствует его объемной композиции. В интерьере это -четверик, пере-

(продолжение см. на вкладыше № 2)








































МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЩЕЛКОВСКИЙ Р-Н,

Л. ТРУБЧИО

Ц. СЕРГИЕВСКАЯ 1849-1859 гг.

ЧЕМА ФОТОФИКСАЦИИ




ВЫПОЛНЕН 1984г.

Н. ЧУРКАНОВА

МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЩЕЛКОВСКИЙ Р-Н,
д. ТРУБИНО
ц. СЕРГИЕВСКАЯ 1849 - 1859 гг.

П Л А Н

С
↗



0 10м

ВЫПОЛНИЛ 1984г.
Н. ЧУРКАНОВА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4. - 1.32.40
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культ. Гл. управл. по охране памятников ист. и (индекс)
Московская область, Щелковский район, д. Труйино. (наименование республиканского органа охраны) Культ.
Адрес (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Церковь Сергия Радонежского.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

И. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ	ПАМЯТНИК МОНУМЕНТ. ИС-ВА
ГЭ40 ГРБ03-2			4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не исполь-зуется
+							

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+	+	+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

С-ДОЛГИ	РЕСПУБЛ.	МОСТНИЯ	НЕ СОСТОИТ
			+

наличие утвержденной охранной зоны

ДЗ	ИСТ
	+

VII. НАЦІОНАЛІСТИЧНІ ДІЇ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки

→ ADD CLASS

M. I.

Составитель А. Н. ГУДКОВ


(Чтоб честность или любовь, подпись)

Инспектор по охране памятников Белов С.С.

Белов С.С.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Кирпичный Сергиевский храм в с.

Трубино Богородского уезда построен купцом Бочаровым в 1849-1859 гг. В его архитектуре переход к ложнорусскому стилю сочетается с традициями классицизма.

Одноглавый шестигранный объем, совмещающий храм и алтарь, выстроен в новых формах. Бакомары, карнизы, пилasters и аркатурно-колончатый пояс барабана облицованы белым камнем. Интерьер храма не соответствует его внешнему обличью: внутри - это четверик с апсидой, перекрытый парусным сводом. Вытянутая по продольной оси трехнейная, четырехстолповая трапезная со скругленными углами, перекрытая парусными сводами и трехъярусная колокольня с белокаменными деталями принадлежат архитектуре классицизма.

Своеобразное культовое здание, соединившее поиски национального стиля с традициями классицизма.