

7710966007

3.4/7-1.32.1
индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры

Госинспекция по охране памятников архитектуры и градостроительства

(наименование республиканского органа памятников)

Г.Москвы

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Кусково. Колокольня.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
			3.4/7/

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1792 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Г.Москва, ул. Юности, 2

(АССР, край, область; район, автономная обл.,

национальный округ, населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб	+		больн. санат. д/отд.	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 2

Фото фрагментов— 1

Генплан—

Обмеры: план— 1

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

Вкладыш — 2

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) для памятников археологии
- для памятников истории
- для памятников архитектуры и монументального ис-ва

—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
—автор, строитель, заказчик, история создания.

Существующая деревянная колокольня в усадьбе Кусково выстроена на месте небольшой звонницы при усадебной церкви "Происхождения древ креста Господня". Колокольня явила последней постройкой, завершившей сложение архитектурного ансамбля усадьбы в XVIII в.

Авторы проекта здания, наблюдавшие также и за строительством — крепостные графа Шереметева, архитекторы Алексей Федорович Миронов и Григорий Ефимович Дикунин.

Колокольня не перестраивалась.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Колокольня хорошо сохранила первоначальный облик. Сняты колокола.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Косметический реставрационный ремонт фасадов здания производился в 1980 г. производственным участком В/О "Союзреставрация" по проекту и под наблюдением архитектора Л.А.Соболевой. Заменены ставшие нижние части деревянных конструкций. Удалена старая штукатурка фасадов и сделана новая.

1 сн. вкладыш № 2. 1

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

для памятников истории

а) { для памятников архитектуры

для памятников монумент. иск-ва

—характер культурного слоя, важнейшие находки,

—характеристика памятника, наличие текст и время установления мемориальной доски.

—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Сдержанная по архитектурным формам и деталям декора в сравнении с дворцовыми и парковыми сооружениями усадьбы, постройка в стиле классицизма, колокольня при церкви в Кускове играет важную композиционную роль в архитектурном ансамбле усадьбы. Она заполнила собой пространственную цепь между дворцом и церковью, укрупнив масштаб всего комплекса и подчеркнув композиционное значение в построении парадного двора. Кроме того высокий шпиль колокольни, ^{стальная} вертикальной доминантой парадной панорамы ансамбля и существенным звеном силуэта всего комплекса.

Как большинство деревянных сооружений эпохи классицизма колокольня Кусковской церкви воспроизводит архитектурные формы каменного зодчества. Здание выстроено из массивных брусьев, скрепленных стальными болтами с системой раскосов и горизонтальной обшивкой, представляя собой, таким образом, вариант каркасной конструкции.

Несложная и четкая симметричная по двум осям объемно-пространственная композиция постройки состоит из нескольких поставленных друг на друга геометризованных объемов.

На довольно широком четвериковом основании, прорезанном по главным осям глубокими нишами арочных проемов, базируется четверик промежуточного полуяруса и более стройный четверик звона. Колокольня завершена граненым куполом и увенчана высоким металлическим шпилем на миниатюрном пьедестале.

В спокойном и даже несколько статичном по пропорциональному и композиционному строю сооружении функции венчающего вертикального **акцента** целиком ~~выложены~~ на завершенный яблоком и четырехконечным крестом шпиль,

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника. /см. вкладыш № 1/.

Образец деревянной колокольни конца XVIII в. при усадебном храме, имитирующий камennую архитектуру. Играет важную композиционную роль в ансамбле усадьбы Кусково, подчеркивая значение храма и являясь высотной доминантой парадной панорамы.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Н.Я.Тихомиров. Архитектура подмосковных усадеб, М, 1955, стр.77

2. И.М.Глозман, Л.В.Тыдман. Кусково, М, 1966

3. ЦГИА СССР, ф. 1088, оп. 17, ед. хр. 247, лл. 19-35 О поставке железа для покрытия вновь построенной колокольни, о штукатурении и золочении кронштока, 1792 г.

/см. вкладыш № 2/

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя
для памятников архитектуры и истории	важнейших находок конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
+			

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совета Министров РСФСР
от 30.08.1960 г. № 1327

в) границы охранной зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Проект охранной зоны усадьбы разработан мастерской № 13 "Моспроект-3" в 1967 г. Автор - архитектор Хаславская. Проект не утвержден.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Гос. музей керамики и усадьба Кусково, объект экскурс. показад) дата и № охраниого документа 390Составитель Карпова М.Г., архитектор
(ф., и., должность или профессия)
запечатлено
(подпись)Дата составления паспорта
1984 г.Инспектор по охране памятников
М.Н.
(подпись)

запади № 1 к паспорту
"Ус.Кускою. Колокольни"

п.УІ в

Документ упоминает фасады цокольного яруса. Составлено окре-
тило и обработка папки. Бланк вновь оформлено, иметь экземпляр.
Документ хранится в архиве АО "Совреставрация", г.М.
и в архиве Госспиксприза по охране памятников г.Москве, г.М.О.

п.УІ в

Что несколько напоминает зименитые петербургские высотные
постройки.

Фасады колокольни построены по одинаковой схеме. Фасады
нижнего четверика решены по типу композиции однопролетных
трехъярусных ворот с центральным рустованием ризалитом, завер-
шенным треугольным фронтом.

В трех глубоких нишах нижнего яруса выполнены во всю
высоту проемов рамы-киоты, а в восточной - прямоугольный
дверной проем, к которому ведут белоснежные ступени. Ризали-
ты каждого из фасадов flankированы паклявыми досками - пря-
моугольными, вытянутыми по вертикали в нижней части и фигур-
ными с лепными гирляндами - в верхней. Между верхними и ниж-
ними досками в уровне пят арок проходит фриз впадин в обрам-
лении двух профилированных тяг. Вычает фасады нижнего яруса
антаблемент с сильно вынесенной верхней доской карниза, от-
резающей фронтон. Нижние профиль карниза, как и симметричные
фронтонов декорированы дробными сухариками.

Принцип flankирования находящегося на центральной оси
фасада проема осуществлен и в верхних ярусах колокольни. На-

Планы № 2 к паспорту
"С.Мусатово. Колокольня"

п.Ул а

планые доски полуяруса имеют квадратные очертания, соотносящие с аналогичной формой проемов. Арочные проемы звона с высокими архитравами обрамлены двумя параллельными - прямоугольными, сильно выступающими, увенчанными пирамидами поверху и квадратными книзу. Барриксы верхних ярусов колокольни декорированы уже знакомыми по первому ярусу элементами - триглифами /призом/ /полуярус/ и сухариками /всегдаши/ карниз.

Фасады колокольни окрашены по штукатурке в зеленый цвет с небольшой членением и деталями декора, кровли в зелени, шпиль и крест вызолочены, металлические решетки яруса звона, рисунок которых повторяет геометрический орнамент ограды параллельного двора, в черный.

Внутри шахта колокольни с деревянной лестницей на звон обшита тесом, закрывающим конструкции.

п. Ул.

Обмеры плана, крошки, фотографии и негативы хранятся в Госспекции по охране памятников архитектуры и градостроительства г.Москвы.








г.Москва, Перовский р-н.
ул. Юности, 2
Усадьба Кусково
Колокольня, 1792 г

С
↑



0 10м



В/О "Союзреставрация" МК СССР
Корректировка плана Владимирской СПРМ
1949 г
Выполнена: А.Е. Ерошенко
1984 г.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Деревянная двухъярусная колокольня при церкви ус. Кусково выстроена в 1792г. крепостными архитекторами А.Ф.Мироновым и Г.Е.Дикушиным.

Оштукатуренное сооружение в стиле классицизма имитирует каменную архитектуру. На массивном четвериком основании базируются промежуточный полуярус и вытянутый "звон", также четверика. Здание завершено металлическим шпилем с простым крестом. Основные мотивы фасадного декора - рустовка ризалитов и различной формы "накладные доски" с гирляндами, выполненные из штукатурки и гипса.

Здание играет важную композиционную роль в ансамбле усадьбы.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР О ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

З.4/7/-I.32.Г

(индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин.культ. Госинспекция по охране памятни-

(наименование республики, органа власти) МОСКВЫ

Адрес. Москва, ул. Юности, 2

(АССР, край, область, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Кусково. Колокольня.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис-ва
		3.4/7/	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1792 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	+					

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	анархичное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
	+	+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

Место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастер.	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местные

Дата составления карточки
19 января 1984 г.

реставрационные мастер.	музей, архив, НИИ
республикан.	местные

Составитель Карлова М.Г., архитектор
(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников
(Ф. и. о., подпись)

888