

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

РСФСР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников

истории и культуры Министерства культуры РСФСР

ПАСПОРТ

ДОМ ЖИЛОЙ ПЯТИНА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-
ние памятника — для памятников истории)

1931г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

ул. Луцкая, 10

Карельская АССР, г. Петрозаводск,

(АССР, край, область, район, автономия обл.,

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилищ- ные помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+	музей, библ., клуб		бани, санит., дгетж.		учреждение торгов. промышл. оказл.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —
 Фото фрагментов —
 Генплан —
 Обмеры: план —
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны

№№

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Строитель неизвестен. Строился для крестьянина Пантина, дата памятника взята из документов (VIII. 4)

Первоначально представлял собой дом-комплекс типа "брус" с упрощенным сараем. Включал в себя жилую часть — избу и горницу. В избе — русская печь устьем на главный фасад, в горнице — лезанка. Вход с поземной площадки, в сених — внутренняя лестница. Лоз. вдор-двухэтажный, второй этаж — сара, на нем выделено жилое помещение с печью. Нижний этаж — двор и клева. На втором этаже вел въезд.

При доме была усадьба. Дом располагался с юго-восточным углом усадьбы. На усадьбе кроме того находились амбар — кладовая рубленая из бревен.

Дата постройки 1833 года.б

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

В 40-х годах XXв. разобран хоздвор, изменено крыльцо, выполнен дополнительный вход в сени (дом разделен на 2 хозяев). В избе сделана перегородка, печи переделаны на плиту и обогреватель. Стены снаружи частично обшиты тесом. Крыша из безгвоздевой переделана в гвоздевую, покрытие — шифер.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Работы не проводились.

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции, характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.

Дом обращен главным фасадом на ул. Шушскую. Представляет собою несколько последовательно расположенных срубов, крытых двускатными крышами. Включает жилую часть и хозяйственную. Жилая часть (основная) — пятистенок с продольным перерубом, одноэтажная, на подклете. По главному фасаду 5 окон. Расположение продольного переруба со сдвигом относительно вертикальной оси придает фасаду асимметрию. В сенях выделена холодная кладовая. Дочетая перегородкой сени разделены на две автономные части с самостоятельными входами. Из одной части сени — вход в основную жилую часть, из другой — в жилую комнату на бывшем хоз. дворе. Хозяйственные помещения одноэтажные, примыкают к сеним. Крыльцо дома зашито досками в виде веранды. Декор на доме отсутствует. Стены рублены из бревен "в обло", частично снаружи обшиты тесом, изнутри обшиты плитой ДВП, оклеены обоями. Перекрытия — деревянные. Крыша — слоговая, покрытие жилой части — лифер, хозяйственных помещений — рубероид.

Основные габариты 8,3x23,0м (с хозяйственной частью)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Рядовой традиционный крестьянский дом конца XIX века района Прионежья, участвует в формировании облика ул. Шушской — памятника градостроительства.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Паспорт на жилой дом по ул. Шушской, 10, —
Воро технического инвентаризации «ВИА КАССР».

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя
 для памятников архитектуры важнейших находок
 и истории конструкций
 стен
 вскрытый
 потолков
 пола
 декора фасадов
 интерьеров

в интерьере: живопись
 скульптуры
 прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства: покосы
 постаменты
 скульптуры
 грунта
 красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	+		
	+		
		+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны _____

сообщая | республ. | местная | не состоит
Постановление Совета Министров КАОР

б) дата и № документа о принятии под охрану от 21.04.71г. № 199

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и использование **В частном владении, используется под жилье**



Дата и № охранного документа _____

Вахрамеева Т.А., архитектор

Дата поворота паспорта **В**

Составитель _____

(Ф. И. О., должность (на русском))

_____ 198 г.

Маркова В.М.

(подпись)

Инспектор по охране памятников _____

(Handwritten signature)
 (подпись)



'000027568'









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) **3.2. № -1.61.11**

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **РСФСР** **Главк охраны памятников культуры** (индекс) **МК РСФСР**
(наименование республиканского органа охраны)

Адрес **Карельская АССР, г.Петрозаводск, ул. Шурская, 10**
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА **ДОМ ПЯТИНА**

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-во
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1882 год

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

до первоначальной назначения	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилое помещение	хозяйственное	не используется
+						

предлож. по использ. **то же**

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+			

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
+	+	+			

Вахрамеева Т.И., архитектор Инспектор по охране памятников **Маркова В.М.**

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)



ВНИИискусств

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Расположен на улице принадлежавшей до нач. XX в. пос. Сулажгора и сохранившей облик деревенской улицы. Представляет собой соединенные в одно целое несколько последовательно-расположенных разновысоких и разношироких прямоугольных срубов, крытых двускатными крышами. Основная жилая часть - пятистенок с продольным перерубом, одноэтажная, главный фасад на 5 окон.

Вход со стороны бокового фасада. Крыльцо зашито досками. В сер. XX в. сделано два входа. Первоначальный - через сени в избу и горницу. Дополнительный - через сени в жилую избу на бывшем дворе. За жилой частью - несколько хозяйственных помещений с самостоятельными входами. Стены рублены из бревен "в обло", частично обшиты тесом. Крыша - слеговая, первоначально безгвоздевая, тесовая, сейчас - рубероид и шифер. Представляет интерес как элемент памятника народного градостроительства - ул. Шуйской.