

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Российская Федерация

Министерство культуры. Отдел охраны культурного наследия  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

## ПАСПОРТ

Монастырь Спасо-Преображенский.

Скит Воскресенский. Хозяйственный корпус

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1911г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Карелия, г.Сортавала

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

о. Валаам (42 км от г. Сортавала)

(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилищ- помещен.	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+	музей белл. культ.	I	белл. санит. зона		учреждение торгов. премьера сызда	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2  
 Фото фрагментов —  
 Генплан — I 2  
 Обмеры: план —  
 фасад —  
 разрез —  
 Схематический план  
 охранной зоны

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Строительство Воскресенского скита велось в 1906 - 1911 годах. Хозяйственный корпус был завершен строительством последним в 1911 году. Автор неизвестен, строительство велось артелью наемных рабочих с участием монастырской братии.

Здесь размещались баня, прачечная, хозяйственные службы скита.

В 60-е годы XX века в связи с организацией турбазы "Валаам" здание было приспособлено под административные и хозяйственные нужды турбазы.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. Здание было частично разрушено в 1939-40 гг, в 1963-64 гг восстановлено, но кладка в северной части здания выше оконных проемов выполнена некачественно, профиль карнизов читается плохо. Одно из окон в южной части западного фасада растесано в дверной проем, к которому ведет деревянная лестница. Утрачена первоначальная отделка интерьеров.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.

Хозяйственный корпус Воскресенского скита расположен в юго-восточной части комплекса. С келейным и трапециевидными корпусами скита он объединен кирпичной оградой.

Представляет собой прямоугольный в плане объем, поставленный на рельефе таким образом, что в южной части его образуется цокольный этаж. Покрыто здание вальмовой кровлей, на всех четырех скатах кровли устроены мансарды. Цоколь здания сложен из чистотесаных блоков серого гранита, стены сложены из кирпича монастырского производства, кровли железные. Мансарды восточного и западного фасадов — кирпичные, южного и северного фасадов — деревянные. Покрыты мансарды двускатными кровлями. Центральная часть восточного и западного фасадов подчеркнута ризалитами, в центре западного фасада — закрытое крыльцо-тамбур под двускатной кровлей, освещенное двумя оконными проемами в северной и южной стенах. Основной объем здания, мансарды и крыльцо венчает карниз, образованный нависающими рядами кладки. Нижний ряд кладки карниза стесан на валик, так же стесан и пятый ряд кладки ниже карниза. Все оконные проемы основного объема здания имеют лучковые перемычки, в мансардах восточного и западного фасадов оконные проемы с циркульным завершением, над ними выложены люкарны, такая же люкарна и над входной дверью крыльцо-тамбура. Откосы всех проемов оштукатурены и побелены. Кладка всего здания выполнена под расшивку, железная кровля окрашена в зеленый цвет. Окно в ризалите восточного фасада заложено, одно из окон западного фасада растесано и превращено в дверной проем, к которому ведет деревянная одномаршевая лестница.

В здание ведут три самостоятельных входа. Центральный вход с западного фасада ведет в помещения бани и прачечной, вход с северного фасада — в служебные помещения, вход с южного фасада ведет в хозяйственные помещения цокольного этажа.

Все перекрытия в здании плоские, стены и потолки внутренних помещений побелены или окрашены масляной краской.

Основные габариты: 17,3 x 11,6 м, высота 7,2 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Хозяйственный корпус Воскресенского скита — характерный пример монастырской постройки в рациональном кирпичном стиле начала XX века.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

- 1- "Воскресенский скит на Валааме", СПб, 1913, с.5
2. "Проектные предложения по использованию памятников Воскресенского скита на о. Валаам", Пояснительная записка. ЛФМ "Спецпроектреставрация", 1965. Архив НИЦ по охране памятников Минкультуры РК.

# XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+	+	
в интерьере	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постаменты скульптуры грунта красочного слоя				

# X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление СМ КАССР от 6.08.86г.  
№ 245

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

**Не установлены**

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Собственность Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Используется по прямому назначению и как объект экскурсионного показа

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Левина Т.Л. Рудина Н.О.  
(п. и. о. Должность или подпись)

18 июля 1988 г.

М. П.



Инспектор по охране памятников

Маркова В.М.  
(подпись)

г. Петрозаводск, Бланко



'D000027891'





СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МИН. КУЛЬТ. ГЛАВН. УПР. ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ  
 (наименование республиканского органа охраны)

Адрес Карельская АССР. г. Сортавала. б. Валаам  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ис
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1911г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилое помещение	хозяйственное	не используется
		+		+	+	

хозяйственные службы

предлож. по использованию

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	завойное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки

18 июня

88г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, ИИИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
		+			+

Составитель Левиаш Т.Л., Рудина Н.О.

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.

зав.отд.рест. с.н.с.отд.рест.музея.

(Ф.И.О., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Хозяйственный корпус является составной частью Воскресенского скита, расположенного в 5,6 км. от Спасо-Преображенского монастыря. Представляет собой прямоугольный в плане объем с мансардами на всех четырех фасадах, поставленный на рельефе так, что в южной части имеется цокольный этаж. С запада к основному объему примыкает закрытое крыльцо, покрытое двускатной кровлей. На северном фасаде открытое крыльцо из холла ведет в мансарды одномаршевая деревянная лестница. В цокольный этаж вход с южной стороны. Все три входа ведут в помещения разного функционального назначения. Центральная часть западного и восточного фасадов выделена ризолитами. Мансарды на западном и восточном фасадах имеют спаренные оконные проемы, с полуциркульным завершением. Над ними выложен из кирпича сандрик. Оконные наличники оштукатурены и побелены. Цоколь из блоков серого гранита, стены из кирпича, кладка под расшивку. Перекрытия сводчатые. Кровля четырехскатная, покрыта железом.

Пример постройки в рациональном кирпичном стиле.

Габариты здания: 17,3 x 11,6 м.