

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

РСФСР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ. Главное управление по охране памятников истории и культуры.

Государственное республиканское управление по охране памятников

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Колокольня Богословской церкви.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1784 год.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл. Каргопольский р-он.
д. Погост. Проезд от г. Каргополя автобусом на "Шанене", 40 км.

наименование округа, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристичекое	учебное-занятие	исследователь	общественное	не используеться
музейный бизи. клуб		бывш. санкт. дом			учреждение города прочаша склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 14

Гравюры —

Обмеры или —

фото —

разрез —

Схематический план
и планы земли — 2

3 Вкладыш — I стр. к разделу УП/Схема фотофиксации — 3.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии

-- история возникновения, when и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника;

для памятников архитектуры и инженерного искусства

--автор, строитель, заказчик, история создания.

Колокольня Богословской церкви датируется по надписи, высеченной на белокаменном поколе у юго-западного угла:—"работал Григорий Смир... Г784". В 1906 году во время ремонта, осуществленного на средства прихожан, колокольня была обшита снаружи тесом. Ее первоначальная лемеховая глава была заменена новой, металлической.

б) перестроены и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

На южном фасаде утрачена наружная лестница и навес над входом. Сорвана наружная тесовая обшивка четверика основания колокольни.

* реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место проведения, документы).

В 1977 г. силами Архангельской СНРПМ проведена реставрация здания, во время которой: восстановлена лемеховая глава; частично заменено покрытие цатра; отремонтирована внутренняя лестница; сделано ограждение площадки звона.

Отчет о реставрационных работах хранится в архиве Архангельской СНРПМ.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, занимаемый находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наименование, время и время установления исторической даты.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наименование, материалы, прикладного искусства, строительный материал, основные габариты.
для памятников изобразительного искусства	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материалы, техники, размер.

Деревянная колокольня расположена в нескольких метрах севернее Богословской церкви. Низкий четверик основания колокольни несет высокий, завершенный повалом восьмерик с площадкой звона, увенчанной граненым шатром с луковичной главой.

Четверик основания колокольни рублен из бревен, перевязанных в "обло". Под нижние венцы сруба подведен цоколь, сложенный из грубо отесанных белокаменных блоков. На стенах четверика сохранились вертикальные стойки, по которым была укреплена поздняя тесовая обшивка. Восьмерик рублен из бревен, перевязанных в "ланцу" и оббит снаружи тесом, укрепленным гвоздями фабричного производства. Площадка звона колокольни открывается широкими арочными проемами, образованными пилонами каркасной конструкции. Верхний, каркасный шатер, оббит тесом с городчатыми обрезами концов. Полицы шатра имеют пикообразные обрезы концов. Под полицами шатра на повале восьмерика и на четверике укреплены скромные карнизы с мутулами, имитирующими формы каменной архитектуры. Карнизы выполнены в розовый и зеленый цвета. Глава на круглой шее обита лемехом.

Четверик колокольни разделен внутри бревенчатым накатом на два яруса. В нижнем ярусе, использовавшемся для хозяйственных нужд, размещено четыре, сообщающиеся между собой помещения с двумя входами на /см. вкладыш № 1/

общая оценка общественной научно-исторической и художественной значимости памятника

Интересный образец деревянной шатровой колокольни второй половины XVIII века, имевшей некогда единственный не единственное в подобных сооружениях Каргополье, наружнее крыльло. Является важнейшей составной частью комплекса застройки деревни Погост.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ

источники, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Известия археологической комиссии, вып. 52, СПб., 1914, стр. 108.

Г.П. Гунн, Каргополь и Каргополье, М., 1974, стр. 71.

Обмерные планы, фотографии, крошки обмера и негативы хранятся в Архангельском областном управлении культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	норматив	оценка	оценка	оценка
для памятников общего списка для оценки земли	художественные исторические памятники			
для памятников архитек- туры и истории	архитектурный искусственный памятник стрий обитателей земли закона фасадов окончательное	+	+	
и. Истории:	археологи- ческое культурное наследие	+	+	
для памятников архи- тектуры и искусства	памятники истории культуры группы взаимодействия			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

	справка	раскрыта	выяснена	не выяснила
а) категория опасности		+		

от дата к № документа прошлого под землю *Печати на бланке Соб. Михаил Федорович № 1387 от 30.06.1989 г. 1360.*

б) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (красное написание со ссылкой на утвердивший документ)

Границы охранной зоны не установлены.

Не используется.

в) балансовая принадлежность и конкретные используемые

Нет.

д) дата и № акцизного документа

арх. Армин П.Н.

для составления паспорта

Составлено

(Ф. И. О. лицензиат или профсоюз)

8
1989 г.

1989
(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)

Лицензионная телеграфная Установка (лицензия) №

0000018733 *



Вкладыш № 1 к паспорту

Колокольня Богословской ц-ви, 1784 г.

Архангельская обл. Каргопольский р-он.

д. Погост.

к разделу УП/а.

западном и южном фасадах. Над южным дверным проемом, закрывающимся двумя полотнищами, был устроен навес. В стенах первого яруса сделано несколько узких окон типа волоковых. На второй ярус поднимались по изнутри лестницы, располагавшейся на южном фасаде. Со второго яруса четырехика на "звон" ведут четыре лестничных марша. В восьмерике сделано междуронное перекрытие накатом, на которое поставлен массивный столб, служащий центральной опорой шатра и связанный с крестом. В нижнем ярусе восьмерика конструктивная жесткость стен усиlena вертикально врубленными в центре каждой грани, слегами, а в верхнем — помимо этого, стобами, поставленными на углах. В стенах восьмерика под обшивкой сохранилось несколько небольших волоковых окон. На юго-западной грани, в уровне второго яруса имеется большое, внешне, позднее прямоугольное окно.



































3.4. 1.8.5.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК. Глав. упр. по охр. пам. ист. и культ. (индекс) _____
 Адрес Архангельская обл. Каргопольский район д. Пороги. (наименование подчиненного органа охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА КОЛОКОЛЬНЯ ЦЕРКВИ Иоанна Богослова.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1787 ГОД.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристическо-экологическое	лечебно-оздоровительное	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
предлож. по использ.						+

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
хорошее	распутье	местное	не состоит

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

да	нет
+	

имеющие утвержденной охраной зоны



VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

место хранения документов

Дата составления карточки

НОЯБРЬ

1988 г.

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, ИИИ
местный	+	+
	+	ВНИИ

Шармак «При искусствах».

Составитель


(Ф. И. О., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников

(Ф. И. О., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Деревянная колокольня расположена в нескольких метрах севернее ц-ви Иоанна Богослова. Низкий четверик основания колокольни несет высокий восьмерик с плоской звона, завершенней шатром.

Четверик основания рублен в "обло", восьмерик - в "лапу" и обшият снаружи тесом.

Интересный образец деревянной шатровой колокольни, в.п. XVIII века, является одной из ведущих высотных вертикалей группы селений, формирующих архитектурно-пространственную среду Александро-Спасского монастыря.