

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

3500001279

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное Управление по охране памятников Министерства культуры РСФСР

наименование республиканского органа охраны памятников

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом Понова М.Н.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монум. ис к-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1862 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Вологодская обл., Поксенский р-н,
АССР, край, область, район, автономная область,Устьюгский с/с, д. Ивановская, (в 10 км от центра сельсовета д. Лесотино)
национальный округ, населенный пункт, пути подъездаV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По первонач. назначению	Культурно-просветит.	Туристско-экскурсион.	Лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используе-
X	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд	X	учреждение торговл. промышл. склад	ся

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 6

Фото фрагментов — 29

Генплан — -

Обмеры: план — 3

фасад — -

разрез — -

Схематический план

охранной зоны — -

Схема фотосъемки — I

Вкладыш к п.Уп-а - 3 стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

- для памятников археологии
- для памятников истории
- для памятников архитектуры и монументального искусства

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания.

Основные исторические сведения получены у хозяина дома, Попова

Михаила Николаевича, при обследовании памятника в 1985 г. Датировка памятника произведена на основании надписи, сохранившейся на фронтонах дома: "Сей домъ крестьянина Фёдора Попова /построенъ въ 1862 году/ 16 июня: К:П:С:" (средняя часть надписи к настоящему времени плохо сохранилась). Возможно, сам дом был построен несколько ранее а надпись с датой была сделана при работах по росписи обшивки сруба. По рассказу хозяина, строителем дома был дед предыдущих хозяев, Фёдор Попов. М.Н.Попов купил дом у его внуков после войны (М.Н.Попов — однофамилец старых хозяев и вообще фамилия Поповых распространена в местных деревнях). В 1947 г. им был перестроен двор дома; старый двор был разобран и заменен на новый сруб, купленный и перевезенный из д. Королевская.

б) переустройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

К крупным утратам относится перестройка козлака в 1947 г., сопровождавшаяся укорочением козлака и упрощением его планировки. В это же время были перестроены и сени, устроено новое крыльце на боковом восточном фасаде. Позднее была сменена кровля на новое тесовое покрытие; на чердаче были выпилены стены светелки, за исключением нижних её венцов. По низу жилой части устроена дощатая завалинка.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились. Проекты реставрации разработаны ин-том "Спецпроектреставрации" в 1985–86 гг. (архив инт-а, № 322).

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монум. исс-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Дом расположен в середине деревни, стоит в среднем, основном порядке застройки и выходит главным фасадом на северо-восток, к проезжей дороге, идущей через деревню к церкви на берегу р.Уфтиги. Усадьбы при доме не имеется (небольшой огород расположен за деревней, на задах).

Большая двухэтажная бревенчатая постройка — дом-двор,строенный "брусом" и покрытый двускатной самцовской кровлей. Дом состоит из жилой части — пятистенной избы на высоком подклете, в однорядной связи с равноширокими сенями-мостом и хоздвором. На боковом восточном фасаде расположено небольшое крыльцо под односкатной кровлей. С крыльца дверь ведет на нижнюю площадку внутренней лестницы в сенях, выходящей на верхний уровень моста. С моста две двери ведут в избу и горницу жилой части; напротив двери в избу расположены вход на поветь. С моста же крутая лестница ведет на чердак, где находилась светёлка. Хоздвор состоит из двух частей — большого четырехстенного сруба, в нижнем этаже которого находятся хлева, выгороженные дощатыми стенками, а в верхнем этаже

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

(см. вкладыш к п.УП-а)

Ценный памятник народного зодчества — крестьянский дом-двор "брусом" конца XIX века, сохранивший жилую часть, построенную в 1862 г. Дом отличается хорошо сохранившимися интересными деталями первоначального декора (резьба на балконах, наличники окон, росписи на главном фасаде), интерпретирующими формы классицизма.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Проект реставрации.- М.,ин-т "Специпроектреставрация" архив ин-та,ш.322

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Линейная шкала оценки

Характеристика общего состояния: для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

шоколя
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
		X		
		X		
		X		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			X

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану Не имеется

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранная зона не установлена. Предусматривается перенос памятника на территорию Сухонского сектора архитектурно-этнографического музея Вологодской области.



D000032150

г) балансовая принадлежность и конкретное использование В частном владении Попова Михаила Николаевича, используется под жилье.

д) дата и № охранныго документа Охранный договор заключен Вол. обл. краеведч. музейем с владельцем в 1985 г.

Дата составления паспорта

Составитель

Борановский Е.Ю.

должность или профессия

арх.

подпись

10

1990 г.



Инспектор по охране памятников

Г.А. Долидович

подпись

М. П.

Вологодская обл. Нюксенский р-н. Устьюгский с/с, д.Ивановская.

Дом Попова М.Н., 1862 г.

Вкладыш к п.УП-а:

стр. I.

нем уровне – большая по площади поветь, с наружными поветными воротами, выходящими на восточный фасад; с запада к срубу примыкает каркасная, зашитая досками часть, дополняющая объём хоздвора до одной щирины с жилой частью дома. Из неё существует вход в нижнюю часть двора – скомитный двор, а также широкая лестница ведет на мост. Следует отметить, что подобный приём перестройки хоздворов нередко встречается ныне в жилых домах окрестных деревень.

Главный фасад дома имеет симметричную композицию, с небольшим сдвигом среднего переруба вправо по фасаду; каждая изба выходит на передний фасад тремя окнами. Важным декоративным элементом главного фасада служит балкон перед окном светёлки (фото 6 и 33), вынесенный на консолях, с подшивной выкружной подбалконной плоскостью; по бокам балкона стоят по две колонки, поддерживающих вынесенную вперед подшивную верхнюю часть фронтона с полукруглым вырезом в середине. Ограждение балкона выполнено из точенных балюсина (фото I2). Верх подшивки подбалконной плоскости украшен резным подзором с зубцами, а сама подшивка сделана из калеванных досок (фото II). Колонки балкона, квадратного сечения внизу и круглые в верхней части, имеют капители оригинального рисунка, распространенного в здешнем регионе: к стволу колонны прибито восемь резных элементов, интерпретирующих форму листьев аканта (фото I0). Верхняя часть фронтона богато украшена: полукруглый вырез обрамлен набойками, имитирующими клинчатый руст, и обведён пояском из рейки (фото I3). Внутреннюю подшивку выреза украшает яркая роспись – два дерева, сходящиеся вершинами к середине. Подобное дерево изображено и над окном светёлки (фото I3), а по бокам окна помещены изображения гроздей ягод и птиц (по-видимому, голубков).

Вологодская обл., Нюксенский р-н, Устьгский с/с, д.Ивановская

Дом Попова М.Н., построен 1862 г.

Вкладыш к п.УП-а:

стр.2.

Большое внимание в декоративном убранстве дома было уделено наличникам окон. Так, окно светелки украшено резным навершиком с тонкой профилировкой, порезкой модульонами в верхней части и тремя пальметтами – в нижней его части (фото 13); детали резьбы были выделены полихромной покраской. Стены жилой части оббиты калеванными досками, некогда окрашенными в буро-красный цвет; на фоне этой обшивки выделяются наличники окон жилой части – с прямыми сандриками, завершенными профилированной полочкой и в поле украшенными пальметтой, филенчатыми ставнями по бокам проёмов (фото 16). Нижняя доска наличников фигурно вырезана, с отверстиями, выполненными буравом, а плоскость доски разделена выемками, сделанными полукруглой стамеской (фото 17). Сандрики наличников также сохранили следы полихромной покраски. Боковые обвязки наличников внизу оканчиваются тройной подтёской и тремя кистями (см.на фото 17).

Интересно оформление двух дверных проёмов в нижнем этаже главного фасада, ведущих в подклеты под избами жилой части (фото 7 и 8). Левая дверь ныне закрыта щитовым полотном, навешенным на петли-жиковины с проушинами; правая дверь сохранила оригинальное филенчатое полотно, повторяющее по рисунку ставни окон жилой части в закрытом состоянии. Петли-жиковины и поставы с ушами отличаются изящным исполнением (фото 9). Оба проёма увенчаны навершиками из профилированных досок. На фото 1979 г. видно, что навершики и филенки двери также имели двухцветную покраску.

Метрические членения фасадов подчеркнуты зашивкой выпусков сруба жилой части в виде пилястр; по бокам главного фасада посоны защиты в короба с выкружным профилем. Боковые части фронтона по сторонам

Вологодская обл., Нюксенский р-н, Уфтибский с/с, д. Ивановская.

Дом Попова М.Н., 1862 г.

Вкладыш к п.УП-а:

стр.3.

балкона зашиты досками по диагонали и, очевидно, были украшены росписями. По низу фронтона, на верхней доске горизонтальной обшивки сохранились надпись "Сей домъ крестьянина Фёдора Попова /построенъ въ 1862 году 16 июня: К:П;С:" (фото 14,15).

Декор боковых фасадов моста и хоздвора малоинтересен. Выделяется простое ограждение площадки крыльца на боковом восточном фасаде; там же помещены простые ворота изовети (фото 18).


В интерьере дома сохранились многие интересные детали подлинного убранства. В сенях сохранились старые навершики на дверях избы и горницы. В избе (левой по главному фасаду) стоит старая русская печь в деревянном опечье, с резным конником сбоку (фото 28,29). В горнице поставлена вторая русская печь и она приспособлена под избу (старая изба ныне некилая). Туда перенесен филенчатый расписной буфет (фото 26). В старой избе сохранились предметы крестьянской традиционной меблировки: многоярусная полка, судник (фото 31), переносная лавка у печи, стулья с резными спинками.

Стены дома рублены из бревен с остатком; в срубе жилой части брёвна достигают диаметра 32-35 см, в интерьере гладко отесаны, а углы помещений скруглены "в лас". Двор из более тонких бревен диаметром 25-28 см. Кровли на всем доме покрыта тёсом в два слоя, сохранили старые курицы и потоки (фото 5). При исследованиях здания выявлено шурфами, что сруб жилой части стоит на валунах, помещенных под углами и перерубами.

Размеры дома в плане - II,3 на 17,25 м; размеры сруба старой жилой части - II,3 на 6,48 м.

ВОЛГОДАСКАЯ ОБЛАСТЬ
 НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
 ЧУФТЮГСКИЙ С/С
 ДЕР. ИВАНОВСКАЯ
 ДОМ ПОПОВА М.Н.,
 1862г.

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ



КАШЕВАРОВА И.Ю.


1990 г.

1

ВОЛГОГДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
УФТЮГСКИЙ С/С
ДЕР. ИВАНОВСКАЯ
ДОМ ПОПОВА М.Н.,
1862 г.

ПОДКЛЕТ

С



0 10 м


КАШЕВАРОВА И.Ю.,
1990 г.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
ЧУГУГСКИЙ С/С
ДЕР. ИВАНОВСКАЯ
ДОМ ПОЛЛОВА М.Н.,
1862 г.

1 ЭТАЖ



С




0 10 м

КАШЕВАРОВА И.Н.,
1990 г.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
УФТЮГСКИЙ С/С
ДЕР. ИВАНОВСКАЯ
ДОМ ПОПОВА М.Н.,
КОН. XIX в.

МЕЗОНИН

С



0 10 м

КАШЕВАРОВА Н.Ю.,
1990 г.



2. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Устьюгский с/с, д. Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Общий вид с юго-запада.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.



З. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтугский с/с, д. Ивановская.

Дом Попова М.Н., 1862 г.

Общий вид сзади (с северо-запада).

Фото Гельфера С.В., 1989 г.



4. Вологодская об л., Нюксенский р-н,
Уфтугский с/с, д. Ивановская.

Дом Попова М.Н., 1862 г.

Боковой восточный фасад.

Фото Гельфера С.В., 1989 г.



5. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Ухтюгский с/с, д. Ивановская.

Дом Попова М.Н., 1862 г.

Боковой фасад: курица.

Фото Гельфера С.В., 1989 г.



7. Вологодская обл., Йоксентский р-н,
Устьюгский с/с, д.Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Главный фасад: дверь в подклет.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

52



8. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Устьюгский с/с, д. Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Главный фасад: окно подклета.
Фото Рельфера С.В., 1989 г.

52x



9. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтугский с/с, д. Ивановская.

Дом Попова М.Н., 1862 г.

Главный фасад: петля-жиковина.

Фото Гельфера С.В., 1989 г.



10. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Утюгский с/с, д. Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Главный фасад: балкон.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

53



II. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтигский с/с, д. Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Главный фасад: подшивка балкона (вид
сбоку). Фото Гельфера С.В., 1989 г.

52



I2. Вологодская обл., Нюксенский р-н,

Уфтугский с/с, д. Ивановская.

Дом Попова М.Н., 1862 г.

Главный фасад: ограждение балкона.

Фото Гельфера С.В., 1989 г.



13. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Устьюгский с/с, д. Ивановская.

Дом Попова М.Н., 1862 г.

Главный фасад: роспись на подшивке
фронтона. Фото Гельфера С.В., 1989 г.

сем. домъ. КРЕСТЬЯНКА

I4. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Устьюгский с/с, д. Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.

Главный фасад: надпись во фронтоне
(левая сторона).

Фото Гельфера С.В., 1989 г.

СТБ ШЮНЯ: Е.И.С:


15. Вологодская обл., Йоксенский р-н,
Уфтугский с/с, д. Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.

Гл. фасад: надпись во фронтоне (правая
сторона). Фото Гельфера С.В., 1989 г.



I6. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Устьюгский с/с, д. Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Боковой зап. фасад: окно II этажа.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

52



17. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Устьюгский с/с, д. Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Подзор оконного наличника.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

5

2



18. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Утюгский с/с, д. Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Боковой зап. фасад: поветные ворота.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.


62x



19. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Устьюгский с/с, д. Иванская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Интерьер сеней.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.



20. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Устьюгский с/с, д.Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Интерьер сеней: лестница в светелку.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.



21. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтугский с/с, д.Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Интерьер сеней: дверь в горницу.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.


3
2



22. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтугский с/с, д. Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Дверь горницы: вершник.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.


2

5



23. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтугский с/с, д. Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Интерьер сеней: утица нишки для иконы.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

52




24. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтугский с/с, д.Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Интерьер сеней: дверь в избу.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

67



25. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтугский с/с, д.Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Интерьер избы.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.




26. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Устьюгский с/с, д. Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Интерьер избы: шкаф-буфет.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

25



27. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтигский с/с, д. Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Интерьер горницы: дверь.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.



28. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтугский с/с, д. Ивановская.

Дом Попова М.Н., 1862 г.

Интерьер горницы: печь.

Фото Гельфера С.В., 1989 г.



29. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтигский с/с, д. Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Интерьер горницы (фото 1979 г.)
Фото Гельфера С.В., 1979 г.



30. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтугский с/с, д.Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Интерьер горницы.
Фото Гельфера С.В., 1979 г.




ЗI. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтигский с/с, д. Ивановская.
Дом Попова И.Н., 1862 г.
Интерьер избы.
Фото Гельфера С.В., 1979 г.



32. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтугский с/с, д. Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Общий вид дома в 1979 г.
Фото Гельфера С.В., 1979 г.

R



34. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтугский с/с, д. Ивановская.

Дом Попова М.Н., 1862 г.

Окно на главном фасаде.

Фото Гельфера С.В., 1979 г.



35. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтугский с/с, д. Ивановская.
Дом Попова М.Н., 1862 г.
Наличник окна подклета.
Фото Гельфера С.В., 1979 г.



Боновская обл.
Кончанская падон
зеп. Ивановское
ке р. Чирюк

Дом Кремлевские
Песчаная Падонка
1862г.

Сувенир спаси

Дар Константин
1970г.



Бородинский обл.
Фоминский район
г. Ивантеевка № 1
Черногор

Дав специалист
Репера Ануова 18.12.

Барков

Дав специалист
19.12.02

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

3.2. - 1.14.16.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвиж.
Главное Управление по охране памятников

наименование республиканского органа охраны
Вологодская обл., Нюксенский р-н, Устьгский с/с, д. Ивановская

Адрес

АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

дом Попова М.Н.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник
археологии

памятник
истории

памятник
архитектуры

памятник
монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1862 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристко- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------

передать памятник в музей

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

да	нет
----	-----

VI. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрац. материалы
---------	------------	--------	----------------------

место хранения документов

органы охраны	реставрац. мастерские
---------------	-----------------------

Да составлена карточка

союзный	республикан.	местный	реставрац. мастерские	музей, архив,
---------	--------------	---------	-----------------------	---------------

19 г.	местный	реставрац. мастерские	музей, архив,
-------	---------	-----------------------	---------------

Составитель


Ф. и. о. должность или профессия, подпись

Старший инженер производственной группы
по охране памятников

Геннадий Денисович

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический пла



Краткое описание

Дом датирован 1862 г. по надписи во фронтоне (возможно, построен ранее этой даты). В 1947 г. перестроен хозяйств и сени. Дом стоит в середине деревни, выходит главным фасадом на северо-восток, к проезжей дороге. Большой дом-двор брусовом, с пятистенной килой частью на высоком подклете в однорядной связи с широким мостом и хозяйством под общей двускатной самцовской кровлей. На боковом восточном фасаде новое низкое крыльцо под односкатной кровлей. Килая часть обшита калеванными досками, главный фасад имеет симметричную композицию; в декоре выделяется богато украшенный балкон с росписями, наличники окон. Стены из бревен диам. до 35 см (в килой части) и 25-28 см (в хозяйством), рублены с остатком, кровля тесовая. Размеры дома II.3 на 17,25 м.

Ценный памятник народного зодчества — крестьянский дом-двор однорядной связи с килой частью 1862 г. Дом отличается хорошо сохранившимися интересными деталями первоначального декора, интерпретирующими формы классицизма.