

ПАСПОРТ

№ 86

НА АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ

1. Наименование. Ансамбль церквей с. Мыт. *Верхнелесской волости*
2. Адрес. Ивановская обл. Пестяковский р-н, с. Мыт. Мытский с/совет.
3. Время основания - конец XVIII в.
4. Автор, строитель, заказчик - местный приход.
5. Расположение. Ансамбль расположен в центре села, у спуска к реке Лопахне. Восточная сторона его выходит на Комсомольскую площадь села. Остановка автобуса маршрутного автобуса находится у колокольни. Растояние до райцентра около 25 км.
6. Исторические сведения. Приход имел 27 деревень, 698 дворов.
7. Планировочная структура. Обе церкви ориентированы апсидаами к главной площади села, на нее же выходит и колокольня. Зимняя и летняя церкви расположены параллельно друг другу на расстоянии 35м. Колокольня поставлена на одной линии с Никольской зимней церковью, небольшой по габаритам и удалена от нее на 13 м восточнее. Входы в церкви осуществлялись со стороны боковых паперей и с западных фасадов. К западу от церквей начинается небольшой лужок, за ним река.
8. Объемно-пространственная композиция ансамбля. Ансамбль хорошо виден при подъезде к селу, т.к. стоит на небольшой возвышенности. Доминирующей вертикалью композиции является трехярусная колокольня с высокими барочными проемами, которые создают ощущение легкости сооружения. Собор, в противоположность колокольне, отличается массивностью форм и становится связующим монолитом композиции. Никольская церковь компактным объемом и формой поддерживает колокольню.
9. Перечень сохранившихся памятников.
- 1/ Казанский собор, 1795 г.
 - 2/ Никольская церк., 1817 г.
 - 3/ Колокольня, XIX века.

10. Реставрационные работы. Не проводились.
11. Историческое и художественное значение.
Представляет художественный интерес.
12. Современное и перспективное использование ансамбля. В соборе КАЗАНСКАЯ размещаются ремонтные мастерские. ~~Николаевская~~ церковь переоборудована под музей. Колокольня пустует.
13. Охрана ансамбля. Не охраняется.
14. Состояние ансамбля. Часть территории вокруг собора огорожена забором. К колокольне пристраивается небольшое здание.
Общее состояние ансамбля хорошее.
15. Фиксация ансамбля. ИСНРПМ, август 1970г.
16. Основная библиография. "Историко-статистическое описание церквей и приходов Влад. епархии", вып. 5, Владимир, 1898.
17. Дополнительные сведения.

22 августа 1970г.

С.Гнедовский

Редактор

В.И.Казаринова



D000028790





