

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и
 (наименование республиканского органа охраны памятников)
 использования памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА АМБАР ХЛЕБНЫЙ № 2

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник искусства
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)
середина XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, г. Костомукша,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

д. Вокнаволок, (60 км от г. Костомукши)

национальный округ, населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсионной	лечебно-оздоровительной	жилые помещения	дозорственный	не используется
музей Боби, клуб			бильярд, танцы, библиотека		учреждение торговли, промышленности	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

4

Фото фрагментов—

2

Генплан—

1

Обмеры: план—

1

фасад—

1

разрез—

1

Схематический план

1

застройки зоны

1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии	—история возникновения: кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	—автор, строитель, заказчик, история создания.

Датируется серединой XIX века на основании архитектурно-конструктивных особенностей, таких как безгвоздевая кровля, часторубленные слеги, трехкосящатые двери и др.

На существующее место перевезен в начале 1960 г. из д. Каменное озеро.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

Утрачены элементы безгвоздевой кровли – шелом, потоки. Концы кокор-куриц опилены. Кровля выполнена из асбофанеры. Утрачены закрома

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления материальной доски.
а) для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материала, техника, размер.

Амбар расположен вторым по счету с востока в ряду из 4-х амбаров, расположенных вдоль дороги на северной окраине деревни и главным фасадом ориентированных на дорогу.

Амбар хлебный, по типу относится к двухярусным, с закрытыми предместьем. Квадратный в плане сруб в форме параллелепипеда покрыт двухскатной кровлей. На первом и втором этажах расположено по одной секции.

На глазном фасаде перед дверьми первого яруса устроена площадка — предместье на рубленом основании. Перед входом на второй ярус — галерея с лестницей, поддерживаемая двумя угловыми и вспомогательной стойкой под балку-опору лестницы.

Галерея в верхней части имеет сплошной рубленый фронтон, опиравшийся на 3 столба-подпорки.

Стены рублены "з обло", снаружи гладко отесаны, за исключением стены главного фасада и выпускных бревен. Двери трехкосящие, декоративных элементов на фасадах нет. На восточном фасаде заложено бревнами позднее окно.

Стены изнутри неотесаны. В камерах первого яруса сохранились следы от сусеков. В помещении второго яруса параллельно боковым стенам слева и справа от входа врублены два бревна, проходящие на высоте 120 см от пола.

Вероятно, они использовались для сушки сетей и различного домашнего скара.

На внутренней стороне дверного полотна 2-го яруса в центре оконной нарисован круг, а по краям сегменты.

Конструкция крыши слеговая, полы и потолки из пластин. Кровля из двух слоев досок с покрытием из асбобанеры.

Размеры в осях составляют 5,2 x 7,3 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерная хозяйственная постройка северных карел XIX в., имеющая интересное типологическое объемно-пространственное решение.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Библиография отсутствует.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:				
для памятников археологии	культурного слоя в жилых зданиях			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+		
в интерьере:	живописи скульптуры прика. иска-ва			
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры Грунта кресчного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны	согласна	республ.	местная	не состоит
б) дата и № документа о принятии под охрану				

Постановление Совета Министров КАССР
от 22. II. 89 г. № 279

в) границы отчужденной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Бокняволокский сельский Совет
используется под склад

д) дата и № охранного документа

Дата составления 16.02.1988

Составитель Копинин В.Г. - архитектор
(Ф. И. О. должность или профессия)

16. февраля 1988.

Инспектор по охране памятников

Маркова В.М.

M. П.

(подпись)

г. Петрозаводск, Благ



'0000027832'














СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главк охраны памятников МК РСФСР

Адрес Карельская АССР, г. Костомукша

(наименование земельного органа охраны)

д. Вокнаволок

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

амбар хлебный № 2

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использ.

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ца
		6	

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсионное	лечебно- оздоровительное	жилье в помещении	хозяйственное	не используется
					+	

туристско-экскурсионное	хорошее	среднее	плохое	非常好的
	+			

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

非常好的	среднее	плохое	非常好的
+			

非常好的	среднее	плохое	非常好的
	+		

VII. Наличие утвержденной охранной зоны

да | нет

+

VIII. Наличие документации

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+		

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
согласный	реставрируют	

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
реставрируют	реставрируют	

Год составления документа
21.01.1985 г.М. П.
Составитель
Копшин В.Г. - архитектор

(Ф. и.о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников
Маркова В.М.
(Ф. и.о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Расположен возле дороги на северной окраине деревни.

Амбар хлебный, по типу - двухярусный с закрытым предмостью.

Квадратный в плане сруб покрыт двухскатной кровлей. На главной фасаде перед дверьми первого яруса площадка на рубленом основании. На втором этаже галерея с рубленым фронтоном, опиравшимся на 3 столба. Галерея поддерживается двумя угловыми и одним столбом для опоры балки лестницы. Двери трехкосящие, декоративных элементов на фасадах нет.

Стены рублены "в обло", снаружи отесаны за исключением плоскости главного фасада.

Размеры в плане 5,2 x 7,3 м.

Интересен типологически. Характерная хозяйственная постройка северных карел.