

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников

наименование республиканского органа охраны памятников

истории и культуры Минкультуры РСФСР

П А С П О Р Т

Комплекс Свято-Ильинского собора и колокольни.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Колокольня.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иска
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Начало XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., г. Архангельск,  
ул. Металлистов. Городское кладбище.

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библ. клуб.		бальн. сакат. д-рт.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 4  
Фото фрагментов— 3  
Генплан— 3  
Схемы: план—  
фасад—  
разрез—

Схематический план  
охранной зоны—  
вкладыш к УПа-0,5 л.

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)

- для памятников археологии
- для памятников истории
- для памятников архитектуры и монументального искусства

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания.

Колокольня на городском кладбище, по сведениям описания приходов, построена одновременно с церковью /см. паспорт на комплекс/, то есть в начале XIX века/1/. Под колокольней имелось жилое помещение для сторожа. Одновременно с колокольней у ее северной стены строилась богадельня/2/. Во второй половине XIX века к ней с западной стороны были пристроены хозяйственные помещения. В советское время с севера пристроено помещение сеней с ретирадой к богадельне.

### б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Заложены окна первого света в южной стене, пробиты окна во фронтоне и на западной стене под карнизом первого яруса колокольни.

### в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

— характер культурного слоя, важнейшие находки.

для памятников истории

— характеристика памятника, наличие текста и даты установления мемориальной доски.

для памятников архитектуры

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

для памятников монументов, искуства

— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

Кирпичная отдельно стоящая трехъярусная колокольня соединена с двухэтажным объемом бого诞ельни с севера и одноэтажной хозяйственной пристройкой с запада. Стены всех объемов општукатурены.

Нижний ярус колокольни имеет форму неправильного четверика, сужающегося к северу, где к нему примыкает объем бого诞ельни. Обращенный ко входу на кладбище главный южный фасад четверика имеет слегка овальную форму плана и завершен треугольным фронтом, наложенным на аттиковый полуярус. Флангам возвышаются два цилиндрических яруса, завершенных высоким куполом со шпилем-иглой. Ярусы разделены многоступенчатыми карнизами. Карниз первого яруса дополнен крупными сухариками. На южном фасаде четверика — симметричная композиция из прямоугольных ниш. Над боковыми нижними карнизами-замковые камни. Второй ярус колокольни по сторонам света украшен арочными окнами /в южной—окно/, завершенными архивольтом с веерным замковым камнем.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

/см. вкладыш/

Представляет значительный интерес как один из редких в Архангельске примеров отдельно стоящей колокольни нач. XIX века.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии, Вып. 1, 1894, Архангельск, 1894, с. 94

2. Государственный архив Архангельской области, ф. 29, он. 36, л. 71/1860г./, л. 2

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:				
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен вокрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+		
в интерьере:	живописи скulptур прикл. искуств			
для памятников монументального искусства	шокола постамента скulptур грунта красочного слоя			

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

Нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.

г) балансировка целесообразность и конкретное использование

Свято-Ильинский собор.

Дата и № охранных документов

Дата составления паспорта

Составитель Копова Л.Д., искусствовед

12 апреля

1992 г.

подпись

Инспектор по охране памятников

подпись

Архангельская обл., г. Архангельск,  
 ул. Металлистов. Городское кладбище  
 Бкладбище к наспорту "Комплекса Свято-  
 Ильинского собора и колокольни.  
 Колокольня"

Раздел УПа/продолжение/:

Третий ярус прорезан шестью арками звона. Их архивольты с таким же  
 замковым камнем обединены друг с другом полками, ограждение - из де-  
 ревянных балястрал.

Объем богадельни под двускатной крышей не имеет стилевых призна-  
 ков. Прямоугольные проемы разного размера на ее фасадах размещены не  
 равномерно. Вход расположен в деревянной двухэтажной более узкой се-  
 верной части.

Западная пристройка под односкатной крышей декорирована лопatkами  
 и тремя арочными наслаjkами с замковыми камнями, которые в упрощенной  
 форме повторяют декор цилиндрических ярусов колокольни.

Первый этаж колокольни перекрыт куполом с распалубками над окнами.  
 Он связан с небольшим помещением сторожки в объеме богадельни. Вход  
 на колокольню - через второй этаж богадельни.















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР  
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
РСФСР - Главк охраны памятников МК РСФСР  
(индекс)

3.4.6/. 1.8.16

Адрес Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Шеталистов. Городское кладбище  
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Комплекс Свято-Ильинского

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА собора и колокольни. Колокольня.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник  
архитектуры  
4

памятник  
истории

памятник  
архитектуры

памятник  
монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА Нач. XIX века.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-  
начальному  
назначению

культурно-  
просвети-  
тельное

туристско-  
экскурсион-  
ное

лечебно-  
оздорови-  
тельны.

жилые  
помещения

хозяйст-  
венное

не исполь-  
зуется

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРНЫ

союзная

республ.

местная

не состоит

+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотография

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

место хранения документов  
Дата составления карточки  
1991 г.

органы охраны

реставрационные мастерские

музей, архив,  
НИИ

союзный

республикан.

местный

республикан.

местные

+

Составитель

Попова Л.Д., искусствовед

Испектор по охране памятников

(ф., и., о., подпись)

(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Кирпичная отдельно стоящая трехъярусная колокольня соединена с двухэтажным объемом богадельни с севера и одноэтажной пристройки с запада. Стены всех объемов оштукатурены.

Нижний ярус колокольни имеет форму неправильного четверика, сужающегося к северу, где к нему примыкает объем богадельни. Обращенный ко входу на кладбище южный фасад четверика имеет слегка овальную форму плана и завешен фронтомоном, наложенным на аттиковый полуярус. Над ним возвышаются два цилиндрических яруса, завершенных высоким куполом со шпилем-иглой. Ярусы разделены многоступенчатыми карнизами. Третий ярус прорезан 6-ю арками звона.

Объем богадельни не имеет стилевых признаков.

Первый этаж колокольни перекрыт куполом с распадубками над окнами.

Представляет интерес как один из редких в Архангельске примеров отдельно стоящей колокольни нач. XIX века.