

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры государственная инспекция по охране памятников ист. и культуры

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Монастырь Успенский Книгинин. Корпус настоятельский

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

домашнее хозяйство	памятник истории	памятник архитектуры	памятник науки-искусства
			2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (для даты исторического события, с которого связано возникновение памятника— для памятников истории)

середина XIXв.

IV. АДРЕС (местоположение памятника) г. Владимир, поселок Воровского д.2

Успенский Книгинин монастырь

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

не применяется	искусством-ремеслом	туризмом-экскурсионикой	научно-исследовательской	акции	издательствами	по эксплуатации
+++	+++	+++	+++	+	+++	+++

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Типы общего письма — 2 ✓

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры земель —

планы —

разрезы —

Схематический план

сторон земли —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	— историк воспроизведения, или и когда происходили размежи в раскопах, место хранения коллекций.
для памятников истории	— история воспроизведения краткая характеристика событий в датах, связанных с интересом объекта приобретен памятника.
для памятников архитектуры и инженерного искусства	— автор, строитель, заложен, история создания.

Первые сведения о настоятельском корпусе Нянгинина монастыря мы встречаем в монастырской описи за 1777 г. "Игуменские деревянные кельи о двух апартаментах, в верхнем четыре кельи с сенями, в нижнем две с сенями, при оных нижних кельях для поклади хлеба, повалуша в ней два сусека, одна келья крыта гесом, ветхая...." на их месте в 1795-96 гг строили уже новый дом для игумении. В монастырской описи 1818 г., мы находим этот дом двухэтажным на каменном фундаменте. Из указа от 9 октября 1842 г. из Владимирской духовной консистории мы узнаем, что настоятельские покой пострадали от пожара, особенно дворовое строение, уточняется местоположение их - в юго-западном углу монастыря.

Новый пожар в Успенском монастыре в 1855 г. уничтожил 37 келий, в том числе и настоятельский корпус, поэтому игумения вместе с Иашинчесей временно поселились в келье, устроенной под теплой церковью.

Монастырское жилье после пожара 1855 г. восстанавливалось по проектам губернского старшинского архитектора Я. Крылова. Хотя проект настоятельского корпуса, подписанный Я. Крыловым не обнаружен, можно предположить его авторство. По описи монастыря 1894 г. мы читаем: "При входе в монастырь, по левой стороне между профирю и теплой церковью, находится полукаменный двухэтажный корпус ... крыт железом... с северной и западной стороны корпуса устроена на каменных столбах галерея, крытая железом. Нижний этаж каменный, в нем помещается кухня настоятельницы и четыре комнаты для послушниц". Дом сохраняется и поныне.

6) престройка и утраты, изменение первоначальный облик памятника. С приспособлением под современное жилье изменена внутренняя планировка дома. Галерея также приспособлена под жилье.

из реставрационных работ (общий характеристика, время, автор, место хранения документов).

Не производились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер краевого плана, положение камней.
для памятников истории	— характеристика постепенного изменения текста и приема установления даты.
для памятников архитектуры	— наличие побочных плоскостей в конструкции; наличие живописи, скульптуры, изотерм, лестничных галерей.
для памятников культуры, науки	— различные особенности композиционного и художественного решения: тексты, материал, техника, размер.

Прямоугольное в плане двухэтажное здание расположено в юго-западной части монастырской территории.

Несколько выступающий нижний этаж сложен из кирпича 195-200x90x50-55мм/ и оштукатурен.

Фасады прорезаны некрупными, прямоугольной формы, оконными проемами не имеющими декоративного обрамления.

Второй этаж деревянный-оббитый тесом. Венцы сруба оформлены пильстрами.

Междуетажный пояс образован простого профиля горизонтальной тягой в уровне 1-го этажа и выступом на ширину пильстров во 2-м этаже. Такой же карнизы выступ под карнизом вместе с пильстрами и нижним выступом обрамляет плоскости стен 2-го этажа, прорезанные прямоугольными окнами в простых по форме окна наличниками.

Окна во 2-м этаже -бывших жилых покоях настоятельницы-более крупные, чем в 1-м бывшем хозяйственном-этаже.

Здание перекрыто на четыре смыта и имеет металлическую кровлю, окрашенную масляной краской.

С северной и западной сторон здание имеет пристройку крытую односкатной кровлей. Это бывшая "галерея на каменных столбах".

Галерея с северной стороны проемы между столбами заделены кирпичем, а с западной-забраны тесом.

Помещения приспособлены под жилье.

Первоначальная система расположения комнат нарушена устройством отдельных квартир, максимально использующих возможную жилую площадь.

Перекрытия в обоих этажах плоские. Во 2-м этаже потолки оштукатурены, в ряде комнат сохранился обработки потолков филенками.

Вход на восточном фасаде оформлен двускатным металлическим навесом на кованых металлических кронштейнах. Это крыльцо оживляет скромной декоративным убранством главный фасад и сглаживает асимметрию в расположении проемов 2-го этажа.

Ба общее описание общественной, научно-исторической и художественной

**ХАРАКТЕРНАЯ ЧИСЛЯ МОНАСТИРСКОЙ постройки сер. XIXв., решенная по художественному облику во взаимосвязи с Домами-келеми и выносящая элемент регулярности в структуру монастырского ансамбля.**

VII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

I/ Л.В. Дудорова. Успенский Княгинин монастырь. К истории гражданских построек и ограды

1973 г./рукопись, архив ВСЭНПИМ/, лл 25-36, 78, II6, I56, I71-175

2/ И.Данилова. Княгинин монастырь. Проект реконструкции и благоустройства охранной зоны. 1973г./рукопись, архив ВСЭНПИМ/, лл 14-15

3/ Фотографии ВСЭНПИМ.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ

для строительства общими институтами	использование земель подземных пальсадов
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен обратной известковой песчаной лесных фундаментов известняков
и литературы	железобетонных обратных известковых известково-песчаных
для памятников архитектуры и истории земельных участков	зимние известковые обратные красильные

хорошее	среднее	плохое	искусственное
			+
			+
			+
			+
			+
			+
			+
			+

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

в) категория охраны

современная	искусственная	историческая	не охраняется
			+

Н/дата и № документа о приватной или публичной

о границах лесного земельного участка с изображением границы земельной площадки из Установленной Актуальной

Гражданские постройки монастыря входят в границы разработанной для культовых построек охранной зоны и зоны регулирования застройки/См. паспорт "Успенский собор Княгинина монастыря".



Д000029820

1) Памятник принадлежит к памятнику недвижимого

Городского, используется для

жилья.

2) Кто и в каком документе

Заголовок документа  
январь

107

Регистратор по первому паспорту

Смирнова Г.Н.

Составили Смирнова А.П.-науч.согрд.  
Паномкина О.В.

Смирнова

Г.Н.

подпись

Ю-П. ч.п. Зак. № 716 от





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. культ. гос. инсп. по охр. памят. ист. и культ.  
 Адрес г. Владимир [наименование республиканского органа охраны]  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

**Монастырь Успенский Княгинин. Корпус настоятельский**

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

## II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

## IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

предлож. по использ.

## V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+	+	+

## VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
+	+	+	+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	+

## VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

место хранения документов

союзный	республикан.	местный	реставрацион. мастерские	музей, архив, НИИ
+	+	+	+	+

Дата составления карточки

апрель 1977

М. П.

Составитель Пахомкина В.

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

Смирнова Г.Н.

(Ф. и. о., подпись)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание  
Прямоугольное в плане двухэтажное зда-  
ние расположено в юго-западной части  
монастырской территории.

Нижний этаж сложен из кирпича и штука-  
турен, фасады прорезаны прямоугольной  
формы оконными проемами не имеющими  
декоративного обрамления. Второй этаж  
деревянный, обшитый тесом. Венцы сруба  
оформлены пильстрами. Окна обрамлены прос-  
тыми, повторяющими их форму наличниками.  
Междуетажный пояс образован простого  
профиля горизонтальной тягой в уровне  
I-го этажа и выступом на ширину пильстров  
во 2-м этаже.

Кровля металлическая 4-х скатная  
окрашена масляной краской.  
Первоначальная система расположения  
комнат нарушена устройством отдельных  
квартир. Перекрытия плоские.

Бывшая с северной и западной сто-  
рон "галерея на каменных столбах" перес-  
троена и приспособлена под жилье.  
Металлический навес на кованых кронштей-  
нах над входной дверью оживляет восточ-  
ный главный -фасад здания.

Характерная жилая монастырская постройка  
сер. XIXв.