

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Госинспекция по охране памятников архитектуры и
(наименование республиканского органа охраны памятников)
 градостроительства г.Москвы.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Монастырь Новодевичий. Цалаты Большничные.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ка
		3/4/	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Кон. 1680 гг. - нач. XVIII в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Москва, Ленинский р-н,

ул. Б.Пироговская, 2 /Новодевичий пр., 1/

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей + библио- клуб	+	больни- санатъ- л/отд.		учреждение торгоп. промышлен. оклад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 5

Фото фрагментов — 8

Генплан —

Обмеры: план. — 2

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

Вкладыш стр. 3

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Архивные и библиографические сведения о корпусе так называемых "Больничных палат", которые удалось выявить, чрезвычайно скучны. Точная дата его постройки неизвестна. Вероятно строительство корпуса можно отнести к периоду от конца 1680-х гг. до начала второго десятилетия XVIII в., так как на плане монастыря 1724 года он уже значится под № 3. В экспликации к плану о нем говорится: "Палаты каменные крыты каменной лещадью, в них жилые кельи с печами - шесть, без печи - одна, промеж ними одни сени, к ним приделаны деревянные переходы".

На картине второй половины XVIII века, находящейся в экспозиции музея "Новодевичий монастырь", палаты изображены сбочкообразной формы крышей и диагонально уложенным лещадным покрытием. Палаты имели на западном фасаде два входа с крыльцами, которые изображены и на плане 1724 года, и на картине. Древние крыльца были, повидимому, деревянные, так как при обследовании памятника и в процессе реставрационных работ ни следов примыкания к стенам каменных конструкций, ни остатков фундаментов не обнаружено.

К середине XVIII века лещадная кровля значительно обветшала. В смете на ремонт и поновление монастырских зданий, составленной архитектором Иваном Мичурином в 1743 году, отмечено: "...Кельи каменные, в которых живут монахи - крыша крыта лещадью -- разобрать и вновь покрыть тесом". Но в этот раз, повидимому, ограничились только ремонтом лещадной кровли. Только в конце 70-х гг. XVIII в. лещадная кровля была заменена на тесовую,

/Продолжение см.вкладыш № 1/

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Здание дошло до нашего времени в значительно измененном виде. Особенно большие перестройки были произведены в середине XIX века. Над северной частью сделан деревянный мезонин, здание получило железную кровлю, планировка искажена поздними

/Продолжение см.вкладыш № 2/

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы по корпусу Больничных палат проводились в 1977-1983 гг. "Оптимальный облик", предложенный

/Продолжение см.вкладыш № 2/

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения тексты, материал, техника, размер.

Корпус Больничных палат расположен в юго-восточной части монастыря, вблизи восточной крепостной стены, к югу от колокольни.

Палаты представляют собой прямоугольное в плане одноэтажное кирпичное здание, вытянутое по оси север-юг, покрытое железной вальмовой кровлей. Над северной частью его возвышается мезонин, крытый железом на два ската и обращенный тремя окнами на запад. Со всех четырех сторон устроены полуциркульные слуховые окна с фронточчатыми покрытиями.

С главного, западного фасада в здание ведут два входа с невысокими крыльцами. У южного входа сделано крыльцо-рундук с открытыми арками, опирающимися на граневые столбы.

Основной композиционно-планировочный принцип характерен для палатных корпусов ХVІ века в Новодевичьем монастыре. Две сени ведут в примыкающие к ним с двух сторон жилые палаты, ориентированные главными фасадами на запад. С востока к сеням примыкают задние сени, соединяющиеся с ними дверными проемами. Из задних сеней попадали на галерею, пристроенную к восточному фасаду /см.план 1724г./. Повидимому с этой же стороны располагались ретирады. Вдоль восточного фасада размещены узкие палаты, значительно меньшие по площади, чем западные, в каждую из которых можно было попасть из смежных западных палат через пару дверных проемов, из чего можно сделать вывод, что восточные палаты имели деревянные перегородки и использовались, как хозяйствственные /чуланы, кладовые/. /Продолжение см.вкладыш № 3/

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Интересный образец жилого здания, выполненного в традициях древнерусского зодчества конца ХVІ в. Является существенным элементом сохранившегося комплекса жилейных и служебных построек монастыря.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. ЦГАДА, Госархив, Раздел IX. Кабинет Петра I. Книга 66. Отд. II, лист 139. 1724 г.
2. ЦГАДА, ф.390, Канцелярия Синодального Экономического правления, оп. I, д.№ 6776, л.8. 1743 г.
3. МОМА, ф.203, оп.№ 751, д.№ 2439, л.21, п.II. 1778-1780 гг.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии				
культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	+++ +++ +++ +++ +++ +++			
конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров				
в интерьере:				
живописи скульптуры прикл. исч-ва				
для памятников монументального искусства				
поколия постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление Совета Министров РСФСР

от 30 августа 1960 г. № 1327, приложение № I

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

См.проект: "Охранная зона памятника архитектуры "Ансамбль Новодевичьего монастыря", XVI-XVIII вв.", разработанный в 1978 г. Институтом Моспроект З, мастерской № I.


Авторский коллектив: гл.арх.пр. Коновалов В.В., ст.арх.Кузьмин А.А.
ст.техн.Киселев С.Н.

Проект не утвержден.

г) виды охраны памятника и конкретное использование

Канцелярия музея.

Реставрационные мастерские.



Дата составления паспорта

18 декабря 1984 г.

Составитель Ширшова С.Г., архитектор

(ф. и. о., должность или профессия)

Ширшова

(подпись)

Писатель по работе с памятниками

(подпись)

Вклады № 1

к паспорту: "Монастырь Новодевичий. Палаты Больничные".

Кон. 1680-х гг. - нач. XVIII в.

Москва, Ленинский р-н, ул. Б. Пироговская, 2 /Новодевичий пр., 1/

К разделу У-а /продолжение/ о чем свидетельствует рапорт игумении Паладии Дуровой за 1778-1780 гг.: "...за спуск лещади с брацких, что за колокольней палат, за починку оставшегося покоева свода с постановкою новых стропил и покрытие в два теса, а притом и с выкращением оной крыши мундирю на масле дано денег..."

При обследовании чердака здания были обнаружены остатки свода под лещадное покрытие – пять рядов кладки свода по всему периметру здания. Толщина свода в пяте была в два кирпича, в шельге, повидимому, в один кирпич.

К середине XIX в. в корпусе была переведена из помещений, примыкающих к трапезной Амвросьевской церкви, монастырская больница, после чего он стал именоваться больничными палатами. В связи с новым характером использования была произведена внутренняя перепланировка корпуса, разобраны своды в новом крыле здания и устроены плоские чердачные перекрытия и лестница на чердак. Помещения в северной части получили плоские подшивные потолки на уровне пят сводов, скрывшие своды, появился ряд деревянных перегородок и печи, облицованные белым кафелем. Всё оконные проёмы были растесаны и некоторые получили лучковые клинчатые и арочные перемычки. Часть первоначальных входов в корпус было заделано или превращено в окна. Внутренние дверные проёмы в капитальных перегородках, все растесаны. Появился деревянный мезонин и ведущая к нему лестница в пристройке. Тесовую кровлю сменила металлическая кровля по деревянным стропилам.

На западном фасаде левый дверной проём был заложен, а правый значительно растесан и к нему в нач. XX в. архитектором Родионовым пристроено крыльце, имитирующее формы архитектуры конца ХVII – начала XVIII вв.

В последние годы до начала реставрационных работ, корпус был заселен жильцами. В связи с этим в нем появилось много кухонь, сан.узлов, перегородок и интерьер окончательно утратил свой первоначальный облик. К северному фасаду была пристроена терраса и среднее окно превращено в дверь.

/Продолжение см. вклады № 2/

18.12.84г.

3.3/4 / 1.32.1

Вкладыш № 2

к паспорту: "Монастырь Новодевичий. Палаты Больничные."

Кон. 1680-х гг. - нач. XIX в.

Москва, Ленинский р-н, ул. Б. Пироговская, 2 / Новодевичий пр., 1/

К разделу У1-а /продолжение/.

Повидимому при перестройках XIX века был повышен, по сравнению с первоначальным, уровень пола. Полы первоначально были досчатые по лагам и сплошному настилу из бревен.

Расположение первоначальных печей установить не удалось. Найденные в процессе реставрации изразцы - гладкие, белые, с синей рамкой и скромным растительным орнаментом по углам - относятся к кон. XIX - нач. XIX вв.

К разделу У1-б /продолжение/. перегородками, растесаны все оконные проемы, дверные частично заложены, сохранившиеся растесаны. В начале XX в. к южному входу на западном фасаде пристроено каменное крыльцо.

К разделу У1-в /продолжение/. авторами проекта реставрации памятника ориентирован на первоначальную дату строительства с сохранением некоторых более поздних добавлений.

Так, ввиду отсутствия достаточных данных для воссоздания древней белокаменной кровли, авторами предложено ограничиться ремонтом существующей крыши с сохранением мезонина, решив, при этом, вопрос организации внутренней лестницы в мезонин. После разборки поздних печей решено было сохранить печные трубы, как декоративный элемент, оживляющий силуэт кровли.

В проекте реставрации графически были разработаны варианты реставрации всех трех типов покрытий, существовавших на здании: лещадного, тесового и металлического.

В настоящее время реставрация памятника полностью закончена. В здании размещаются канцелярия музея и реставрационные мастерские.

Авторы проекта реставрации и руководители производства работ архитекторы В/О "Союзреставрация" Н.С. Романов и Н.А. Ловкунас.

Документация хранится в Научно-техническом архиве ЦНИИ В/О "Союзреставрация", шифр № 95.

Вкладыш № 3

к паспорту: "Монастырь Новодевичий. Палаты Больничные".

Кон. 1680-х гг. - нач. ХУШ В.

Москва, Ленинский р-н, ул. Б.Пироговская, 2 /Новодевичий пр., I/

К разделу УП-а /продолжение/. Определенной аналогией может служить планировка так называемых "Певческих палат" Новодевичьего монастыря.

Все помещения корпуса перекрыты сомкнутыми и лотковыми сводами без распалубок.

Архитектурное оформление фасадов очень скромное. Углы здания и "торцы" капитальных перегородок на западном и восточном фасадах отмечены лопatkами. Венчает здание кирпичный карниз, состоящий из двух прямых полочек и четвертного вала. Кирпичный цоколь завершен полувалом. Нижняя часть цоколя выложена двумя рядами белого камня. Существующие продухи в цоколе позднего происхождения.

Оформление оконных проемов на всех фасадах одинаковое - ниши в виде прямоугольных рамок со срезанными краями. Для навески ставень имеются металлические подставы.

Изнутри оконные проемы имеют плоские деревянные перемычки и деревянные подоконники. Дверные колоды - закладные.


В интерьере стены и своды побелены по обмазке. В мезонин ведет деревянная лестница, располагающаяся в помещении северных сеней. В мезонине пол паркетный, новый. Стены оштукатурены. Сохранился тянутый карниз и печь из белого кафеля с синей каймой.

Палаты выполнены из большемерного кирпича размером 30x15x7,5 см на известковом растворе. Кладка кирстовая. Обработка шва - затирка.


Фасады здания побелены по известковой обмазке. Фасады мезонина окрашены охрой.
































Г. МОСКВА, Ленинский район
Большая Пироговская ул., 2
Новодевичий монастырь
Больничные палаты, нач. XIX в.
План мезонина



0 10м

В.О. Союзреставрация МК СССР
Корректировка плана
НИПМ 1983 г.
Выполнена Антикова Е.А.
1985 г.

Г. МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
БОЛЬШАЯ ПИРОГОВСКАЯ УЛ., 2
Новодевичий монастырь
Больничные палаты, 1680 г.; нач. XVIII в.




Условные
обозначения

- [Solid black square] Кладка 1680г.
- [Square with diagonal hatching] Кладка нач. XVII
- [Square with horizontal hatching] Кладка XIX в.

0 10м

3

В. О. Союзреставрация
Корректировка
плана НИПМ 1982 г.
выполнена Анилова Е.
1985 г.



114. ЖИЛЫЕ КОРПУСА № 14 И 17. ПЛАНЫ И РАЗРЕЗЫ

без переделки одно окно того же характера, что и в предыдущем строении.

На чердаке этого корпуса на продольных наружных стенах видны следы пят кирпичного свода (разрез — I), как в Амвросиевской церкви. Ширина свода — около 20 метров. Какое назначение имело его устройство или чем оно могло быть вызвано, — никаких данных в нашем распоряжении не имеется.

К югу от колокольни расположен каменный одноэтажный корпус (по генеральному плану № 17) с небольшим деревянным мезонином и деревянной нежилой пристройкой с северной стороны (рис. 114 и 116).


Строение это на картине XVIII века (см. рис. 3) изображено с весьма редко встречающейся бочкообразной кровлей с квадратными железными листами.

В настоящее время кровля обыкновенная, железная. Между корпусом и крепостной стеной была выделена изгородями площадь для обособленного сада.

Карниз этого строения, сохраняя прежние формы, увеличен

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Прямоугольное в плане одноэтажное кирпичное здание с деревянным мезонином над северной частью расположено в юго-восточной части монастыря. Выполнено в формах древнерусского зодчества кон. XVII.

Основной композиционно-планировочный принцип характерен для палатных корпусов XVII в. в Новодевичьем монастыре. Две сени ведут в примыкающие к ним с двух сторон жилые палаты, ориентированные главными фасадами на запад. Вдоль восточного фасада размещены узкие, меньшие по площади палаты, использовавшиеся как хозяйственные помещения.

Архитектурное оформление фасадов скромно: простой венчающий карниз и невысокий цоколь, завершенный кирпичным валиком, плоские лопатки отмечают углы здания и "торцы" капитальных перегородок, окна помещены в ниши в виде прямоугольных рамок со скругленными краями.

3.3/4/ I.32.I

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
Адрес Москва, Б.Пироговская, 2 /Новодевичий пр., 1/ наименование республиканского органа охраны
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Монастырь Новодевичий. Палаты Больничные.

ПАМЯТНИК ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГИИ	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ	ПАМЯТНИК МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ИСКУССТВА
			3/4/	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА КОН. 1680-Х ГГ.-НАЧ. XVII В.

ПАМЯТНИК ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	ПО ПЕРВО- НАЧАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ	КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИ- ТЕЛЬНОЕ	ТУРИСТСКО- ЭКСКУРСИОН- НОЕ	ЛЕЧЕБНО- ОЗДОРОВИ- ТЕЛЬНОЕ	ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ХОЗЯЙСТ- ВЕННОЕ	НЕ ИСПОЛЬ- ЗУЕТСЯ
		+	+				

предлож. по использ.
V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

ПАСПОРТ	ФОТОГРАФИИ	ОБМЕРЫ	РЕСТАВРАЦ. МАТЕРИАЛЫ
+	+	+	+

место хранения документов

Дата составления картотеки

< 18 > XII 1984 г.

ОРГАНЫ ОХРАНЫ		РЕСТАВРАЦ. МАСТЕРСКИЕ		MУЗЕЙ, АРХИВ, НИИ
СОЮЗНЫЙ	РЕСПУБЛИКАН.	МЕСТНЫЙ	РЕСПУБЛИКАН.	МЕСТНЫЙ

М. П.

Составитель Ширшова С.Г., архит. Старший инженер производственной группы
(Ф. и. о. должность или профессия, подпись) по охране памятников