

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное Управление по охране памятников истории  
(наименование республиканского органа охраны памятников)  
и культуры

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Храмовый комплекс, церквей Рождества Христова  
и Никольской.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник искусства, иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

конец XVIII—начало XX вековIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская область, Шенкурский  
район, село Алексховское. Проезд от Шенкурска на авт. на Верхопаденгу  
до ост. Адашковское — 53 км.  
(районный округ, названный пункт, пути подъезда)V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

интерес, значение	культурно-просветит.	туристско-рекреацион.	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещенн.	хозяйственно-земельное	не используется
	музей библ. клуб		больш. скват. лотк.		учреждение торгов. промышлен. склад	+

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

Фото фрагментов —

Гипсовые —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план  
окрестностей —

Вкладыш к разд.

— стр.

а)	для памятнойки археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки, место хранения коллекций.
	для памятнойки истории	история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятнойки архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Формирование Храмового комплекса на окраине села Алешковского относится к концу XIII века, когда здесь была построена деревянная церковь Рождества Христова (1791 год). Возможно, на этом месте и до этого времени существовали церкви, косвенным подтверждением этому может служить упоминание о колоколе 1661 года на колокольне Христорождественской церкви, но достоверными источниками мы не располагаем.

В 1802 году на средства прихода построена еще одна деревянная церковь — Никольская с приделом Рождества Богородицы. В течении XIX столетия оба здания неоднократно подвергались ремонтам и переделкам. Так, Христорождественская церковь ремонтировалась в 1883, 1885 и 1888 годах, Никольская — в 1874, 1888 и 1892 годах.

В 1866 году "тщанием приходского крестьянина" Климовской деревни А.С.Левандова была построена деревянная церковь Всех скорбящих. Она располагалась между двумя уже существовавшими церквями.

В 1900 году на месте деревянной церкви Всех Скорбящих начато строительство новой кирпичной церкви во имя Рождества Христова с двумя приделами. Строительство велось на средства И.С.Леванидова по проекту инженера Соколова. Здание было освящено в 1904 году. В 1912 году древнюю деревянную церковь Рождества Христова (1791 год) разобрали и перевезли в Остахинский приход. (см. вкладыш № I)

б) перестройки и утраты, изменения первоначальный облик памятника.

Здания обеих церквей стоят бесхозные и имеют значительные разрушения и утраты.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятника археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятника истории	— характеристика памятника, название, время и время установления мемориальной доски.
	для памятника архитектуры	— основные особенности планировки, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятника монументального искусства	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Храмовый комплекс расположен к западу от села Аляшковского за его околицей. Комплекс располагается на невысокой возвышенности, с западной стороны от него начинается пологий спуск. К югу от комплекса протекает река Паденга (500–600 м). С южной стороны проходит проселочный тракт в село Верхопаденгу.

В настоящее время дорога проходит в нескольких метрах от южного фасада Христорождественской церкви. Лучшая видовая точка на комплексе открывается с дороги, когда едешь от села Верхопаденги.

Две церкви являются основными доминантами в открывающейся панораме. Утрата завершений во многом ослабила главенствующую роль зданий.

В настоящее время границы комплекса установить не удалось. Ведущую роль в ансамбле занимает кирпичная церковь Рождества Христова, выстроенная в неорусском стиле. К северо-западу от нее расположена деревянная Никольская церковь.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный пример небольшого сельского храмового комплекса, сформировавшегося на протяжении полутора столетий. Комплекс имеет важное значение в формировании панорамы села и является единственной высотной доминантой среди малостатной застройки села и окружающих полей. Наибольший интерес представляет архитектура кирпичной Христорождественской церкви.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

### ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

- 1) ГААО, ф. 359, оп. I, д. 927, 1802 год. Об освящении новой деревянной Никольской церкви.
- 2) ГААО, ф. 75, оп. I, д. 257I, 1899 год. Об одобрении проекта строительства каменной церкви. (см. вкладыш № I)

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	закрытое
Характеристика общего состояния:					
Для памятников архитектуры	культурного слоя каменной кладки		+		
Для памятников архитектуры и истории	конструкций покрытий стен интималя пола декора фасадов интерьеров				
В интерьере:	композиции скульптуры предмета искусства				
Для памятников монументального искусства:	школы остова скульптуры группы крайнего слоя				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны	объекта	федеральная	республиканская	местная	не состоит
					+

б) дата и № документа о передаче под охрану НЕТ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны храмового комплекса не установлены.



0000018597

г) балансовая принадлежность и конкретное использование НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

д) дата и № охранного документа \_\_\_\_\_

Дата составления паспорта \_\_\_\_\_

Составитель

Финогенов А.И., искусствовед

(Ф.И.О., должность и профессия)

*А.И. Финогенов*  
(подпись)

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_

(подпись)

М. П.

## ВКЛАДНИ № I

к паспорту "Храмовый комплекс.  
Архангельская область, Шенкурский район,  
село Алешковское,

к разделу У Ia)

В настоящее время в храмовый комплекс входят:

- 1) Церковь Рождества Христова - 1900-1904 годы;
- 2) Никольская церковь - 1902 год.

Обе церкви по епархиальному делению входили в Паденгский приход.

к разделу У II)

- 3) ГААО, ф. 29, оп. 4, д. 7834, 1899-1900 годы, О построении каменной церкви.
- 4) ГААО, ф. 52, оп. 37, д. 274, 1875 год. Ведомость о церквях Паденгского прихода.
- 5) ГААО, ф. 75, оп. I, д. 2817, 1903 год. Об устройстве в строящейся каменной церкви третьего алтаря.
- 6) ГААО, ф. 29, оп. 4, д. 9777, 1912-1913 годы, О переносе из Паденгского прихода в Остахинский деревянной церкви.
- 7) Атлас Архангельской епархии, Архангельск 1890.
- 8) Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии, вып. II, Архангельск, 1895, с. 45.

Генплан, кроки, негативы и фотографии находятся в Архангельском областном Управлении культуры.





СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК ГЛ. Управление по охране памятников (надпись)

Адрес Храмовый комплекс церкви Рождества Христова и Никольской  
 (наименование республиканского органа охраны)  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Шенгурский р-он, с. Алашкское

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-куств

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА конец XVIII - начало XIX ввек. 4

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищные помещения	хозяйственное	не используется

предлож. по использ. +

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

федеральная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов  
 Дата составления карточки 2 декабря 1959  
 М.П.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			+

Составитель Финогенов А.И. искусств. Инспектор по охране памятников  
 (Ф. И. О. должность или профессия, подпись) (Ф. И. О. подпись)



## Краткое описание

Формирование Храмового комплекса на окраине села Алешковского относится к концу XVIII века, когда там была построена деревянная церковь Рождества Богородицы (1791 год). В 1802 году была построена деревянная Никольская церковь. В 1866 году между ними на средства А.С. Левандова строится еще одна деревянная церковь. В 1900-1904 годах на ее месте возводится кирпичный храм Рождества Христова с двумя приделами. Автор проекта инженер Селов. В 1912 году древняя деревянная церковь разбирается и перевозится в Осташинский приход. Комплекс расположен к западу от села, за его экзелицей. К югу от него протекает река Паденга. Рядом с южным фасадом кирпичной церкви проходит тракт в село Верхепаденгу. К северо-западу от нее находится деревянная Никольская церковь. Храмовый комплекс является характерным примером небольшого культового центра. Комплекс играет важное значение в формировании панорамы села, являясь единственной высотной доминантой.