

ПАСПОРТ

НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

1. Название - Поклониця.
2. Адрес - Ивановская область г. Пестыки - ул. Советская.
3. Время сооружения - 1810г.
4. Автор, строитель, заказчик - построено на средства местного прихода.
5. Расположение. Памятник стоит на улице Советской рядом с собором (городским домом культуры). До автобусной остановки 200 м. Расстояние до обл. центре 120 км.
6. Исторические сведения, строительная периодизация.
Строительной периодизации не имеет.
7. Тип, планировочная структура, основные габариты.
Кирпичная постройка. Планировочная структура двухчастная.
Общие габариты: 510 x 985 м.
8. Конструктивная система. Кирпичная постройка с несущими из ружными и поперечными внутренними стенами. Своды сомкнутые. Кровля металлическая из квадратных брусков. Фундаменты бутовые.
Размер кирпича 25 x 14 x 7 см.
9. Объемно-пространственная композиция памятника, значение его в ансамбле, окружающей застройке и ландшафте.
Прямоугольный объем, с цилиндрической кровлей, торцы полу - круглые вельмовью.
10. Декоративное убранство фасадов.
На углах устроены плоские пилонетры с рельефным, простым орнаментом. Карниз под кровлей многополосный, с великими и сухими рисунками.
- II. Интерьер памятников:

- 8/ основные помещения, их габариты и архитектурные характеристики, система взаимосвязи.
— Дверь из северной стены ведет в первое помещение, квадратное в плане (855 x 850), которое сообщается со вторым, тоже из габаритов.
- 9/ характер художественного оформления архитектурных элементов стен, сводов, столбов, пола, покрытий, проемов (резьба, лепнина, чеканка). — нет
- 10/ монументальной живописи (время, автор, школа, месторасположение, сюжеты, техника исполнения) — нет
- 11/ стенковой живописи — иконы, картины и пр. — нет
- 12/ скульптуре (время, автор, школа и т.д.) — нет
- 13/ сохранившееся внутреннее убранство и оборудование. — нет

12. Историческое и художественное значение памятников.

Имеет значение ~~как часть~~ ^{как часть} ансамбля собора. Отличается изящной простотой декоративного убранства.

13. Фиксация памятников (фото, схемы, зарисовки, где находятся, шифры). И С Н Р П М — август 1970г.

14. Реставрационные работы /характер, время, автор, место хранения материалов/ — не проводились.

15. Состояние памятников. С южной стороны имеется кирпичная пристройка во втором помещении устроен плоский досчетный потолок. Пробито дополнительное окно, расширено существовавшее

16. Современное и перспективное использование памятников. Используется как помещение киномехаников.

17. Охрана памятников — не охраняется.

18. Основная библиография —

19. Дополнительные сведения —



D000028622

