

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)
РСФСР

СООБРАЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

УСАДЬБА АСАНОВА, КОМБИНА.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументальной живописи
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории) 1914

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Алтайский край, г. Бийск, (АССР, край, область, район, автономная обл.)

ул. Ленина, 134; пер. Ш Интернационала, 14.

(национальный округ, национальный пункт, пункт охраны)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

используемый	культурно-просветительный	туристско-экскурсионный	денно-отдыхающий	учебно-научный	заказник	не используется
	музей, клуб, библиотека		Белье, Спальн., Д/го.		учрежд. территория, парковая зона	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 3
- Фото фрагментов — 4
- Генплан —
- Обмеры здания — 1
- Фасад —
- Разрез —
- Схематический план —
- картаной зоны —

У. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятника архитектуры	— история возникновения, кем и когда произведены разведки и раскопки, место хранения рулонов
для памятного источника	— название источника; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника
для памятника архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Построено как часть комплекса усадьбы Асанова по проекту строительного отделения Томского губернского управления.

История здания 1807-1808

в) пристройки и утраты, влияющие на первоначальный облик памятника.

70-е г.г. - заложены оконные проемы северного фасада; утрачена часть стены западного фасада.

80-е г.г. - к южному фасаду сделана пристройка.

Разрушена восточная часть постройки.

в) реставрационные работы (объем работ, характер работ, время, место хранения документов).

Не проводились.

для планового архитектурного	— характер архитектурного плана, композиция фасадов
для планового историко-архитектурного	— архитектурные памятники, материалы, время и условия строительства памятника
для планового архитектурного	— основные особенности композиционной, объемно-пространственной структуры и архитектурного характера двора фасадов и интерьеров памятника, скульптуры, прикладного искусства и декоративных элементов, основные материалы
для планового историко-архитектурного	— основные особенности композиционного и исторического значения памятника, материалы, время, условия

Расположена в северо-восточной части усадьбы, кирпичная, оштукатуренная, прямоугольная в плане с деревянной надстройкой второго яруса.

Главный фасад обращен к улице Куйбышева. Имеет два яруса: в нижнем прямоугольные оконные проемы расположены в неглубоких нишах. Массивный верхний ярус имеет фенестики, расположенные на осях оконных проемов нижнего яруса.

Фасад увеличен дугообразным аттиком с четырьмя тумбами, повторяющими форму мансардных окон дома. Тумбами также отмечены углы фасада. На уровне impostов окон проходит широкий пояс из трех заглубленных полос.

Восточный фасад кирпичный, неоштукатуренный, глухой. На южном фасаде расположен въезд с арочным завершением и окно с профилированным в кирпиче наличником.

Капитальная стена делит интерьер на две не связанные между собой части: большая — западная и меньшая — восточная. В южном углу, выделено небольшое помещение с отдельным входом и двумя оконными проемами.

*) Облет здания осуществлен, историко-архитектурной и художественной группами специалистов

Хозяйственная постройка начала XX века характеризующая стилевое единство комплекса.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.

Характеристика объекта исследования	Состояние	Средство	Способ	Методика
для выявления артефактов	используется способ			
для выявления изменений в структуре	используется способ			
для выявления изменений в структуре	используется способ			
для выявления изменений в структуре	используется способ			
для выявления изменений в структуре	используется способ			
для выявления изменений в структуре	используется способ			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

Адрес охраняемого объекта	Средство	Способ	Методика	наименование
---------------------------	----------	--------	----------	--------------

В дата и № документа и прочие под охраной № 100 от 1958

Утверждена экспертной группой и введена в эксплуатацию с 1958 года

ИСТ



'0000016030'

Производственный жилищно-коммунальный трест. Гаржи.



Секретарь Витольтова Г.И., историк

Исполнитель Николенко Л.И.









