

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории и культуры

(законодательное представительское органы субъектов Федерации)

**ПАСПОРТ**I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Магазей

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)  
втор. пол. XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Шенкурский р-н,  
с.Шеговицы. Проезд: от г.Шенкурска автобусом 75 км.

(область/край, краеведческий краик, поселок воинской части)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному	культурно-просветител.	туристско-запрудская	лечебно-оздоровительная	жилые помещения	хозяйственные	и иные
	музей бюль-клуб		бальнео-лит		учреждения торговли, промышленности +	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

ЭКСТ. 4

Фото общего плана —

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры плана — I

разрез —

фасад —

Схематический план

упоминания в тексте —

ВКЛАДЫШИ — 1 стр. и рис. 3г. VII в.)

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Судя по характеру сруба, обшивки и сохранившимся фрагментам фасадного декора, хлебный амбар построен, видимо, во второй половине XIX века.

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

К северному и южному фасадам сделаны новые дощатые пристройки. Со стороны северного фасада частично сорвана обшивка. Подгнили нижние венцы сруба, обвешивал карниз. Внутри разобраны стены закромов, галерея над коридором и старая лестница на чердак. Вместо старой лестницы сооружена новая.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски,
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты,
для памятников монумент. искуш.	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Магазей стоит в средней части села, немного отступив от линии застройки северной стороны главной улицы. Представительный, прямоугольный, сильно вытянутый с востока на запад объем постройки завершен двухскатной крышей, образующей треугольные фронтоны на торцевых фасадах. Здание рублено "в лапу" на валунном фундаменте и обшито тесом "в нахлест", укрепленным кованными гвоздями.

В центре главного западного фасада расположен прямоугольный дверной проем с щитовой дверью, на которой сохранился железный замок с изящной кованой личиной. В уровне подклета и в верхней части стены прорезаны по периметру магазеи прямоугольными щелевидными окнами. Фасады завершают простой карниз в виде полки. Лаконичный декор состоит лишь из поясов мелких накладных зубцов на карнизах и скатах фронтонов. В тимпанах фронтонов помещены прямоугольные двухчастные окна.

В магазее хорошо читается продольный внутренний коридор, по бокам которого располагались закрома. Стены закромов были набраны из теса, укрепленного между деревянными столбами-стойками. Над коридором вдоль закромов (см. вкладыш № I)

была опиес общественной, научно-исторической и культурной значимости памятника.

Типичный для Шенкурского района пример деревянной магазеи второй половины XIX века, сохранившей свой объем и часть внутренних конструкций.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Архивных и литературных источников не обнаружено.

План, фотографий, крохи и негативы хранятся в Архангельском областном управлении культуры.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:  
для памятников архитектуры

культурного слоя  
важнейших наследств

для памятников архитек-  
туры и истории

конструкций  
стен  
изогнутый  
потолок  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
прикл. искуш.

для памятников мону-  
ментального искусства

изваяния  
постамента  
скульптуры  
группы  
красочного слоя

	н-правое	среднее	плакат	изделие
		+		
	+++			
	++			+

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

сокращ	республ	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану НЕТ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание с ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны памятника не установлены.



'D00004 1531'

г) балансовая принадлежность и конкретное исполнительство склад сельского магазина

д) дата и № охранного документа НЕТ

Дата составления акварта



Составитель С.А. Никольский, искусствовед

Ф.И.О., звание-степень профессии

Подпись

Испектор по охране памятников \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

З.З. Л.З.19

ВКЛАДЫ № 1

к паспорту "Магазя"

Архангельская обл., Шенкурский р-н,  
с.Шеговары.

К разделу Ула)

проходила галерея, настил которой опирался на деревянные рубленные  
кронштейны. Пол в магазее дощатый, стены отесаны.









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (ведомыеме)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК. Гл. упр. по охране памятников истории и кул.  
Адрес: Архангельская обл., Шенкурский р-н, с. Шеговары

[АССР, край, область, автономные обл.; национальность народа; год; номер]

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Магазей

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник  
археологиипамятник  
историипамятник  
культурыпамятник  
искусства

3

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

ВТОР. ПОЛ. XIX В.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельные	туристиче- ко-взрослого- вание	учебно- изобрази- тельное	музейное пользование	занятие искусством	искусство искусства
					+	

ВТОР. ПОЛ. XIX В.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	-редкое	плохое	изделие
+			

  

согласие	республ.	местн. в	не состоит
			+

33 627

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ



Министерства культуры документов

Дата составления карточки

1991 г.

Составитель  
М. П. С.А. Никольский, Искусствовед

рукопись	фотография	обмеры	текстологическая характеристика
+	+	+	

организация	республиканская	местная	республиканская	местная	республиканская
согласия	республиканская	местная	республиканская	местная	республиканская

113

11111

+

[Ф. и. п., должность или профессия, подпись]

[Ф. и. п., должность или профессия]

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Магазей стоит в средней части села, немного отступя от линии застройки северной стороны улицы. Прямоугольный сильно вытянутый с востока на запад объем постройки завершен двухскатно крышей, образующей треугольные фронтоны на торцевых фасадах. Здание рублено "в лапу" на валунном фундаменте и обшито тесом. В центре главного западного фасада расположен дверной проем. В уровне подклета и в верхней части стены прорезаны щелевидными окнами. В тимпанах фронтонов помещены прямоугольные двухчастные окна. Внутри хорошо читается продольный коридор, по бокам которого располагались закрома.

Здание - типичный для района пример деревянной магазей втор. пол. XIX века.