

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

РОССР

Министерство культуры Российской Федерации
Приказ о присвоении памятника по исходу паспорта

(заполнение регистрационной карточки памятника)

П А С П О Р Т

Дом Долитиловых в с. Ганта

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. исс-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XVII - XVIII вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

с. Ганта

АССР, край, область, район, автономная обл.,

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветите-	туристско- экскурсион	лечебно- оздорови- тельны.	жилые — помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей бильярд- клуб			санаторий, дом отдыха		учреждение торговли, промышлен- ности

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1
Фото общего вида —

2
Фото фрагментов —

3
Генплан —

4
Обмеры: план —

5
фасад —

6
разрез —

7
Схематический план

8
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) для памятников археологии
для памятников истории
для памятников архитектуры и монументального искуства
- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания.

По рассказу историка Ахсона Нагсмада село возникло 1600 лет тому назад. Тогда — во-рабыи — башни.

Село Гента и расположение в центральной близости селения Урада, Хотода, Тардо, Мачада, Тах составили в прошлом сильный союз аулов, известных под наименованием Гидерги-бо, или Гидатчи.

Гидатчинское вольное общество объединило до 7 тыс. члн. Вольное общество возникло из необходимости общей борьбы с кунаками-жаждами, селения распылялись из труднодобудных склонов.

Основное занятие гидатчан — овцеводство и скотоводство, а также изготовление оружия, но всем видимости велись торговли с лакцами, которые добывали камень в горах.

Строительство дома относится к XIII — I половина XIV в.

По рассказу потомка Асиятиловых, живущего в соседнем доме.

6) перестройки и пристройки (если имеются).
На 2-ом (верхнем) этаже внутри новая перегородка. Большой проем в изнайдной стене соединяет первоначальное помещение с новой пристройкой. Стена справа над хозяйственной пристройкой частично разрушена.

а) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документа)

~~не проводились~~

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монументального искусства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Дом Асентьевых расположены среди плотной жилой застройки с Гента. Относится к древнейшему однокомнатному типу жилища. Дом - двухэтажный, нижний этаж с двумя помещениями предназначен для содержания скота, второй этаж - жилой. Вход в жилое помещение с плоской крышей хозяйственного двора.

В помещении сохранился деревянный цагур, помещение для хранения зерна и продуктов, центральный столб цагура украшен резьбой с крупным спиральным рисунком. На полу сохранился выполненный из дуба очаг, в перекрытии - отверстие для удаления дыма. На деревянной скамье, изнутри вдоль всего цагура - старинная утварь.

Несущие конструкции - наружные стены и два ряда столбов, на них поются деревянные прогони - над цокольным этажом нетесанные бревна, над жилым - правоугольного сечения, размером 50 x 30 см. На них лежат деревянные балки из малого круглняка с земляным накатом.

Пол - земляной.

Наружные стены из колотого камня на земляном растворе.

Дом Асентьевых в с. Гента является редким памятником жилой архитектуры северного Причерноморья, получившего большое распространение в этом районе долгое время.

III. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Музейная документация. Краснодар, 1969 г., стр. 207
БСО, 1971 г., т.5, стр.340

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния.

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				*
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		*		*
в интерьере:	живописи скульптуры приклад. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная республ. местная не сочтено

от 4 декабря 1974 г. № 624

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и линии регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

на охрану

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

руководитель П. К. Орлов

д) дата и № охранных документов Не имеется

дата сокращения паспорта Составитель

Ф. И. О., должность или профессия

подпись



D000013799




П.

Испектор по охране памятников

подпись









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры

(название республиканского органа)

Адрес **ДагАССР, Советский район, с. Гечо**

(АССР, край, область, район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

3.3.

-I.5626

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА**I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА****Дом Аогитиевых****II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ**

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА**XVII в - XVIII век****IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

предлож. по использ.

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	+				+	

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит

наличие утвержденной охранных зон

**VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ**

планы	фотографии	измерения	реставрационные мастерские
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны	реставрационные материалы	музей архивов
государственный	республиканский	местный

Дата составления картоточки

реставрационные материалы	местные	ВНИИИС
республиканский	местные	

3. Дата

М. Г.

Составитель

Михаил С. К.

(Ф. И. О., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. И. О., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Дом Асиятиковых расположены среди плотной жилой застройки с. Генга. Относится к дреинейшику однокамерному типу дахстанского жилья. Дом - 2х-этажный жилой этаж с двумя подвалами предназначенный для содержания скота, второй этаж жилой. Вход в первое помещение с широкой крыльями хозяйственного двора.

В первом помещении сохранился деревянный пагур-шкафчик для хранения зерна и продуктов, центральный стол пагура увенчан резьбой с крупным сферическим рисунком.

На полу сохранился высокий из камня очаг, в перекрытие-отвестие для удаления дыма. На деревянной скамье, идущей целиком по пагуру-станициам утварь.

Несущие конструкции - наружные стены и два ряда опор, из них поповской деревянные прогони; над цокольным этажом негосударственные бревна, над землей - присутствующего сечения 50x30 см.

Пол - землиной.

Наружные стены из колотого камня на земляном растворе.