

3000 209004

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.2. -Т.9.8.

заполнено

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Главное управление охраны памятников истории и культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Хозяйственная постройка Еагурова

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник науки, техники
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Конец XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Астрахань
Красная набережная, 40

(бывш. Астраханская губа; нынешний адрес; название улицы; другое название)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по периодам, генезису	культурно-просветитель	туристско-экскурсион	лечебно-оздоровительный	жилые помещения	действующее	не используется
архитектурный			бытовой, спортивный		рекреационный, промышленный	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида—
 Фото фрагментов— № 3
 Генплан—
 Обмеры плана— I
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и эпохи с опорами объект прообраз значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, застройка, история создания.

Здание встроено в конце XIX в. (после 1878 г.) артелью местных каменщиков по проекту, утвержденному строительным отделением астраханского губернского правления. Разрешение на постройку выдано астраханской городской управой.

Датировка основана на архивных материалах и на стилистических признаках памятника.

Здание находится во дворе доходного дома, принадлежавшего "наследникам персыянина Багирова" и по территориально-административному делению г.Астрахани 1869 г. числившегося во 2 участке 4 околотке по набережной р.Кутума. Здание расположено на задней стороне двора, по б.Большой Демидовской улице. В складной книге 1878 г. еще не значится.

Можно предположить, что в здании размещались торговые лавки и склады Багировых.

б) перстройки и утраты, изменение первоначальной облика памятника.

наружные дверные проемы со стороны ул.Свердлова превращены в окна. Большая часть внутренних проемов заделана. Заложены также все окна западного фасада и средние окна – северного. С восточной стороны к зданию сделаны две поздние каменные пристройки.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, изображение на изображениях.
	для памятников истории	— датировка памятника, название, члены и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников инженер. исс-ва	— основные особенности композиционного и квазистилестического решения; тексты, материалы, техника, размер.

Здание каменное, однотажное. В плане — разносторонний "глаголь" (сторона около 38 м), вытянутый по южной и западной границам дворового участка. Южный фасадом выходит в линию застройки ул. Свердлова. Поперечные капитальные стены делают южную часть здания на четыре одинаковых, вытянутых в глубину помещений (служившие, повидимому, лавками), каждое из которых имеет по одному дверному и оконному проему на улицу (все двери теперь превращены в окна); два восточных помещения разделены глубоким сводчатым проездом во двор. В северной части здания находятся два обширных помещения (очевидно, складских), разделенных поперечной стеной, с выходами на восточную сторону.

Постройка выполнена из кирпича 26,5 х 11 х 6 см, на ленточном фундаменте. Полы и перекрытия деревянные, по стенам и балкам. Крыша шиферная, вальмовая, из деревянных стропил. Стены внутри и по уличному фасаду оштукатурены и окрашены масляной краской, по остальным фасадам — побелены без штукатурки.

Фасады увенчаны высоким профилированным карнизом слабого выноса (уличный фасад — с лепной тягой профилировкой), раскрепованным по лопаткам, расчленяющим фасады в соответствии с внутренней планировкой (на восточном фасаде лопатки помещаются во всех простенках). Цоколь отделяется сплошной подоконной тягой. Над цоколем уличный фасад обработан по штукатурке крупной горизонтальной рустовкой. Окна, имеющие лучковую перемычку, обрамлены плоскими наличниками с "ушами" и выделенным замком, дверные проемы — широкими архивольтами со спускающимися концами. Обрамление восточного фасада дополняется прямоугольными выступающими филенками на лопатках и по сторонам дверных проемов. Над проездной аркой возвышается этаж с полуциркульным фронтона; замок арки украшен "шубой". Парapет крыши выполнен узорной чугунной решеткой. Особый интерес представляет решение северного фасада, где два арочных окна (нине заложенные) образуют композицию трифория, боковые арки которого огибают венчающий карниз.

б) общая оценка общественной, научно-исследовательской и художественной значимости памятника.

Хозяйственная постройка во дворе доходного дома Багирова является памятником городской застройки конца XIX в., интересным самостоятельным примером торговых помещений. Выполненная в нарядных формах архитектурной эклектики, она отличается рациональным решением планировки и известной внушительностью форм фасадного убранства. Вместе с жилым доходным домом и другими дворовыми постройками образует целостный ансамбль городского владения.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Таблица домов и улиц города Астрахани... Астрахань, 1884, стр. 25, 75.
ГААО, ф. 480, оп. 1, ед. 3037, лл. 32 об.-33.

Фото памятника, крошки плана и генпланы хранятся в архиве Астраханской СКРПМ.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	
для памятников археологии:	культурного слоя нижнейших газодов
для памятников архитектуры и истории:	конструкций стен покрытий напольных паркетов декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прибл. изящ.
для памятников инженерного искусства:	шлюзов постаментов скульптуры группы красочного слоя

зарегистрировано	среднее	изолировано	аварийное
	++		
		++	
	++		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории пираты

+

б) дата и № документа о принятии под открытие

создана	регистра.	изолизав	не существует
			+

в) границы охранной зоны в зонах регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Районный военный комиссариат.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Попадюк С. С. искусствовед

(Ф. И. О., должность или профессия)

С. Попадюк
(подпись)

* ИЮЛЯ 1977 г.

заполнено

Савонова О.А.

(подпись)



D000005797

5775-2000







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.2. - I.9.8
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры. Гос. инспекция.
 Адрес Астрахань, Красная набережная, 40
(наименование республиканского органа охраны)
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Хозяйственная постройка Багирова

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ца
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Конец XIX в.	2
--------------	---

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранный зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
/	3	/	

место хранения документов

Дата составления картотки
 ИЮЛЯ 197 г.
 М. П.

Составитель Попадюк С.С. *С.Попадюк*
 (Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

органы охраны	реставрационные мастерские	музей архив, НИИ
союзный	республикан.	местные

Инспектор по охране памятников

(Ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Каменное одноэтажное здание, выстроенное равносторонним "глаголем" по южной и западной границам участка в линии ул. Свердлова. Южная часть делится поперечными стенами на четыре одинаковых помещения, каждое из которых имеет дверной и оконный проем на улицу; восточное помещение отделяется глубоким сводчатым проездом во двор. Северная часть занята двумя складскими помещениями. Оштукатуренный фасад решен в нарядных формах архитектурной эклектики. Интересный пример здания торговых лавок в составе купеческой усадьбы второй половины XIX в.