

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ, РЕСТАВРАЦИИ

(наименование республиканского органа охраны памятников)

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА СкелетII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XVI - XVII вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА НИ АССР Агатов-Мартановский р-н, с/п.с. Цеча-Ажк

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

Из г. Грозный по дороге в п. Ажун, далее по дороге через небольшой перевал 6 км до р. Фортанга, далее по правому берегу /0,5 км/ и вверх по склону до селения Цеча-Ажк, комплекс I.

национальный округ; заселенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищ. помещения	хозяйств. -венное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промшл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 5
 Фото фрагментов— 2
 Генплан—
 Обмеры: план— I
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны—

ПРОДОЛЖЕНИЕ К П. VIIA - / СТР.

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Автора, строителя, заказчика установить не удалось. История создания неизвестна: сведений о его строительстве в литературных источниках не найдено, на склепе нет надписей, преданий обитавшие там летом пастухи не знают.

По мнению исследователей, точная датировка сооружений подобных склепов не установлена.

Этнограф В. П. Кобычев отмечает, что наукой не установлено ни времени возникновения склепов разных форм, ни причин, вызвавших их появление. Он считает, что в склепах хоронили вплоть до XX в.

По мнению археолога В. И. Марковина, склепы башенного типа сооружались в период XVI—XVII вв.

Возраст отдельных деревьев, выросших на руинах селения, не менее 150 лет, т. е. селение было покинуто жителями в XVII в. Значит склеп мог быть построен не позже XVI—XVII вв.

В склеп вносили покойников только той фамилии, которой принадлежала усыпальница.

- б) перестройки и утраты, изменяющие первоначальный облик памятника.

Частично разрушено покрытие склепа, в стенах трещины. Утрачены щиты, которыми закрывались входы /лаз/. Разрушено основание северной стены. Территория заросла деревьями и кустарником. Разрушено перекрытие первого яруса.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

а) для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Склеп расположен на западной окраине селения Печа-Ахи комплекса I. Стоит на краю гребня холма, на котором встроены основные сооружения селения, на расстоянии около 20 м от группы башен. К северу холм круто обрывается в глубокую долину реки, впадающей в р. Фортанга. Южный склон холма пологий. Склеп не виден из долины т.к. стоит в лесу.

Склеп башенного типа, стоит на скальном основании, по сторонам света ориентирован стенами. Склеп двухъярусный. Высота от основания до вершины кровли около 4,0 м. Стены имеют уклон кверху. Карниз в виде ушрения стен. Покрытие ступенчато-пирамидальное в виде ложного свода — чередующиеся ряды плоских плит из шифера и камней. Стены выложены из камней прямоугольной формы на известковом растворе. На наружных стенах сохранились остатки штукатурки.

Склеп прямоугольный в плане, размеры на уровне первого яруса по наружным стенам 2,58 x 3,10 м. Толщина стен 0,58 м. Проемы /лазы/ расположены на стене восточного фасада на первый и второй ярусы. Проем первого яруса расположен низко — в 25 см от уровня земли. Размеры проема на первом ярусе 0,45 x 0,49 м, на втором — 0,47 x 0,57 м в свету. Проемы прямоугольной формы, кон-

/ См. вкладка /

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Склеп по форме и конструкции в традициях вайнахского зодчества. Представляет ценность, т.к. памятников этого типа сохранилось мало.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Косбицев В.П. Поселение и жилища народов Северного Кавказа в XIX — XX вв. М., "Наука", 1982, сс. 183, 184.
2. Мирковин В.И. В стране вайнахов. М., "Искусство", 1969, сс. 13, 17.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
+			
+	+		
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

НЕ ИМЕЕТСЯ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

НЕ УСТАНОВЛЕНЫ



г) балансовая принадлежность и конкретное использование

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

д) дата и № охранного документа

НЕ ИМЕЕТСЯ

Дата составления описи

Составитель Кузьмин В.А. - архитектор
(ф., и., о. должность или профессия)

13 ноября 1988 г.

Кузьмин
(подпись)

Инспектор по охране памятников _____

М. П.

(подпись)

ЧИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, сел. Цеча-Ажк, комплекс I, склеп.

Вкладыш № I - продолжение п. УП а.

Струкция идентична: перемычка из плоского камня, она опирается на крупные камни в кладке стен. Проемы имеют четверть в стене - 4 см для щита, которым его закрывали. Причем, проем первого яруса закрывался снаружи, а второго - изнутри. В этом особенность склепа. Слева от проема второго яруса на уровне перемычки из стены выступает плоская плита округлой формы с отверстием диаметром 7 см в середине. В отверстие вставляли белый погребальный флаг, ветви хвойных деревьев или привязывали коня, посвященного покойному. Над каждым из проемов сделано небольшое отверстие прямоугольной формы размером 16 x 16 см, которое, возможно, служило продухом.

Проемов в стенах других фасадов нет.















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР [недвижимые] 3.4-1.69.1
 РСФСР Министерство культуры, Главк охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА
 Адрес ЧИ АССР. Ачхой-Мартановский р-н. с. Печа-Ахк. комплекс I
 (АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Склад

II ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА XVI - XVII вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-одоровительный	жилище помещенция	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
1	7	1	

место хранения документов

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	
	+	+		

Дата составления карточки 13 ноября 1983 г.

Составитель Кузьмин В.А. - архитектор *Кузьмин*

ИСКУССТВОЗНАНИЯ

Инспектор по охране памятников _____
 (ф., и., о., должность или профессия, подпись)

(ф., и., о., подпись)



Фото или схематический план

Истор. справка
наим. исследоват. эксп.
№ 144-145
1957 г.
15.11.57



Истор. справка
наим. исследоват. эксп.
№ 144-145
1957 г.
15.11.57

Краткое описание

Склеп расположен на западной окраине с. Цеча-Ахк, комплекс I. Стоит на краю гребня холма. Склеп башенного типа, стоит на скальном основании. Склеп двухъярусный. Покрытие пирамидально-ступенчатое в виде ложного свода. Кладка на известковом растворе. Склеп прямоугольный в плане. Проемы расположены в стене восточного фасада на первый и второй ярусы. Проемы прямоугольной формы. Проем первого яруса закрывался снаружи, второго - изнутри. Слева от проема второго яруса из стены выступает ритуальный камень округлой формы. Проемов в стенах других фасадов нет.

