

П А С П О Р Т
на памятник архитектуры

1. Название. Рождественская церковь.

2. Адрес. Село Рождество (Валуйского района Белгородской области).

3. Время сооружения. Середина XIX века.

4. Автор, строитель, заказчик. Строилась на средства прихода.

5. Расположение (топография, основные подъезды, расстояния от ближайших селений и остановок транспорта).

Церковь расположена на окраине села, которое находится в 8 км от г. Валуйки. Имеется автобусное сообщение Валуйки - Рождество.

6. Исторические сведения(зафиксированные исторические события, выдающиеся личности, связанные с памятником, строительная периодизация). Не выявлены.

7. Тип, планировочная структура, основные габариты.

Одноапсидный, бесстолбный, шатровый. Планировочная структура складывается из пятигранный апсиды ($5,2 \times 5,6$)м, приделов $2(6,7 \times 3,7)$ м, храмной части ($6,7 \times 6,7$)м, трапезной ($5,8 \times 9,2$)м под колокольного пространства ($4,2 \times 4,0$)м.

8. Конструктивная система, материалы фундаментов, стен, перекрытий, отделочные материалы, размеры кирпича, каменных блоков, керамики.

Фундамент сложен из кирпича. Размер кирпича ($27 \times 13 \times 6,5$)мм. Стены и фасады перекрытия деревянные. Стены сложены из бревен, отосанных на квадрат ($0,25 \times 0,25$)м. Отделочным материалом является само дерево.

9. Объемно-пространственная композиция памятника, значение его в ансамбле, окружающей застройке, ландшафте.

Объемная композиция складывается из объемов колокольни, трапезной, главного четверика, приделов и апсиды. Колокольня построена в три яруса. Нижний ярус почти глухой. Второй-небольшой по высоте неравный восьмерик, совершенно глухой. Третий ярус прорезан четырьмя сквозными прямоугольными проемами и завершен патрона. Трапезная покрыта двускатной кровлей. Главный четверик возвышается над прилегающими к нему объемами и во втором ярусе переходит в неравный восьмерик с четырьмя проемами. Венчает главный четверик небольшая параболообразная главка с яблоком и крестом. Объем приделов и апсиды дополняют объем главного четверика и создают ему еще большую массивность. Объемная композиция памятника построена по продольной оси и отмечена двумя вертикалями, из которых главенствующее положение занимает колокольня. Церковь занимает самую высокую точку деревни и, доминируя над простыми сельскими постройками, видна с больших расстояний.

10. Декоративное убранство фасадов, скульптура, орнамент, роспись, керамика и т.д. (краткая художественно-стилистическая характеристика).

Обработка фасадов довольно проста. Стены прорезаны прямоугольными проемами с деревянными наличниками. На восточной стороне приделов наличники отмечают фиктивные проемы. С западного фасада колокольня имеет дверь, над которой возведено крыльцо с двускатной кровлей. Такие же крыльца имеются с южного и северного фасадов приделов. Второй ярус колокольни глухой. Третий ярус прорезан четырьмя сквозными проемами. Плоскости, прорезанные проемами, завершаются небольшими фронтончиками. Главный четверик венчается рядом сухариков и покрыт четырехскатной

кровлей. Второй ярус - неравный восьмерик. Большие плоскости прорезаны спаренными окнами с лучковым завершением и завершаются небольшими фронтончиками. Венчается второй ярус пологим куполом, над которым возведена изображающая главка с яблоком и крестом.

II. Интерьер памятника:

а/ основные помещения, их габариты и архитектурная характеристика, система взаимосвязи.

Основными помещениями являются: подколокольная часть, которая отмечает главный вход в церковь, трапезная, храмовая часть, приделы и алтаря. Подколокольное пространство сообщается с трапезной небольшой дверью. Храмовая часть открывается во все остальные помещения широкими открытыми арками, которые создают хорошую видимость всего помещения в целом.

б/ характер художественного оформления архитектурных элементов стен, сводов, столбов, пола, перекрытий, проемов (резьба, лепнина, чеканка).

Стены и перекрытия оставлены плоскими без какой-либо архитектурной обработки.

в/ монументальная живопись (время, автор, школа, месторасположение, склады, техника исполнения, краткая художественно-стилевая характеристика). Не обнаружено.

г/станичная живопись - иконы, картины и пр. (время, автор, школа, месторасположение, склады, краткая художественно-стилевая характеристика).

Преобладают фото-иконы. В трапезной находится икона "Божьей Матери" в деревянной ризе, выполненная местными мастерами в конце XIX века.

д/ скульптура (время, автор, школа, месторасположение, склады, материал, краткая художественно-стилевая характеристика).

Не обнаружено.

е/ сохранившееся внутреннее убранство и оборудование: иконостасы, светильники, утварь, мебель, печи(время, мастер, школа, краткая художественно-стилевая характеристика).

Внутреннее убранство и оборудование выполнено местными мастерами в последнее время.

I2. Историческое и художественное значение памятника в развитии национальной архитектуры и искусства.

Объемно-пространственная композиция памятника и обработка фасадов представляют определенный интерес.

I3. Фиксация памятника (фото, обмеры, зарисовки, где находятся, шифры).

I3. Фотофиксация и обмер-плана произведены в 1969 году.
Хранятся в Министерстве культуры РСФСР и в Управлении культуры Белгородского облисполкома.

I4. Реставрационные работы (характер, время, автор, место хранения материалов). Не проводились.

I5. Состояние памятника.

Состояние памятника удовлетворительное.

I6. Современное и перспективное использование памятника.
Используется местной общиной верующих.

I7. Охрана памятника (кем, когда взят на охрану, наличие охранной зоны).

Памятник не находился под охраной. Выявлен в 1969 году.
Предлагается Белгородскому облисполкуму взять на местную охрану.

I8 Основная библиография. В литературе не публиковался.





