

р/з

наг. см. Регистр № 1327
от 30.8.60.

1010050000-1

Форма № 4.

Главное Управление по охране памятников архитектуры
Комитета по делам архитектуры при СНК СССР

ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

Новый охранный №	Старый охранный №	Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
		Ильинский погост КАССР, Пудожский р-н, с. Водлозеро.	1798г.
<p>1. Пять основных пропорций и перестроеки шатер колокольни и заменен приplusplusнутым "полукуполом" со шпилем. В середине XIX в. произведена тесовая обшивка, уничтожен переход <small>автор строитель, заказчик</small> соединявший колокольню с сенями. Уничтожены косящатые окна, заменен тябловой иконостас и т.д.</p>			B1902 г. уничтожен
<p>3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, сливанные с памятником сохранившийся иконостас, клиросы, киоты, представляют собой типичное эклектическое произведение XIX в. Первоначальная живопись полностью утрачена при ремонте.</p>			
<p>4. В чём ведении находится памятник - Управления по делам строительства и архитектуры при Совете Министров Карельской АССР.</p>			
<p>5 Кем и как используется не используется. Охраняется как памятник архитектуры.</p>			
<p>6. Техническое состояние памятника - удовлетворительное. В 1953-54г.г. частично заменена сгнившая кровля церкви и рубленой деревянной ограды, расположенной вокруг погоста. Снята сгнившая тесовая обшивка. Подлежит укреплению и реставрации оставшаяся часть сгнившей кровли и замена сгнивших венцов стен.</p>			

7. Тип, материал и основные конструкции В плане церковь соединена с шатровой колокольней в одном здании и представляет вытянутый прямоугольник длиной до 35,5 метров. Четверик церкви с повалом увенчан четырехгранной кубовидной бочкой с главками.

Материал - дерево.

8. Краткая история памятника Возникнув неподалеку от ~~старого~~ одного из старейших северных торговых центров - города Пудожа, через который прошел большой тракт, связывавший центральные и западные районы Севера-этот памятник отмечает собой хозяйственный расцвет данного района во второй половине XVIII века.

Рубленная ограда окружавшая церковь, своим происхождением связана с крепостными стенами, сохранила в миниатюре их формы и конструкции.

Отличительной особенностью Ильинского постара является в настоящее время крайняя степень его искажения, полная утрата первоначального , художественного образа, высокого народного содержания, в результате наслоений.





10. Основная литература и иконография

Ополовников - " памятник деревянного зодчества".

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта. В 1947 г. памятник обмерен арх. арх. Ополовниковым и Толкушкиным. В 1952 г. выполнен арх. Ополовниковым проект реставрации.

Обмер и проект реставрации хранятся в фондах Управления по делам стр-ва и архитектуры при Совете Министров Карельской АССР.

12. Обследования. В 1947, 1956, 1960 г.г. произведены обследования технического состояния памятника. Акты обследования хранятся в Управлении по делам стр-ва и архитектуры при Совете Министров Карельской АССР.

Примечания В фондах Управления по делам строительства и архитектуры при Совете Министров КАССР хранятся след. материалы:

1. Материалы обследования/крохи, зарисовки/.
2. Пояснительная записка к проекту.
3. Фотоотпечатки и негативы.
4. Проект реставрации и обмер.
5. Выписки из архивных документов Петрозаводского Гос.архива.



D000027637

Дата составления паспорта:
21 февраля 62 г.

Паспорт составил Ландин /Р.Каталкина/
Ответствен. редактор

Тип. им. Анохина, зак. 571, тир. 360













ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР, Министерство культуры

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников

(изменение республиканского органа охраны памятников)

истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Погост Ильинский, Комплекс.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1798г.-1902г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, Пудожский р-он,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
Куганаволокский с/с, Ильинский Погост, 100 км от Пудожа

(национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-экскурсионному	забойно-оздоровительным	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей свод. клуб			бани, сауны, диско		учреждение торгов., промышл., склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов —

Генплан — 1

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
а) для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий в лице, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Собственно церковь, колокольня и ограда возведены в 1798г..

В конце 1902г. спущенным переходом соединены церковь и колокольня / ул. 1/.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

В 1960-1963гг. силами научно-реставрационной мастерской Управления по делам архитектуры КФССР проведен аварийный ремонт. Чертежи обмеров и проекта реставрации, выполненные Ополовниковым А.В., хранятся в музее "Кики".

В 1983 году бригадой Карельского отделения ВООПИК отремонтированы кровли. Документация хранится в Карельской СНРПМ.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- а) для памятников археологии
для памятников истории
для памятников архитектуры
для памятников монумент. искуства
- характер культурного слоя, важнейшие находки.
 - характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
 - основные особенности позиционной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
 - основные особенности композиционного и изобразительного решения; тексты, материалы, техника, размер,

Расположен на небольшом острове в северной части Водлозера. На острове поселений нет. Деревни погоста располагались на соседних островах - Колгострове и Канзанаволоке по берегам Водлозера. Расположенный на относительно высоком берегу острова, в еловой роще, архитектурный комплекс погоста рассчитан на восприятие со стороны озера, является видимым издалека ориентиром.

Композиционно состоит из высотного церковного объема с трапециевидными сенями, объединенного с ранее отдельно стоящей колокольней. Храмовый объем покрыт "кубоватой" крышей и имеет пятиглавое завершение. Колокольня покрыта пологим куполом с подлицами. Колокольня и церковь выполнены из сосновых бревен.

Территория комплекса, на которой расположено кладбище, окружена рубленой, крытей двускатной крышей оградой. В южной стене ограды, напротив церковных сеней устроен главный вход с воротами, калиткой и терновыми лавками. Вход покрыт двускатной крышей. В западной стене ограды есть небольшая калитка.

Основные габариты 135 x 48 (м).

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный для конца XVIIв. для восточной части Карелии архитектурный комплекс культовых сооружений.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Орфинский В.П. Деревянное зодчество Карелии. Стройиздат, Л., 1972. с. 105-108.

2. Ушаков Ю.С. Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера. Стройиздат. Л., 1982. с.55.

3. Вахрамеева Т.И. Проект ремонтно-реставрационных работ по Ильинской церкви на Водлозере - 1982, архив КСИМ.

4. Ополовников А.В. Обмер и проект реставрации Ильинского погоста на Водлозере.- 1951, архив музея-заповедника "Кижи".

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии				
для памятников архитектуры и истории	культурного слоя важнейших находок конструкций стен покрытий потолок пола декора фасадов интерьеров	+ + +		
в интерьерах:	живописи скulptury приклад. ис-ва			
для памятников монумен- тального искусства	шоколая постамента скulptury грунта красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны	сюзная	республ.	местная	не состоит
		+		

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совета Министров РСФСР
от 30.03.1960г. № 1327

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Пудожский райисполком.
Не используется

д) дата и № охранных документов Не имеется

Дата составления паспорта Составитель Вахрамеев Е.В.

(ф. и.о., должность или профессия)

(подпись)

I . ИЮНЯ 1988 г.

Маркова В.М.

(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

г. Петрозаводск. Йылаз



'D000027639'





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников МК РСФСР
 Адрес Карельская АССР, Пудожский район, Кутанаволокский с/с, Ильинский
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)
 Погост

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Комплекс сооружений Ильинского Погоста

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по исполь.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки
25^й июня 1988
 М. П.Составитель **Вахрамеев Е.В.**

(Ф. и. о., подпись)

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-па
		4	

по перво-начальному назначению	культурно-просвети-тельное	туристско-экскурсион-ное	лечебно-оздорови-тельное	жилые помещения	хозяйственное	не исполь-зуется
						+

Туристско-экскурсионное

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

да	нет
	+

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местные
+	+	+
		+ ВНИИ ИСКУССТВ.

Инспектор по охране памятников **Маркова В.М.**
 (Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Расположен на острове в северной части озера Водлозера. Состоит из высотного храмового объема с трапезной и сенями, объединенного рубленым переходом с колокольней. Храмовый объем покрыт "кубом" и имеет пятиглавое завершение. Колокольня покрыта пологим куполом.

Территория церкви окружена рубленой оградой. В южной стене которой устроен главный вход с воротами, торговыми лавками, перекрытыми общей двускатной крышей.

Обладает выразительностью облика. Представляет художественную и научно-историческую ценность как образец народной архитектуры конца XVIII века.

Основные габариты 135 x 48 м