

ПАМЯТКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА СССР, Министерство

культуры. Государственное учреждение по охране национального исторического и культурного
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Генч и баскеты Гербового Кремля

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иска-ва
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1514—1521

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

София в Туле.

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	личебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
клуб, музей, библио-			больни, санат, дота.		учреждения торго., промышл., склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии — история возникновения, как и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, строитель, заказчик, история создания.

Губе еший Краснеле - каменитое крепость, старого
дена: как ее называют именеме Краси Хүйтчанылес
сарыганааса в 1514г. по приказу Ашикено князя Баскако
и отца Закончено в 1521г. ее основателе тайфузие башы-
ко негонкесю: "Совершан город на Губе Камене".

- 6) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.
С 1784 года кирпичный замок был ремонтирован, во времена царствования
Большого Юсупова снесен. На фундаменте были устроены деревянные
деревянные кровли, для этого сделаны внутренние стены из брусьев.
В начале XIX века здание дошло до настоящих дней. В 1841 г. открыта
священная часовня, а в 1844 г. расширено первое подземное помещение
(из публичного здания в Училище).

В) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место
хранения документации)

© 1964. Справочник Всесоюзного научно-исследовательского института по изучению языка и литературы.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

Кремль в Илане имеет форму правильного квадрата площадью около 6 гектаров. Периметр от 100 до 1 км. Четыре башни и пять квадратных башен разделяют кремлевскую оконечность на 9 отдельных отрезков — пресек. В пресеках расположены башни, которые являются продолжением бастионов кремля, расположенных на горе обороны кремль построил осенью, конец башни в один разделил дубинами на три зеркала, в которых стояли тщательно изысканные сооружения между первыми и вторыми зеркалами. Всего было 8 таких башен, снабженных самострелами и переборками. Третий и четвертый зеркоты снабжены были шанцами перед собой выступающими каменными бастионами и оканчиваются из белого камня и башни-шанцы кирпича (4,5 × 8 × 13,5-14 × 8,8 кв. фут.) и из известняковой ряби боре. В кремле было запечатлено в таких местах утилизировались бывшие памятники. Фундаменты снесенных из белого камня на избасах подняты ростовской башней из красного кирпича, состоящими из каменоломенского мрамора. Уровень земли поднялся на 1,5-2 м. Стены и бастионы как бы утонули в кирпичном сите и канули в землю изгнаны. Общая высота земли, включая заборы — 10 м.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Большой кирпичный кремль в Илане является несомненно, как оборонительного сооружения, внесшего в развитие кремлевской крепости значительный вклад из числа издревних русских городов. Сей час это памятник из прошлого которого много узнают об историческом прошлом и архитектурных традициях русского народа.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

С. Г. Кикнерова. Губа "Н. 1948.

б. Уланчи. Губа. Башни и крепости Иланской и Краснодарской. Рассказы.

Археологический комплекс г. Г. Г. Ревинский 1955.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников архео-
логии

для памятников архитек-
туры и истории

в интерьере:

для памятников мону-
ментального искусства

культурного слоя
наиболее новых находок

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

живописи
скульптуры
прикл. ис-ва

цоколя
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

секретная	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану *Решение исполнительного Тираспольского областного Совета депутатов трудящихся*

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

естб



*D000034613 *

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

д) дата и № охранныго документа

Решение 1969 г. № 6-294

Составитель *Григорьев: Борисов Георгиев*

(Ф. И. О., должность или профессия)
Уланов Константин
(подпись)

Испектор по охране памятников

Осанов

(подпись)



ИНДЕКС

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Государственная инспекция
(наименование республиканского органа
по охране памятников истории и культуры
охранных памятников)

ПАСПОРТ

I. Наименование памятника Стены и башни Тульского кремля

II. Типологическая принадлежность памятника
археолог. истории архитектуры монументов искусства

III. Датировка памятника (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника - для памятников истории) 1514 - 1521 гг.

IV. Адрес (местонахождение) памятника
(АССР, край, область, район, автономная область, национальный круг, населенный

пункт (пути подъезда).

V. ХАРАКТЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ по первонач. назнач.

культ.	турист.	лечебн.	жилые	хозяйствен.	неизвест.
просв.	экспкур.	оздор.	пом.		
музей		больни.		учрежд.	
библ.		санат.		торг.	
клуб		д/отд.		промышл.	
				склад	

Приложения: Фото общего вида - 17

Фото фрагментов - 9

Генплан - 1

Обмеры: план - 9

фасад -

разрез -

Схематический план охранной зоны -

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии
- история возникновения, кем и когда производились раскопки, место хранения коллекции
- для памятников истории
- история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника
- для памятников архитектуры и монументального искусства
- автор, строитель, заказчик, история создания

Тульский кремль - каменная крепость "старого дела" как ее называют писцовые книги XVI в. началась сооружаться в 1514 г. по приказу великого князя Василия III и была закончена в 1521 г. Ее окончание тогда же отмечено летописью: "Совершен город на Туле камен".

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1787 г. был произведен капитальный ремонт. Во время ремонта башни были снижены. Над стенами была устроена односкатная деревянная кровля, для этого стесали внутреннюю часть зубцов. В таком виде стены дошли до наших дней. В 1841 г. была сделана побелка, а в 1844 г. расширены ворота водяной башни (из Путеводителя В. Уклейна).

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

С 1964 г. в Кремле ведется научная реставрация.

УП. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- а) для памятников археологии
 - характер культурного слоя, важнейшие находки
- для памятников истории
 - характеристика памятника, наличие текста и время установления мемориальной доски.
- для памятников монументального искусства
 - основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.
- для памятников архитектуры
 - основные особенности планировочной, композиционной пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительный материал, основные габариты.

Четыре круглых и пять квадратных башен разделяют кремлевскую стену на 9 отдельных отрезков — прясел. Прямоугольные башни, которые являются проездами воротами кремля, расположены на трех сторонах крепости по их средним осям. Башни выступают из линии стен, что давало возможность вести не только фронтальный, но и фланговый огонь. Каждая башня была разделена дубовыми настилами на три яруса, в которых стояли тяжелые пищали. Нижние ярусы некоторых башен служили складом боевых припасов. Нижние ярусы Спасской и Никитской башен были перекрыты превосходно сделанными полусферическими сводами.

Для сообщения между первым и вторым ярусами в глуших башнях существуют самостоятельные проходы, устроенные в толще примыкающих стен. В третий ярус можно войти с крепостных стен. Третий и четвертый ярусы соединяются между собой внутренними каменными лестницами. Большим достижением строителей Кремля было устройство наверху башен, кроме обычных бойниц в зубцах, дополнительных бойниц навесного или косого боя. Из них могли стрелять вниз и поливать смолой. Обособленные входы в нижние ярусы глуших башен име-

ли оборонное значение: каждая башня самостоятельная цитадель.

Из нижнего яруса Ивановской башни был устроен лотайной подземный ход к реке, предназначенный для обеспечения защитников водой. Все башни завершались рядами двуогрехих зубцов той же высоты и устройства, что и зубцы на стенах. Над башнями возвышались высокие деревянные шатры, крытые двойным тесом. Над шатром Спасской башни была устроена смотровая вышка с вестовыми павильонами колоколом, оповещавшим население о приближении опасности (из исследований В. Укленна).

При строительстве кремля, расположенного на равнине, учитывалась возможность вражеского нападения с любой стороны. Этим объясняется одинаковая высота всех стен и башен кремля, более или менее равномерное размещение огневой мощи по всему его периметру. Ни одна из башен не получила подчеркинуто главенствующего значения в общем архитектурном облике кремля. Башни и стены построены из белого камня и большеразмерного кирпича ($7,5 \times 8 \times 13,5 - 14 \times 28 \times 29$ см) на известковом растворе. В качестве заполнителя в толще стен укладывался бутовый камень. Фундаменты сложены из белого камня на известковом растворе. Подошва фундамента покоятся на дубовых сваях вбитых в глинистый грунт (из материалов научной реставрации).

Вследствие многовекового нарастания уровень земли поднялся на 1,5 - 2 м. Стены и башни как бы утонули в культурном слое и кажутся более низкими. Общая высота стен, включая зубцы - 10 м.

Нижняя часть стен расчленена широкими арочными нишами и заглублена на 60 - 70 см. в толщину стен и разделенными между собой непрекращающимися столбами. Над арками, на высоте около 6 - 6,5 м толщина стены уменьшается, образуя уступ шириной 2,4 - 2,5 м по которому проходил боевой ход. Отсюда защитники вели бой, от неприятеля их защищали зубцы и глухой парапет между ними. В каждом II и III зубце имеются бойницы, всего в зубцах кремля около 300 бойниц. Над боевым ходом была устроена двухскатная кровля, опиравшаяся на прогони, уложенные с одной стороны вдоль зубцов, а с другой на каменные столбы, стоявшие на краю боевого хода.

У подошв стен, немного выше фундаментов, в осиях каждой II или III линии расположены "бойницы подошвенного боя", для ведения огня из пушек. До сооружения Тульского кремля такие были только в Московском.

При общем единстве архитектурных форм Тульского кремля можно заметить частичные различия — неодинаковая толщина стен: юг и запад — 2,8 м., север и восток — 3,2 м. Юг и запад во всю высоту из кирпича, север и восток, в основном, белый камень. Различны бойницы подошвенного боя. В южной стене сводчатые и сужающиеся наружу, в восточной стене бойницы помещены в неглубоких арочных нишах и перекрыты каменными перемычками. На восточной стене группа из трех зубцов. Если на восточной части южной стены каждый зубец стоит самостоятельно, отделен от соседнего парапетом, то зубцы по правую сторону объединены папарно в ритмичные группы, разделенные между собой западающими парапетами. По-разному устроены бойницы в двугорых зубцах. Некоторые перекрыты белокаменными плитами, в других перемычка сделана постепенно напуском кирпичей. Одни бойницы расширяются внутрь, другие в обе стороны. Все это может свидетельствовать, что на строительстве кремля работало несколько бригад менее и более опытных и самостоятельных мастеров.

В этом отношении большой интерес представляют несколько зубцов, сохранившихся в северной части западной стены: весь зубец из горизонтальных кирпичей, а один кирпич под 45° . Б. Уклейн в своем "Путеводителе" предполагает, что мастер по-особенному отметил свой участок таким способом. Такие клейма довольно редки в архитектуре.

б) общая оценка общественной, научной или художественной значимости.

В свое время, постройка Кремля явилась необходимостью, как оборонительного сооружения. Впоследствии Кремль послужил началом развития одного из древних русских городов.

Сейчас это памятник на примере которого люди узнают об историческом прошлом и архитектурных традициях русского народа.

УШ. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

А.А.Кипарисова. "Тула". М.1948 г.

В.Улейин. "Памятники истории и культуры? Путеводитель. Т.1969 г.

Архитектурное наследство. т.7. Ленинград,1955 г.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

хорош. !средн. плох. авар.

Характеристика общего состояния

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок	
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+
		+
		+
		+
в интерьере:	живописи скульптуры прикладного искусства	

для памятников монументально-го искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя
---	---

Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ Союзная республ. местная не состоит
 а) категория охраны + | | |

б) дата и № документа о принятии под охрану Решение исполнкома Тульского областного совета депутатов трудящихся

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки
 (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

д) дата и № охранного документа 9 апреля 1969 г. № 6-294

Составители: БОГДАНОВА Н.Н. (архитектор)

ГАВРИЛОВА В.С. (архитектор)

ИВАНОВ И.Л. (архитектор)

ПОНОМАРЕВ А.А. (архитектор)

Дата составления паспорта

(Ф.и.о., должность или профессия)

Инспектор по охране памятников

(подпись)

Одоевская башня
воссияна храм
8 1958 год.




Стена между Скадаркой и Одесской
башней Муромского Кремля, к реке
зубчатой каморки были приступлены
в 1953 году.



Панорама Тифлиса
фото из альбома 1850 г.





Стена между Пятничной и Спасской башнями
Тюбекского Кремля. Ремонт начал в 1957 году.



стена между Трехимской и Спасской башнями
Музыкального Кремля. Реконструкция в 1915 году











































МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) № 3571-1501
 (индекс)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА СССР Государственное учреждение по охране и изучению памятников
 Адрес Ульяновская область, г. Ульяновск (наименование республиканского органа охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Стена и башня 1 Ческого Крестине

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		5	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
совсемая	республ.	местная	не состоит

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ



паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

организации охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, нии
советский	республикан.	местный

Испектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

Особоохранительный

Составитель *Феникова* (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Красивое вилане имеет форму кирзовидного квадрата и состоит из 6 вилок.
Верхняя вилка длиной 1 см. Четыре краевые
и пять вентральных бахромы разделяются на
предельную вилку и 9 отдельных
отрезков - прислонов. Вилки и стебль покры-
ты из боков папильи и блестящим
кирзоватым чучелом и состоят из
боковых листочков, покрытыми дугообразными
концами на верхней стороне.

Плоды высотой 8 см, блестящие
зубчатые - 10 см.

Красивое образование с 1514-1521-
го приказа великого князя
Василия III.