

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РФ
(НЕДВИЖИМЫЕ)

РЕСПУБЛИКА Россия. Министерство культуры

Управление охраны культурного наследия
 (изменение республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Парк Национальный природный Водлозерский.
Часовня Варвары Великомученицы

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археология	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент исч-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

кон. XVII-нач. XIX вв., втор. пол. XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Респ. Карелия, Пудожский р-н,
д. Маткалахта, Куганаволокский п/с
 (Респ., край, область, район, автономная обл.,
 национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музейный клуб			базы, санат. дотд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4

вкладыш-I

Фото фрагментов — 3

Генплан —

Обмеры: план — I

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

- для памятников археологии
- для памятников истории
- для памятников архитектуры и монументального искуства

- история возникновения: кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель, заказчик — неизвестны.

В своем развитии имела два строительных периода. Первоначальное ядро, датируемое концом XVIII-нач.XIX вв., состояло из низкого сруба молельни с двухскатной безгвоздевой крышей по "курицам и потокам", Трехкосящая дверь имела заплечики, окна были меньших размеров.

Вероятно, во второй половине XIX в. с запада была пристроена галерея. При этом была увеличена высота сруба за счет добавления верхних и нижних венцов. Крыша при этом была выполнена безгвоздевой конструкции. Впоследствии кровлю заменили на прямообрезанный дороженный тес оставив концы "куриц". Оконные и дверной проемы были растесаны.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В сер.ХХ в. утрачено завершение часовни, балюсины ограждения галереи, декоративные элементы кровли.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуз.	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Расположена в кладбищенской роще на холме, за бывшей, полностью утраченной деревней. Вместе с рощей является активной ландшафтно-архитектурной доминантой. Играет важную роль в системе ориентиров южной части акватории оз. Водлозера.

Часовня клетская. Прямоугольный в плане объем, объединяющий квадратное помещение молельни с востока и галерею на четырех столбах с запада, покрыт общей двухскатной самцовско-слеговой крышей. Основание площадки галереи и ступеней, ведущих к ней, ^{СЛЫХАЕТ}, выпуски трех нижних бревен сруба. Верхняя обвязка и рубленый фронтон галереи соединяются со срубом молельни общими слегами, а с продольными стенами — деревянными нагелями с клиньями. Ограждение между столбами в виде поручия со следами от плоских балюсиков. В оголовках столбов проходит разной подзор с рядом сквозных круглых отверстий, а нижняя кромка порезана контурно из чередующихся полукружий, разделенных двумя треугольниками.

Стены рублены из круглого леса "в обло", не обшиты. Три нижних и два верхних бревна (выше гнезд от первоначальных куриц) — новые. Кровля из двухслойного дороженного теса с прямообрезанным свесом покрыта рубероидом. В верхних бревнах сруба — остатки трех пар кокор куриц, шелом и причелины — отсутствуют.

Часовня освещается двумя окнами на северном и южном фасадах, смещены ^{каким} к глухой восточной стене. Окна трехкосящие с подоконной доской, обрамлены рамочными наличниками из профилированной доски. Соединение косяков вверху "в ус", внизу — прямо. Дверь на западном сим. вкладыш

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерная для Водлозерья XVIII-XIX вв. часовня с хорошо сохранившейся традиционной объемно планировочной структурой и деталями. Играет важную роль в архитектурно-природной среде Водлозерского Национального парка.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не обнаружены

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя

для памятников архитектуры
и истории

важнейших находок

конструкций

стен

покрытий

потолков

пола

декора фасадов

интерьеров

в интерьере:

живописи

скульптуры

прикл. ис-ка

для памятников монумен-
тального искусства

полотни

постамента

скульптуры

группы

красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

российская	респуб.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охраняющей зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий до-
кумент)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

На балансе Водлозерского Националь-
ного природного парка, не используется.

д) дата и № охранных документов

нет

Дата составления паспорта

Составитель Коппин В.Г. архитектор

(ф. и. о., должность или профессия)

Маркела
(подпись)

4 . ЯНВАРЯ 1995.

Испектор по охране памятников

Маркова В.М.



D000027661

М. П.

ВКЛАДЫШ I

Карелия

Пудожский р-н

д.Маткалахта

Парк Национальный природный Водлозерский

Часовня Варвары Великомученицы

кон.XVIII-нач.XIX вв., втор.пол.XIX в.

К п.УП а)

Фасаде трехкосящая с верхним сопряжением косяков "в ус". Бревна у косяков с овальной подтеской и следами от заплечиков вершника первоначального проема. Настил галереи из толстых плах, потолок разобран. Стены изнутри гладко отесаны со скруглением углов. Потолок двухскатный из досок по продольной балке с калевками, пол из толстых пластин. Основные габариты в осях 4,7x2,96 м., размеры молельни в плане 2,96x3,03 м.















3.4
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РФ (недвижимые) - Т.61.13
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Управление охраны культурного наследия
(название республиканского органа охраны)
Адрес Карелия, Пудожский р-н, д. Маткалахта
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Парк Национальный природный

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Водлозерский. Часовня Варвары Великомученицы.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

КОН. XIX-нач. XIX вв.

втор. пол. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно-просвети- тельное	туристско-экскурсион- ное	лечебно-оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
сохранил	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки
4 "января" 1995 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
советский	республикан.	местный	республикан.	местные	РНЛИИискусств.
*	*	+			

Составитель Копанин В.Г.-архитектор Инспектор по охране памятников Маркова В.М.
(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

(ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Часовня клетская, прямоугольный в плане объем, объединяющий сруб молельни и галерею на 4-х столбах, покрыт двухскатной самцовско-слеговой кровлей. Основанием площадки галереи и ступеней, ведущих к ней, служат выпуски 3-х нижних бревен сруба молельни. Столбы квадратного сечения, ограждение из поручня со следами от плоских баллясин, подзор резной. Стены рублены "в обло", не обшиты. Покрытие из двух слоев дороженного теса с остатками кокор-куриц под ним, шелом и причелины отсутствуют. Часовня освещается двумя трехкосящатыми с подоконной доской окнами на северном и южном фасадах, восточная стена глухая. Дверь трехкосящая с верхним сопряжением юсяко "в ус". Пол галереи и молельни из толстых плах, потолок двухскатный по балкам с калевками. Размеры в плане 4,7x2,96.

Характерная для Водлозерья XVIII-XIX часовня с хорошо сохранившейся структурой и деталями. Активная архитектурно-ландшафтная доминанта.