

П А С П О Р Т

Н А П А М Я Т Н И К А Р Х И Т Е К Т У Р Ы .

1. Наименование.

Дом-усадьба Кречетникова

2. Адрес.

с. Богородское Ивановского района, Ивановской области.

3. Автор, строитель, заказчики:

построена по заказу и на средства генерала Кречетникова.

4. Время сооружения:

конец 18-го века. /по предположению автора/

5. Расположение .

Находится на западной окраине с. Богородское, в 10-ти км от
Иванова.

6. Исторические сведения:

Последним владельцем усадьбы был фабрикант Зубков, который после
революции эмигрировал вместе со своими сыновьями за границу.

В 1937 г. в здании проходили первые выборы в Верховный Совет СССР
по Богородскому округу Ивановского района. Внутри здания в одной
из комнат 1-го этажа имеется небольшая ниша, специально сделанная
для размещения в ней урны с бюллетенями для избирателей.

7. Тип, планировочная структура, основные габариты:

Здание представляет собой в плане букву "Г". Общая длина здания
снаружи по главному /южному/ фасаду - 20,6 м, ширина его по вос-
точному фасаду - 20,55 м, по западному - 15,7 м.

Здание двухэтажное с эркером цоколем и подвальным помещением.

На южном фасаде имеется портик с 4-мя круглыми колоннами и балю-
страдами с трапезой.

в/ монументальная живопись

отсутствует.

г/ станковая живопись:

отсутствует.

д/ скульптура:

отсутствует.

е/ сохранившееся внутреннее убранство и оборудование: иконостасы, светильники, утварь, мебель, печи:

Внутреннее убранство не сохранилось. Существует кирпичная печь, выложенная из кирпича и покрашенная масляной краской. С художественной точки зрения она интереса не представляет.

12. Историческое и художественное значение памятника в развитии национальной культуры и искусства:

Историческое значение памятника заключается в том, что он является интересным, оригинальным примером помещичьей усадьбы конца 18-го века и памятником русской архитектуры эпохи классицизма.

13. Фиксация памятника:

была проведена в июле 1971г. Обмеры, чертежи, фотографии и паспорт хранятся в Институте Истории Искусств и в Ивановском управлении культуры.

14. Реставрационные работы:

Специальных реставрационных работ не было, т. к. на протяжении всего своего существования здание находилось в хорошем состоянии, которое поддерживалось периодическими своевременными ремонтами.

15. Состояние памятника:

Наружные фасады памятника сохранились без изменений и последующих наслоений. Однако интерьер полностью перестроен и искажен.

16. Современное и перспективное использование памятника:

Здание находится в ведении Ивановской с/х станции. Здесь расположен отдел кадров станции и бухгалтерия. Первый этаж в ближайшее время предполагается переоборудовать в музей опытной станции.

17. Охрана памятника:

Охраняется Министерством Культуры РСФСР, о чем свидетельствует табличка на входе. Охранной зоной является вся территория усадьбы вместе с парком, которая однако к настоящему времени уже значительно искажена позднейшими капитальными постройками.

18. Основная библиография:

А. Шипулина. Памятники истории и культуры Ивановской области. Иваново, 1970 г.

Первый Совет Рабочих депутатов. Ярославль. 1971 г. стр. 7, 11.

19. Дополнительные сведения:

Необходимо быстрее восстановление паркового ансамбля в непосредственной близости от усадьбы.

Дата составления паспорта*

30 июля 1971 г.

Автор: Ополоникова Е. *Ополоникова*

Редактор: ~~Казарникова В.И.~~

Власюк Я.И. *Милославский*

































